NordicFlite Oy Ltd.

Sivu 1 TKK Liite 2A 9.8.2012

CESSNA 150 OH-CKY, OH-CBI

SISÄINEN TARKASTUS

ENSIAPULAUKKU	TARKASTA
KÄSISAMMUTIN	TARKASTA
OHJAINLUKKO	POISTA
TRIMMI	TARKASTA LIIKE
SÄHKÖKYTKIMET	OFF
MAGNEETOT	OFF

HUOM!

Minimoi aika jolloin sähköt ovat päällä. Akku tyhjenee nopeasti! Kylmällä säällä suorita ensin koneen lämmityskäyttö (n.10 min), jonka jälkeen tehdään Ennen lentoa-tarkastus.

PÄÄVIRTA	ON
POLTTOAINEMITTARIT	TARKASTA
IMUILMAN LÄMPOMITTARI	
YLI/ALIJÄNNITEVAROITUS	TARKASTA
LENTOVALOT/PITOT HEAT	TARKASTA
LASKUSIIVEKE	ALAS
PÄÄVIRTA	OFF

ULKOINEN TARKASTUS

POLTTOAINE	TARKASTA
VASEN TAKARUNKO	TARKASTA
PYRSTÖ	TARKASTA
OIKEA TAKARUNKO	TARKASTA
OIKEA SIIPI	TARKASTA
OIKEA LASKUTELINE	TARKASTA
NOKKA	TARKASTA
STAATTISEN PAINEEN AUKKO	TARKASTA
VASEN LASKUTELINE	TARKASTA
VASEN SIIPI	TARKASTA

POISTA ENNEN LENTOA KONEEN PÄÄLTÄ KAIKKI JÄÄ, LUMI TAI HUURRE. VARMISTA, ETTÄ OHJAINPINNAT PÄÄSEVÄT LIIKKUMAAN NORMAALISTI, EIKÄ JÄÄTÄ OLE RAKENTEIDEN SISÄLLÄ!