

舵机（“手臂”）模块：

功能总述：使用舵机控制金属摆杆（只需可竖直方向内转动），主要用于“伸出手臂”来保证木块不会因为机器人转弯、后退而“脱离控制”。

舵机选择——MG995 金属铜齿轮舵机



连接线长度：30厘米

尺寸：40.7*19.7*42.9mm

重量：55克

反应转速：无负载速度0.17秒/60度(4.8V)；0.13秒/60度(6.0V)

堵转扭矩：

工作死区：4微秒

插头规格：JR FUTABA通用

工作电压：3.0V-7.2V

工作扭矩：13KG/cm

使用温度：-30~~+60摄氏度

Ps：根据我们的需求，180 度舵机即可，其信号范围宽至 1.0ms~2.0ms。对应角度实际为-90° ~+90°。舵机的工作电压由 LM2596S-ADJ 可调降压模块输入。