Documentation de test

Dépassement des seuils

Table des matières

1. Contexte Python – IoT	2
2. Fonctionnalité	
3. Code	
4. Tests	
1 1 Evample des dépassements de souils	5

1. Contexte Python – IoT

Nous devons réaliser des solutions avec l'Internet des Objets (IoT) pour simplifier la gestion des entrepôts de stockage ou faire des économies d'énergie de notre client.

Dans la partie python, nous devons lire en fonction du fichier de configuration crée par Java des données à l'aide du capteur AM107.

2. Fonctionnalité

Nous devons tracer à l'écran les dépassements des seuils d'alerte pour les différents types de données

3. Code

Certains types de données ont un intervalle de seuil, et d'autres ont un seuil maximal. Dans le fichier de configuration, par défaut, c'est null mais par l'interface java nous pouvons changer ces valeurs

```
seuils:
 activity: null
 co2:
    - null
    - null
 humidity:
    - null
    - null
 illumination: null
 infrared: null
 infrared and visible: null
 pressure: null
 temperature:
    - null
    - null
  tvoc: null
```

Dans le code, pour l'activité, nous avons des plages horaires entre 6h et 18h :

```
if config["seuils"]["activity"] is not None and config["seuils"]["activity"] < jsonMsg["object"]["activity"]:
    if now.hour > 18 or now.hour < 6:
        print("[Activité détecté en dehors des horaires!]")</pre>
```

Pour les types de données qui utilisent un intervalle :

Et pour les types qui ont un seuil maximal :

4. Tests

4.1 Exemple des dépassements de seuils

Connexion aux locaux de Blue Gym...
[Seuil d'intensité lumineuse dépassé!]
[Seuil d'infrarouge dépassé!]
[Seuil d'infrarouge visible dépassé!]
[Seuil de pression dépassé!]
[Seuil de qualité d'air dépassé!]