


点線部分の外周を切るとすっぽり抜けますので バネが取り出せます。

バネを取り除いた後は、パイプを元に戻して 接着しました。

私はレジンを使って紫外線で固めてしまいました。



パイプを傷つけないように 外側だけを慎重に切ります