Jméno: Petr Dvořáček Login: xdvora0n

Přístupové kódy: 1790757409, 1044287596

Legenda:

Vstupní signály: U černých stavů jsou Moorovy výstupy v /000.

- K : KEY Modré šipky značí Mealyho výstup v následujícím

- C : CNT\_OF tvaru: K=15/01.Kvůli přehlednosti důležitějších

Identifikace výstupních signálů částí, jsem některé vynechal...

Mealyho výstupy: FSM\_LCD\_WR, FSM\_LCD\_CLR

Moorovy výstupy: FSM\_CNT\_CE, FSM\_MX\_MEM, FSM\_MX\_LCD

