نسمه يعالى

آموزش راه اندازی و کد نویسی ماژول اثر انگشت R308

با سلام خدمت همه دوستان عزيز

این آموزش رو با توجه به کمبود منابع برای این ماژول تهیه کردم ، امیدوارم بتونه خلع موجود در این زمینه رو مرتفع کنه

نمایی از ماژول R308 :



این ماژول داراک مشخصات زیر هست :

Supply voltage: DC 4.2 ~ 6.0V

Supply Current:

Working Current: 110mA (typ)

Peak Current: 140mA

Fingerprint image time: <0.3 seconds

Window Size: 15×19 mm

Matching:

Than on the way (1: 1) Search mode (1: N)

Template File: 512 bytes Storage capacity: 500

Security level: five (from low to high: 1,2,3,4,5)

False Accept Rate (FAR): <0.001% False Reject Rate (FRR): <1.0%

Search time: <1.0 seconds (1: 1000, the mean)

PC interface: RS232 (TTL logic level)

Baud rate (UART) : (9600 \times N) bps where N = 1 ~ 12 (default value N = 6, ie 57600bps)

Work Environment:

Temperature: -20 °C - + 40 °C

Relative Humidity: 40% RH-85% RH (non-condensing)

Storage environment:

Temperature: -40 °C - + 85 °C

Relative humidity: <85% H (non-condensing)

در این ماژول اوج شلختگی رو شاهد خواهید بود ، سیم هاک رنگی استاندارد نبوده ، با کتابخانه استاندارد آردوینو هم دچار ارور می شود و مطالبی که همه ک آنها را در ادامه براک شما ذکر خواهم کرد .

وسایل مورد نیاز :

۱ – **ماژول** R308

Arduino MEGA 2560 - P



خوب براک شروع کابلی که همراه ماژول عرضه می شه رو زیر ماژول درون سوکت قرار بدید . (مطابق شکل)


این نکته رو متذکر می شم که رنگ سیم ها به هیچ عنوان استاندارد نیستند . (یکی از این شلختگی ها)

پايه ها و نوع ڪاربردشون در جدول زير آوردم

رنگ سیم	کاربر د	توضيحات
قرمز	تغذیہ اثر انگشت	به 5+ ولت آردوينو وصل گردد
سياه	تغذيه ماژول	به 5+ ولت آردوينو وصل گردد
زرد	TXD	به RXD آردوينو وصل گردد
سفید	RXD	به TXD آردوینو وصل گردد
سبز	GND	به زمین متصل گردد
آبی	سيگنال تشخيص لمس	بستہ بہ نیاز می تونید استفادہ
		ڪنيد

نقشه اتصالات :

FINGERPRINT R308



fritzing

- نکته : توجه داشته باشد که آردوینو مگا ۲۵۲۰ دارای چهار درگاه سریال بوده ، درگاه صفر سیستمی بوده و بیشتر برای ارتباط برد با کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد ، از این رو شما می توانید یکی از درگاه های سریال به غیر از درگاه صفر را برای ارتباط با ماژول انتخاب نمایید . البته شما می توانید از درگاه صفر استفاده نمایید ، به شرطی که نخواهید چیزی را بر روی کامپیوتر مانیتور نمایید .
 - در برنامه ی نوشته شده توسط این حقیر از درگاه RXD3 و TXD3 برای ارتباط با ماژول
 استفاده گشته است .
 - ولتاژ تغذیہ ک ماژول هم طبق مشخصات دیتا شیت بین ۶٫۲ الی ٦ ولت است
- سیم آبی براک تشخیص لمس است ، طبق تست هایی که بنده به جاک آوردم ، این پایه را
 به مبدل آنالوگ به دیجیتال (A0) متصل کردم ، مقدار مبدل بعد از برخورد انگشت با
 صفحه برابر با صفر خواهد شد ، بنابراین شما می توانید توسط این پایه طوری برنامه

نویسی نمایید که در صورت برخورد دست با صفحه ، عملیات شناسایی صورت بپذیرد که این خود سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد .

به این مشخصات توجه نمایید

<u> </u>	DO 451/001/		LIABE/TTLL : II I	
Power	DC 4.5V-6.0V	Interface	UART(TTL logical level)	
Working current	Typical: 40mA	Matching Mode	1:1 and 1:N	
	Peak: 150mA			
Baud rate	(9600*N)bps,	Upper monitor	UART(3.3V TTL)	
	N=1~12 (default N=6)			
Image acquiring time	<0.5s	Template size	512 bytes	
Storage capacity	120,240,500	Security level	5 (1, 2, 3, 4, 5(highest))	
FAR	<0.001%	FRR	<0.5%	
Average searching	< 1s (1:1000)	Window dimension	18mm*22mm	
time				
Working environment	Temp: -20℃- +40℃	Storage environment	Temp: -40℃- +85℃	
	RH: 10%-85%		RH: <90%	
Outline Dimention	Size:55.5*21*20.5mm			

در این مشخصات عملا ذکر شده باند ریت دستگاه برابر با 8000% بوده که به صورت پیشفرص N آن برابر با ۲ است ، پس اگر N را برابر با ۲ در نظر بگیریم ، حاصلضرب ۹٦۰۰ در ۲ برابر با ۲۰۰۰/ه خواهد بود ، اما در عمل اینگونه نیست ، شما برای ارتباط با ماژول باید باند ریت های زیادی را تست نمایید ، تا ببینید در کدام باند ریت ماژول به شما به درستی پاسخ می دهد .

ماژول بنده در زمان تست روی ۹٦۰۰ تنظیم شده بود ، شما هم از ۹٦۰۰ تست کنید تا ۱۱۵۲۰۰ ، ببینید کدام یك به شما جواب می دهد .

بررسی کامندها و نحوه ارتباط با ماژول :

```
void setup() {
    Serial.begin(57600);
    Serial3.begin(57600);
    delay(3000);
```

من برای مانیتورینگ اطلاعات از سریال صفر استفاده کردم و باندریت اونو ۲۰۰ ۷۰ استفاده کردم و و از درگاه سوم برای ارتباط با ماژول استفاده کردم ، قبلا هم گفتم که ماژول نرخ باند ریت مشخصی نداره و باید خودتون مقدارشو با تست پیدا کنید (براک من به صورت پیش فرض روک ۹٦۰۰ تنظیم شده بود)

اما (delay(1000 براک چیست ؟

طبق دیتا شیت ، پس از روشن شدن ماژول حدود ۰۰۰ میلی ثانیه طول می کشد که سنسور دستورات را قبول کند . به این مساله حتما دقت نمایید ، بعد از این تاخیر می توانید به راحتی از دستورات استفاده کنید .

براک شروع کار با ماژول لازمہ کہ قبل از هر چیز رمز عبور رو تایید نمایید .

8. Verify passwoard VfyPwd تائيد رمز عبور

Description: Verify Module's handshaking password. (Refer to 4.6 for details)

Input Parameter: PassWord (4 bytes)

Return Parameter: Confirmation code (1 byte)

Instruction code: 13H

Command (or instruction) package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	4 byte	2 bytes
Header	Module	Package		Instruction	Password	Checksum
	address	identifier		code		
0xEF01	xxxx	01H	07H	13H	PassWord	sum

Acknowledge package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
Header	Module address	Package	Package	Confirmation	Checksum
		identifier	Length	code	
0xEF01	XXXX	07H	03H	xxH	sum

Note: Confirmation code = 00H: Correct password;

Confirmation code = 01H: error when receiving package;

Confirmation code = 13H: Wrong password;

در اینجا نحوه ارسال دستور به ماژول و فرمت داده ی برگشتی مشخص شده ، یك مورد رو کامل توضیح می دم ، بقیه موارد از همین روش تبعیت می کنه .

Command (or instruction) package format:

فرمت ارسال بستہ ڪ دستورالعمل

Header

هدر ۲ بایت هست وهمیشه ثابت و در ابتدای فرمت دستور به کار می ره

دوبایت رو به این فرم ارسال می کنیم

Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);

```
    آدرس ماژول به طور پیش فرض OXFFFFFFFF می باشد .

                                                   ٤ بایت را به این فرم ارسال می کنیم
Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
     (0\mathrm{X}01) یک بایت بوده و مقدار آن توسط دیتا شیت به ما داده شده است Package identifier
                                                    یك بایت را اینگونه ارسال می كنیم
Serial3.write(0x01);
                   بعدی مقدار ط77 است که توسط خود دیتا شیت داده شده و ۲ بایت است .
Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07);
   Instruction Code یک بایت بوده و مقدار آن 13H بوده و توسط خود دیتا شیت داده شده است .
Serial3.write(0x13);
         PassWord چهار بایت بوده و مقدار پیش فرض آن برابر با 0X0000000 می باشد .
Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
                                 Checksum دو بایت می باشد ، که باید آن را محاسبه نماییم
  مقادیر موجود را همیشه از Package identifier تا قبل از Checksum با هم جمع و حاصل را در
```

٤ بايته كه شامل آدرس ماژول مى شود

SUM **مقدار دھی می کنیم**

شروع می کنیم

	0	0	0	0	1	1	1		
Package identifier	0	0	0	0	0	0	0	1	0X01
	0	0	0	0	0	1	1	1	0X07
Instruction Code	0	0	0	1	0	0	1	1	0X13
PassWord	0	0	0	0	0	0	0	0	0X00000000
	0	0	0	1	1	0	1	1	حاصل

حاصل بدست آمده برابر با OX1B شد ، آن را به عنوان مقدار SUM در نظر می گیریم .

Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1B);

در صورت اینکه همه چیز درست باشد خروجی به فرم زیر خواهد بود

Acknowledge package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
Header	Module address	Package	Package	Confirmation	Checksum
		identifier	Length	code	
0xEF01	xxxx	07H	03H	xxH	sum

Note: Confirmation code = 00H: Correct password;

Confirmation code = 01H: error when receiving package;

Confirmation code = 13H: Wrong password;

آن چیز که برای ما مهم است مقدار Confirmation code است

اگر برابر با 00 بود رمز داده شده درست است

اگر برابر با 01 بود اروری در دریافت اطلاعات پیش آمده

و اگر برابر با 13 بود یعنی پسورد وارد شده صحیح نمی باشد .

پس توجہ داشتہ باشد براک تغییر مقادیر ماژول لازم است کہ رمز عبور را وارد و تایید کنیم

قالب توضيحات بالا مى شود :

```
void setup() {
  Serial.begin (57600);
 Serial3.begin (57600);
 delay(3000);
// ------Verify passwoard------
  Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
  Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07);
 Serial3.write(0x13);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
  Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1B);
void loop() {
}
```

حال بعد از تایید رمز عبور می توانید تغییرات را اجاد نمایید

تغيير نرخ سريال (BAUD RATE):

Set module system's basic parameter SetSysPara

Description: Operation parameter settings. (Refer to 4.4 for more information)

Input Parameter: Parameter number;

Return Parameter: Confirmation code (1 byte)

Instruction code: 0eH

Command (or instruction) package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1byte	1byte	2 bytes
Header	Module	Package	Package	Instruction	Parameter	Contents	Checksum
	address	identifier	length	code	number		
0xEF01	Xxxx	01H	05H	0eH	4/5/6	xx	sum

Acknowledge package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
Header	Module	Package	Package	Confirmation	Checksum
	address	identifier	length	code	
0xEF01	Xxxx	07H	03H	xxH	Sum

Note: Confirmation code=00H: parameter setting complete;

Confirmation code=01H: error when receiving package;

آنچه در اینجا مهم است یکی Parameter number است .

اگر می خواهید نرخ سریال را تغییر دهید Parameter number را برابر با چهار قرار داده و مقدار N را در Contents قرار دهید ، N چیست ، همان مقداری است که در N ضرب شده و نرخ باند ریت را مشخص می نماید . N می تواند مقداری بین N تا N داشته باشد)

```
void setup() {
  Serial.begin (57600);
  Serial3.begin (57600);
  delay(3000);
// ------Verify passwoard-----
  Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
  Serial3.write(0x01);
  Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07);
 Serial3.write(0x13);
  Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00);
Serial3.write (0x00);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1B);
 delay(1000);
//-----SetSysPara------
   Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
   Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
   Serial3.write(0x01);
   Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x05);
   Serial3.write(0x0e);
   Serial3.write(0x04);//Baud rate control
   Serial3.write(0x06);//57600
   Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1E);
   delay(1000);
}
void loop() {
}
```

در برنامه ک بالا من نرخ سریال را ۲۰۰ ${f V}$ ه قرار دادم ، (${f N}$ برار ${f V}$ برار ${f V}$ حال توضیحات مربوط به ذخیره اثر انگشت :

در برنامه اک که من در پایان نوشته هایم خواهم گذاشت ، براک هر کدام از کارهایی که براک ثبت و ذخیره ک انگشتان قرار می گیرد تابعی تعریف نموده ام ، که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .

```
Verifypasswoard();
delay(1000);
GetImage();
delay(1000);
Img2Tz(0X01);
delay(1000);
GetImage();
delay(1000);
```

```
Img2Tz (0X02);
   delay(1000);
                              ابتدا تابع ; () Verifypasswoard ()
void Verifypasswoard()
 // ------Verify passwoard-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07);
 Serial3.write(0x13);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1B);
```

همان دستورات تایید رمز عبور است

سیس با ۱ ثانیه تاخیر تابع ; () GetImage را فراخوانی می کنیم

تابع :

تابع :

```
void GetImage()
  //-----GetImage1------
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x03);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x05);
}
```

وظیفہ ک این تابع جمع آورک تصویر انگشت است .

 To collect finger image GetImage برای جمع أوری انگشت تصویر

Description: detecting finger and store the detected finger image in ImageBuffer while returning successfull confirmation code; If there is no finger, returned confirmation code would be "can't detect finger".

Input Parameter: none

Return Parameter: Confirmation code (1 byte)

Instuction code: 01H

Command (or instruction) package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
Header	Module	Package	Package length	Instruction	Checksum
	address	identifier		code	
0xEF01	Xxxx	01H	03H	01H	05H

Acknowledge package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
Header	Module	Package	Package	Confirmation	Checksum
	address	identifier	length	code	
0xEF01	Xxxx	07H	03H	xxH	Sum

Note: Confirmation code=00H: finger collection successs;

Confirmation code=01H: error when receiving package;

Confirmation code=02H: can't detect finger;

Confirmation code=03H: fail to collect finger;

پس از اعمال این دستور چراغ آبی رنگ روشن شده و به دنبال انگشت می گردد ، دقت داشت باشید زمانی که این دستور اجرا شود باید انگشت شما روک سنسور باشد و اگرنه چیزی را تشخیص نمی دهد . و چراغ خاموش می شود ،

در پکیج برگشتی هم آنچه که مهم است مقدار Confirmation code است . اگر 00 باشد عملیات جمع آورک انگشت موفقیت آمیز بوده ، اگر 01 باشد ارور در دریافت اطلاعات دریافتی داشته ، اگر 02 باشد یعنی نمی تواند انگشت را شناسایی نماید و 03 هم یعنی شکست عملیات جمع آورک .

مرحله ی بعد تابع ; Img2Tz (0X01) است تابع :

این تابع از ما یك ${
m ID}$ طلب می كند ، به این نكته توجه داشته باشید تمام عملیات تبدیل و تهیه قالب تمامی انگشت ها در ${
m id}$ هاى یك و دو صورت می گیرد و از سایر ${
m ID}$ هاى جهت این امر نمى توان استفاده نمود .

دریافتی توسط این تابع $0 \times 0 \times 0$ یا $0 \times 0 \times 0$ می باشد $0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0$ با نموده و در آی دی $0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0$ با نموده و در آی دی $0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0$ نماید .

2. To generate character file from image Genchar براى توليد فايل كاراكتر از تصوير

Description: to generate character file from the original finger image in ImageBuffer and store the file in CharBuffer1 or CharBuffer2.

Input Parameter: BufferID (character file buffer number)

Return Parameter: Confirmation code (1 byte)

Instuction code: 02H

Command (or instruction) package format:

	•	/1 0				
2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes
Header	Module	Package	Package	Instruction	Buffer	Checksum
	address	identifier	length	code	number	
0xEF01	XXXX	01H	04H	02H	BufferID	sum

Note: BufferID of CharBuffer1 and CharBuffer2 are 1h and 2h respectively. Other values (except 1h, 2h) would be processed as CharBuffer2.

Acknowledge package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes

5

www.hzgrow.com



Header	Module	Package	Package length	Confirmation	Checksum	
	address	identifier		code		
0xEF01	xxxx	07H	03H	XxH	sum	

Note: Confirmation code=00H: generate character file complete;

Confirmation code=01H: error when receiving package;

Confirmation code=06H: fail to generate character file due to the over-disorderly fingerprint image;

Confirmation code=07H: fail to generate character file due to lackness of character point or over-smallness of fingerprint image;

Confirmation code=15H: fail to generate the image for the lackness of valid primary image;

تابع بعدی باز هم دریافت اثر انگشت است با () GetImage و سپس دوباره با تابع (X02 فرار می دهد . می باشد و کارکتر تولید شده را در آک دک 0X02 قرار می دهد .

براک ادامه ک کار مشکلی که توک کار بهش بر خورد کردم این بود که از توابع به بعد ، جواب ارسالی از ماژول دریافت نمی شه ، براک حل مشکل کافیه یك بار درگاه سریال را باز و بسته کنید

```
Serial3.end();
Serial3.begin(57600);
```

حال نوبت به ارسال توابع می رسد که از ID1 و ID1 یك قالب درست کنیم از این رو از تابع RegModel ()

تابع :

To generate template

براى توليد قالب RegModel

Description: To combine information of character files from CharBuffer1 and CharBuffer2 and generate a template which is stroed back in both CharBuffer1 and CharBuffer2.

Input Parameter: none

www.hzgrow.com



Return Parameter: Confirmation code (1 byte)

Instuction code: 05H

Command (or instruction) package format:

		. /1			
2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
Header	Module	Package	Package	Instruction	Checksum
	address	identifier	length	code	
0xEF01	xxxx	01H	03H	05H	09H

Acknowledge package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
Header	Module	Package	Package	Confirmation	Checksum
	address	identifier	length	code	
0xEF01	xxxx	07H	03H	xxH	sum

Note: Confirmation code=00H: operation success;

Confirmation code=01H: error when receiving package;

Confirmation code=0aH: fail to combine the character files. That's, the character files don't belong to one finger.

اگر قالب با موفقیت درست شود مقدار 00 را در قسمت Confirmation code شاهد خواهید بود فرمت خروجی : OO OA (نور مت خروجی : FF01FFFFFFFFF703

 در اطلاعات دریافت شده از طرق ماژول و نمایش بر روک درگاه سریال نرم افزار آردوینو مقادیر یك بایتی در صورتی که ${f 2}$ بیت دوم آن صفر باشد آن را نمایش نمی دهد ($0\,7$ را به صورت 7 نمایش می دهد) اما اگر $\mathbf Y$ بایتی باشد $\mathbf 0$ آن هم نمایش داده خواهد شد. و در پایان کار تابع (Store (0x01) را براک ذخیره الگو مورد استفاده قرار می دهیم . این تابع نیز ID می پذیرد تا بتواند قالب را در آک دک مشخص شده ذخیره کند .آک دک می تواند از یك شروع شود .

تابع :

```
void Store(byte id)
 //----Store-----
```

```
Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x06);
Serial3.write(0x06);
Serial3.write(id);//ID
Serial3.write(0x00); Serial3.write(id); //PAGEID
Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x0D + id + id);
}
```

5. To store template Stor

براى نخيره الگو

Description: to store the template of specified buffer (Buffer1/Buffer2) at the designated location of Flash library.

Input Parameter: BufferID(buffer number), PageID (Flash location of the template, two bytes with high byte front and low byte behind)

Return Parameter: Confirmation code (1 byte)

Instuction code: 06H

Command (or instruction) package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes
Header	Module	Package	Package	Instruction	buffer	Location	Checksum
	address	identifier	length	code	number	number	
0xEF01	XXXX	01H	06H	06H	BufferID	PageID	sum

Note: BufferID of CharBuffer1 and CharBuffer2 are 1h and 2h respectively. Other values (except 1h, 2h) would be processed as CharBuffer2.

Acknowledge package format:

	P				
2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes
Header	Module	Package Package		Confirmation	Checksum
	address	identifier	length	code	
0xEF01	Xxxx	07H	03H	xxH	sum

Note: Confirmation code=00H: storage success;

Confirmation code=01H: error when receiving package;

Confirmation code=0bH: addressing PageID is beyond the finger library;

Confirmation code=18H: error when writing Flash.

دقت داشته باشید مقدار BufferID و PageID یك مقدار داشته باشند ، كه این در تابع پیش بینی شده است . اگر قالب با موفقیت درست شود مقدار ۵۵ را در قسمت Confirmation code شاهد خواهید بود.

تا اینجای کار به راحتی می توانید یك انگشت را ذخیره نماید ، برای ذخیره ی انگشت های بیشتر کافیست کارهای بالا را دوباره تکرار نمایید و فقط آی دی Store(0x01) را تغییر دهید (انگشت اول ID=0x01 برای انگشت دوم ID=0x02 و)

جستجو و مطابقت انگشت :

براک این کار از تابع استفاده () Search می کنیم .

```
void Search()
 //-----Verify passwoard------
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07);
 Serial3.write(0x13);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1B);
 delay(2000);
 //-----GetImage-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x03);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x05);
 delay(1000);
 // -----Img2Tz-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x04);
 Serial3.write(0x02);
 Serial3.write(0x01);//ID
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x08);
 delay(1000);
 // -----Search-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x08);
 Serial3.write(0x04);
 Serial3.write(0x01);//ID
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x0F);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1E);
 delay(1000);
}
```

دستورات در بخش قبل توضیح داده شدند ابتدا رمز را تایید ، سپس دستورات مربوط به جمع آوری انگشت را اعمال و پس از تبدیل آن به کارکتر آن را در ID1 قرار می دهیم . اما بخش آخر که مربوط به search است بدین گونه عمل می کنیم

// -----Search-----

```
Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
  Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
  Serial3.write(0x01);
  Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x08);
  Serial3.write(0x04);
  Serial3.write(0x01);//ID
  Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x01);
  Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x0F);
  Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1E);
  delay(1000);
```

To search finger library

```
برای جستجوی کتابخانه انگشت
```

Description: to search the whole finger library for the template that matches the one in CharBuffer1 or CharBuffer2. When found, PageID will be returned.

Input Parameter: BufferID, StartPage (searching start address), PageNum (searching numbers)

Return Parameter: Confirmation code (1 byte), PageID (matching templates location)

Instuction code: 04H

Command (or instruction) package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
Header	Module address	Package identifie r	Package length	Instructio n code	buffer number	Parameter	Parameter	Checks um
0xEF01	XXXX	01H	08H	04H	BufferID	StartPage	PageNum	sum

Note: BufferID of CharBuffer1 and CharBuffer2 are 1h and 2h respectively. Other values (except 1h, 2h) would be processed as CharBuffer2.

Acknowledge package format:

2 bytes	4bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
Header	Module	Package	Package	Confirmation	页码	得分	Checksum
	address	identifier	length	code			
0xEF01	XXXX	07H	7	xxH	PageID	MatchScore	sum

Note 1: Confirmation code=00H: found the matching finer;

Confirmation code=01H: error when receiving package;

Confirmation code=09H: No matching in the library (both the PageID and matching score

2: The instruction doesn't affect the contents of the buffers.

توضیحات بخش Command (or instruction) package format

BufferID : مقدار id را طوری قرار می دهیم که هنگام جستجو از آن id شروع به پیدا کردن انگشت نماید که در برنامه id را برابر با یك قرار دادم تا از id یك شروع به جستجو


: StartPage را طوری قرار می دهیم که هنگام جستجو از آن Page شروع : StartPage شروع به پیدا کردن انگشت نماید که در برنامه شروع صفحه را برابر با یك قرار دادم تا از صفحه اول شروع به حستحو کند .

PageNum : مقدار PageNum همان انتهاک صفحه است ، به اینصورت که ابتداک صفحه را با (StartPage) و انتهاک صفحہ رو با PageNum مشخص می کنیم . در برنامه ابتداک صفحه از $0 \! \times \! 0 \! 1$ تا $0 \! \times \! 0 \! 1$ تعیین شده است

توضیحات بخش Acknowledge package format

آن چیز که مهم است PageID و Confirmation code است .

اگر انگشت مطابقت داشته باشد ، Confirmation code برابر با 00 خواهد شد و شماره ی id مطابقت داشته با آن را بعد از این مقدار نمایش می دهد.



برنامه کامل :

در این برنامه براک ذخیره انگشت یك بار برنامه رو به فرم زیر كامیایل كنید

```
Verifypasswoard();
delay(1000);
GetImage();
delay(1000);
Img2Tz(0X01);
delay(1000);
GetImage();
delay(1000);
Img2Tz(0X02);
delay(10000);
//Search();
//delay(1000);
                                         بار دیگر برنامه رو به فرم زیر کامیایل کنید
//Verifypasswoard();
//delay(1000);
//GetImage();
//delay(1000);
//Img2Tz(0X01);
//delay(1000);
//GetImage();
//delay(1000);
//Img2Tz(0X02);
//delay(10000);
Search();
delay(1000);
```

برنامه :

```
String f;
byte a;
int m = 1023;
```

```
int c = 0;
int OK = 0;
void Search();
void Store(byte id);
void RegModel();
void Img2Tz(byte id);
void GetImage();
void Verifypasswoard();
void setup() {
 Serial.begin(57600);
 Serial3.begin (57600);
 delay(3000);
                ------Verify passwoard-----
     Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
      Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 // Serial3.write(0x01);
 //
     Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07);
 //
     Serial3.write(0x13);
 //
     Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
 // Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1B);
 //
      delay(100);
 // //----SetSysPara-----
 // Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 // Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 // Serial3.write(0x01);
 // Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x05);
 // Serial3.write(0x0e);
 // Serial3.write(0x04);//Baud rate control
 // Serial3.write(0x06);//57600
 // Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1E);
 // delay(1000);
 // -----SetSysPara-----
     Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 // Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 //
     Serial3.write(0x01);
     Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x05);
 //
 //
     Serial3.write(0x0e);
 //
     Serial3.write(0x06);//Data package length
 //
      Serial3.write(0x00);//32
 //
      Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1A); \frac{1}{256}=1d 32=1A
 //
      delay(1000);
 ##########
 Verifypasswoard();
 delay(1000);
 GetImage();
 delay(1000);
 Img2Tz(0X01);
 delay(1000);
 GetImage();
 delay(1000);
 Img2Tz (0X02);
 delay(1000);
```

```
Search();
 delay(1000);
void loop() {
void serialEvent3() {
 if (Serial3.available() > 0) {
   C++;
   a = Serial3.read();
   f += String(a, HEX);
 if (c == 12)
 {
   c = 0;
   Serial.print(f);
   if (f.substring(12, 16) == "0300")
     OK++;
     Serial.println();
     Serial.println("OK");
     f = "";
     if (OK == 5)
       Serial3.end();
       Serial3.begin(57600);
       RegModel();
       delay(1000);
       Store(0X02);// makane zakhire
       delay(1000);
       OK=0;
    }
   else if (f.substring(12, 16) == "0320" || f.substring(12, 16) ==
"0370")
   {
     f = "";
     Serial.println();
     Serial.println("Error");
    } else if (f.substring(14, 17) == "900")
    {
     f = "";
     Serial.println();
     Serial.println("No matching");
   }
   else if (f.substring(14, 16) == "00")
     f = "";
     Serial.println();
     Serial.println("matching");
  }
}
void Verifypasswoard()
 // ------Verify passwoard-----
```

```
Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07);
 Serial3.write(0x13);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1B);
void GetImage()
 //-----GetImage1-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x03);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x05);
}
void Img2Tz(byte id)
 // -----Img2Tz-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x04);
 Serial3.write (0x02);
 Serial3.write(id);//ID
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07 + id);
void RegModel()
{
 //-----ReqModel-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xff); Serial3.write(0xff); Serial3.write(0xff);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x03);
 Serial3.write(0x05);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x09);
void Store(byte id)
{
  //----Store-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x06);
 Serial3.write(0x06);
 Serial3.write(id);//ID
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(id); //PAGEID
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0X0D + id + id);
```

```
}
void Search()
  //-----Verify passwoard--------
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x07);
 Serial3.write(0x13);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x00);
Serial3.write(0x00);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1B);
 delay(2000);
 //-----GetImage-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x03);
 Serial3.write (0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x05);
 delay(1000);
 // -----Img2Tz-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x04);
 Serial3.write (0x02);
 Serial3.write(0x01);//ID
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x08);
 delay(1000);
 // -----Search-----
 Serial3.write(0xEF); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF); Serial3.write(0xFF);
Serial3.write(0xFF);
 Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x08);
 Serial3.write(0x04);
 Serial3.write(0x01);//ID
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x01);
 Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x0F);
```

در پناه خدا موفق و پیروز باشید



delay(1000);

}

Serial3.write(0x00); Serial3.write(0x1E);