级别: 大班

绘本名:《滴答滴答走》

፟ 活动目标

- 1、了解钟表的发展历史。
- 2、知道石英钟的工作原理,并制作。



🧩 话动重难点

知道石英钟的工作原理,并制作。




🙀 活动准备

操作课件《滴答滴答走》。

🍱 话动过程





级别: 大班

绘本名:《滴答滴答走》





石英钟

石英钟一种常见的计时器具。提起时钟大家都很熟悉,它是给我们指明时间的一种计时器具,我们每天都用得到它。它主要部件是一个很稳定的石英振荡器。石英钟采用石英谐振器作为振荡器,通过电子分频去控制马达运转,带动指针走动,走时精度很高。石英钟品种有台钟、挂钟、日历钟、闹钟、音乐钟、落地钟,也有汽车钟、舰船钟、天文钟等各种技术用钟。






认识时针、分针、秒针。





1、组装垫片及螺母。首先将石英钟表芯的转轴穿入表盘的中心孔,并依次将圆形垫片和六角螺母与表芯转轴组装起来。






级别: 大班

绘本名:《滴答滴答走》

2、整理时针、分针及秒针组装。将运输途中容易被挤压变形的时针、 分针和秒针分别用手轻轻整理平整,便于安装后三个表针各自互不 触碰、运行良好。你能正确分辨出秒针、分针和时针吗?



- 3、整体组装成型。
- A. 先将最短的黑色时针组装到表芯转轴底部的直径最粗一节的转轴上。
- B.再将次长的黑色分针组装到表芯转轴中间的直径较粗一节的转轴 上。
- C.最后将最长的红色秒针组装到表芯顶端的直径最细一节的转轴 上。



级别: 大班

绘本名:《滴答滴答走》

实验准备:

A. 检查整理一下表芯以及三个表针的组装是否正确无误、表针是否 平直?表盘与表芯的位置是否有错位和松动现象?

B. 在表芯后面电池盒里装入一节电力充足的 5 号电池。

注意: 电池正负极要与电池盒的正负极相对应。



实验一

电池盒内正确装入电池后,请先观察秒针是否顺时针方向"嘀嗒、嘀嗒"有节奏的走动起来?

实验二

如果发现秒针顺时针启动正常,请再仔细观察分针能否随着秒针的 走动而缓慢走动?是否是秒针走360度一圈,分针才走一分钟的刻 度。

实验三

如果发现秒针和分针都走时正常,请再耐心都观察一会,看看时针有没有小幅度的走动。如果时针走动也正常的话,对照标准北京时间调整三个表针。



级别: 大班

绘本名:《滴答滴答走》

注意事项

圆形垫片和六角螺母要适当拧紧,并且上下位置不能搞错。三根表针的安装过程中需注意先后顺序及距离,工作时既不能互相碰触,也不能有松动现象。





- 1、你知道钟表分哪几类吗?
- 2、你知道时针分针秒针之间的关系吗?
- 3、现象描述。

实验一: 电池盒内正确装入电池后, 秒针按顺时针方向"嘀嗒、嘀嗒"有节奏的走动起来。

实验二:分针能随着秒针的走动而缓慢走动,秒针走360度一

圈,分针走一分钟的刻度。

实验三: 秒针和分针都走时正常, 时针也有小幅度的走动。

- 4、通过学习你知道石英钟与机械钟表有什么区别?
- 5、你能说出你家里的石英钟是什么样子的?
- 6、石英钟与机械钟相比较哪一个走时更准确一些?



级别: 大班

绘本名:《滴答滴答走》





DIY 石英钟特色

我们今天制作探究的这款 DIY 组装石英钟,表盘图案漂亮、机芯质量可靠,组装过程简单。石英晶体的传感器的核心是传感元件-压电石英晶片。其工作原理是压电效应。定时交替在石英晶体两侧导入正、负电流,当外加电场的频率和晶体的固有振荡频率一致时,则出现晶体的谐振。石英晶体就是根据这种振荡计时的。通过石英钟组装和调校过程,帮助同学们直观地了解熟悉石英钟工作原理和结构等特点。



科学我知道

机械钟

机械钟是通过钟声来报时的一种计时器,是人类智慧的结晶,最早的机械钟十三世纪出现在欧洲的修道院之中,最初是英格兰的修道院出现以砝码带动的机械钟。当时的机械钟靠看钟人每小时敲钟来报时,通知修道士们准时地进行各种宗教活动,还没有完全和人们的日常生活联系上。



级别: 大班

绘本名:《滴答滴答走》

知识拓展


时钟一直以来都是国人钟爱的商品之一。新中国成立以来,国家投入大量资金发展钟表工业,使这一产业得以快速发展,中国的改革开放以及经济全球化发展给中国钟表业带来了繁荣。经过几十年的发展,中国钟表业经历了进料组装-外观件制造一产品开发-创立品牌的发展过程,已形成配套齐全的钟表制造工业,除高端机芯外的所有零配件均可加工生产。





生活小百科

生活中运用到压电效应的例子还有很多,你还知道哪些呢?根据图片,说一说吧!



亲子乐园

回到家给爸爸妈妈演示一下石英钟,运用今天所学原理,向爸爸妈妈讲 解为什么会出现这种现象?

