

NR	RWY BRG TRUE/MAG	m	AVBL LEN LDG	AVBL LEN TKOF	Oberfläche SFC	Tragfähigkeit STRENGTH
11	110/108	620 x 30		620	GRASS	0.25 MPa
29	290/288		410 <sup>1)</sup>			
	VAR (13.5): 2° E	→ VFR AGA 3-0, § 3				→ VFR AGA 3-0, § 2

- 1) Aufgrund eines kreuzenden Feldweges / Due to crossing field path
  - 1 Flugplatz: Privat: Flugfeld, **PPR**, **nur Segelflug**
  - 2 Lage: 2 km N Laufen
  - 3 Flugplatzbezugstemperatur: NIL
  - 4 Betriebszeiten: HX
  - Flugplatz-Halter: Segelfluggruppe Dittingen Flugplatz
    4243 Dittingen
  - 6 AFTN: NIL

7 TEL: +41 (0) 61 761 68 06

(nur während Flugbetrieb besetzt)

E-Mail: info@sg-dittingen.ch

1 Aerodrome:

Private: Airfield, PPR, GLD only

- 2 Location:1 NM N Laufen
- 3 AD reference temperature: NIL
- 4 OPR hours: HX
- 5 AD-Operator: Segelfluggruppe Dittingen Flugplatz **4243 Dittingen**
- 6 AFTN: NIL

Phone: +41 (0) 61 761 68 06

(monitored DRG flight OPS only)

E-Mail: info@sg-dittingen.ch

LSPD

Bodendienste: Ground services: NIL NIL 9 Zoll: Customs: NIL NII 10 Örtliche Flugbeschränkungen und 10 Local flying restrictions and remarks: Bemerkungen: Für auswärtige motorgetriebene ACFT 10.1 CLSD to visiting power-driven ACFT. gesperrt. Landungen ausschliesslich auf 10.2 10.2 Landings on RWY 29 only. RWY 29. Starts mit Motorflugzeugen Departures with power-driven ACFT ausschliesslich auf RWY 11. on RWY 11 only. 11 ATS: ATS: NIL NIL 12 Handkorrekturen 12 Hand corrections LSPD VAC 1 LSPD VAC 1 1. Löschen: VOR/DME HOC R258 1. Delete: VOR/DME HOC R258 (VOR HOC Ausserbetriebnahme) (VOR HOC decommissioning)