Sanitär

- Heizung
- Klima
- Lüftung
- Solaranlagen
- Wärmepumpen

seit 1882



Härtner Haustechnik GmbH Hammer Deich 63 · 20537 Hamburg

Herr Dr. Karel Meirowitz c/o ASB Grundbesitz-Verwaltungs GmbH Rothenbaumchaussee 42 20148 Hamburg 

 Rechnungs-Nr.:
 15208012458

 KST/KTR:
 152344027

 Kunden-Nr.:
 210002

(Bei Zahlung bitte immer angeben)

**Belegdatum:** 16.07.2024

Projektleiter:

Projekt-Nr.: 15201001553
Bearbeiter: Maren Pauli

Referenz Kunde:

## Rechnung

Mieter:

## Leistungszeitraum:

09.07.2024 - 09.07.2024

Heizkörper Erneuerung Thermostateinsatz, Prüfung Ablauf Garage LE: Dr. Karel Meirowitz, Heimhuderstr. 52, 20148 Hamburg

Auftraggeber Name: Herr Dr. Meirowitz am 04.07.2024

Objekt: MFH Haus 56, H0086 + H0086A LE: Dr.Karel Meirowitz, Heimhuder Str. 52,

20148 Hamburg Whg Kliewer

Heimhuder Straße 56 20148 Hamburg Sören Kliewer

Durchgeführte Arbeiten: Heizkörper kontrolliert, Ventileinsatz überprüft und neuen Ventileinsatz

geschleust. Alles auf Dichtheit kontrolliert Thermostat Kopf mit Fernversteller

überprüft, ist defekt provisorisch Thermostat Kopf montiert.

Schacht in der Tiefgarage kontrolliert. Schacht soll laut Herrn Meirowitz

ausgepumpt werden. Neuen Termin machen.

Auszuführende Arbeiten: Heizkörper lässt sich nicht regeln, Ablauf in der Garage ohne Funktion.

Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00	Std.	Service Monteurstunde	79,50	79,50
2	1,00	Std.	Servicemonteur Anfahrt	79,50	79,50
3	1,00	Stück	Fahrzeugnutzungspauschale	18,00	18,00
4	1,00	Stück	Kleinmaterial	8,00	8,00
5	1,00	Stk.	Maschinenstunden	29,80	29,80
6	1,00	Stk.	HEIMEIER Thermostat-Ersatz-Oberteil DN 10 und 15 2001-02.300	28,40	28,40

Seite 1 von 2

Rechnungs-Nr.: 15208012458



Hammer Deich 63 20537 Hamburg Tel: 040/80 90 30 40 Fax: 040/80 90 30 444 mail@haertner-haustechnik.de www.haertner-haustechnik.de Geschäftsführer: Sven Niemeier, Dr. Matthias von Bodecker Geschäftssitz: Hamburg

Handelsregister Hamburg HRB 21768 USt-IdNr. DE118664063 Commerzbank AG IBAN: DE81 2008 0000 0405 8690 00 BIC: DRESDEFF200



- Sanitär
- Heizung
- Klima
- Lüftung
- Solaranlagen
- Wärmepumpen





Summe Netto EUR	243,20
19,00 % MwSt. EUR	46,21
Summe Brutto EUR	289,41

Absetzbarer Anteil nach §35a EStG (inkl. MwSt) 189,21 €

Zahlen Sie den o.g. Betrag bis zum 26.07.2024.

Bei steuerpflichtigen Werklieferungen oder sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück hat der Leistungsempfänger dieser Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder eine andere beweiskräftige Unterlage aufzubewahren. Bei Privatpersonen gilt eine Frist von mindestens zwei Jahren, bei Unternehmen mindestens zehn Jahre.

Seite 2 von 2

Rechnungs-Nr.: 15208012458



Hammer Deich 63 20537 Hamburg Tel: 040/80 90 30 40 Fax: 040/80 90 30 444 mail@haertner-haustechnik.de www.haertner-haustechnik.de Geschäftsführer: Sven Niemeier, Dr. Matthias von Bodecker Geschäftssitz: Hamburg

Handelsregister Hamburg HRB 21768 USt-IdNr. DE118664063 Commerzbank AG IBAN: DE81 2008 0000 0405 8690 00 BIC: DRESDEFF200



## Härtner Haustechnik GmbH Hammer Deich 63 20537 Hamburg

Objekt: Rechnungsempfänger:

Mietung Kliewer Heimhuder Straße 56 20148 Hamburg ASB Grundbesitz-Verwaltungs GmbH Rothenbaumchaussee 42 20148 Hamburg

Anlage: Mietung Kliewer

**Ansprechpartner:** 

Auftrags-Nr.:15218004144Sachbearbeiter:Kay LäppleMonteur:Peter Wendt

Ausgeführt am 14.07.2024

Wir danken für Ihren Auftrag und haben wie folgt ausgeführt:

## Durchgeführte Arbeiten:

Heizkörper kontrolliert, wenn Thiel Einsatz überprüft und neuen Ventil Einsatz geschleust. Alles auf Dichtheit kontrolliert Thermostat Kopf mit Fernversteller überprüft, ist defekt provisorisch Thermostat Kopf montiert.

Schacht in der Tiefgarage kontrolliert. Schacht soll laut Herrn Meirowitz ausgepumpt werden. Neuen Termin machen.

Name	Kurztext	Menge	Einh.
KD Service	Service Monteurstunde	1,000	Std.
Monteurstunde KD Servicemonteur Anfahrt	Service Monteursunde TECHNIK Servicemonteur Anfahrt	1,000	Std.
KD Fahrzeugnutzun gpauschale	Fahrzeugnutzungspauschale	1,000	Stück

Name	Kurztext	Menge	Einh.
KD Kleinmaterial	Kleinmaterial	1,000	Stück
MASTD	Maschinenstunden	1,000	Stk. (St.)
	Heimeier Ventileinsatz	1,000	Stk. (St)

Wir hoffen, dass Sie mit unserer Ausführung zufrieden sind. Empfehlen Sie uns gerne weiter.



Peter Wendt