

# Rechnung

Minimax Mobile Services GmbH Minimaxstraße 1 · 72574 Bad Urach

Tindur Beteiligungsgesellschaft

GmbH & Co. KG

c/o ASB Grundbesitz-Verwaltungs

GmbH

Rothenbaumchaussee 42

20148 Hamburg

27.06.2024 1/ 2 Datum - Seite

Christine Rüter Kontakt 05731 98194 43 Telefon 05731 98194 60 Telefax

rueterc@minimax.de Email

603083472 Rechnungsnummer 27.06.2024 Rechnungsdatum

Unsere Auftragsnummer: Ihre Bestellnummer

Ihr Bestelldatum

Kundennummer 1243873 25.06.2024 Leistungserst.-Datum Unsere Steuernummer : DE242349370

Bei Rückfragen/Zahlung bitte Rechnungsnummer angeben.

Pos. Kd.Pos.		eit Bezeichnung Materialnummer	Einzelpreis	Leist. Beti	-ErstDatum rag S
Serviceauftrag 83132083 BST: 8108 Prüfadresse 1243873-0008-01 Treppenhaus Neubau Neuer Pferdemarkt 23 20359 Hamburg				25.06.2024	
Hinweis Rauchme	elder aus Alters	sgründen getauscht			
10	1,00 SLE	Fahrtkostenpausch 88548100	hale RWA-BT / je Anfa	ahrt 79,00	79,00

Rauchmelo	der aus	Altersgr	ründen getauscht			
10	1,00	SLE	Fahrtkostenpauschale RWA-BT / je Anfah 88548100	rt 79,00		79,00
20	1,00	SLE	Mobilitätszuschlag BU RWA/LWT 88545800	16,90		16,90
30	3	ST	Rauchmelder SD-O 371 inklusive Sockel 25132700	113,00		339,00
40	1,00	SLE	Insth.Protokoll+führen Kontrollb. je RWA 25403900	25,90		25,90
50	1,00	SLE	Wartung/Inspektion elektr. RWA-Zentrale 25403100 Rabatt Positionsnetto	117,00 35,000- 76,05	%	117,00 40,95- 76,05



72574 Bad Urach Tel.: +49 7125 154-0 Fax.: +49 7125 154-100 www.minimax.com www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services GmbH Sitz der Gesellschaft: Bad Urach AG Stuttgart HRB 780595
Minimaxstraße 1 USt-Ident-Nr.: DE242349370 Steuer-Nr.: 8907850396

Geschäftsführer: Mario Bökelheide Markus Dumrath Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Hofmann Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH Hamburg BLZ 200 300 00 Kto.-Nr. 15 351 007 IBAN DE24 2003 0000 0015 3510 07 SWIFT-BIC HYVEDEMM300



Pos.	Anzahl	Einheit	Bezeichnung			LeistErst	Datum
Kd.Pos.	Kd.Mat.		Materialnummer	Einzelpreis		Betrag	S
60	2,00	SLE	Wartung/Inspektior	n el. Notauslöseein.			
	,		25403200		16,00		32,00
			Rabatt		35,000-	%	11,20-
			Positionsnetto		10,40		20,80
70	1,00	SLE	Wartung/Inspektion	n el. RWA-Gerät /Kla	ppe		
			25403300		23,00		23,00
			Rabatt		35,000-	%	8,05-
			Positionsnetto		14,95		14,95
80	3,00	SLE	Wartung / Inspektion	on Rauchmelder			
			25403500		16,00		48,00
			Rabatt		35,000-	%	16,80-
			Positionsnetto		10,40		31,20
90	0,10	SLE	Aerosol für die Prü	fung von Rauchmeld	er		
			24114200	· ·	30,00		3,00
Summe I	Positioner	 າ					606,80
Nettower	t		E	EUR			606,80
Umsatzs			19,0 %		606,80		115,29
Rechnur	ngsbetrag	in EU	R				722,09

Zahlungsbedingungen : Die Zahlung ist sofort fällig. Der Rechnungsbetrag ist, ohne die Fälligkeit nach hinten zu verschieben, zahlbar wie angegeben: Sofort zahlbar ohne Abzug

#### Wichtiger Hinweis für den Rechnungsempfänger:

Empfänger der von uns erbrachten Bauleistungen sind bei der Bezahlung gemäß Bescheinigung des Finanzamtes Bad Urach vom 11.08.2021, Sicherheits-Nummer 288902010983, vom Steuerabzug nach § 48b Abs 1. EstG (Bauabzugsteuer) befreit. Falls Ihnen diese nicht vorliegt, bitte bei dem Sie betreuenden Minimax-Brandschutz-Center anfordern. Steuernummer: 89 078 50396 Der Rechnungsempfänger ist verpflichtet, diese Rechnung mindestens 2 Jahre (als Unternehmer 10 Jahre) aufzubewahren. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.

Unsere Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Minimax Mobile Services GmbH sowie die Vertragsbedingungen für Brandschutzseminare und Fachlehrgänge der Minimax Mobile Services GmbH sind in der jeweils aktuellen Fassung in den jeweiligen Vertrag einbezogen und können von unserer Homepage unter http://www.minimax-mobile.com heruntergeladen und ausgedruckt werden.

#### ACHTUNG: Verbot fluorhaltiger Schaumlöschmittel!

Fluorhaltige Zusätze (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz: PFAS) werden in relativ naher Zukunft komplett in Schaumfeuerlöschern verboten sein! Sobald das Verbot in Kraft tritt, haben Sie nur wenige Monate Zeit, um Ihren fluorhaltigen Feuerlöscherbestand durch fluorfreie Alternativen zu ersetzen. Informieren Sie sich unter www.minimax-mobile.com/fluorverbot.





-1/1

Minimax Mobile Services GmbH Ringstraße 36 · 32584 Löhne

Arbeitsauftrag 83132083

Kundenadresse

Tindur Beteiligungsgesellschaft

GmbH & Co. KG

c/o ASB Grundbesitz-Verwaltungs

Rothenbaumchaussee 42

20148 Hamburg

Prüfadresse

Treppenhaus Neubau

Neuer Pferdemarkt 23

20359 Hamburg

in boileauth ag

Datum - Seite : 25.06.2024

Kundennummer: 1243873

Technischer Platz : 1243873-0008-01

Planwoche : 2024/22 **OV** 

BST : 8108 BST Fürch, Andreas

Telefon-Nr. : 0172/7272631

Bestell-Nummer : Bestell-Datum :

Leistungs-Datum : 25.06.2024

Bezeichnung	Material	Menge
Fahrtkostenpauschale RWA-BT / je Anfahrt	88548100	1.00
Mobilitätszuschlag BU RWA/LWT	88545800	1.00
Rauchmelder SD-O 371 inklusive Sockel	25132700	3.00
Insth.Protokoll+führen Kontrollb. je RWA	25403900	1.00
Wartung/Inspektion elektr. RWA-Zentrale	25403100	1.00
Wartung/Inspektion el. Notauslöseein.	25403200	2.00
Wartung/Inspektion el. RWA-Gerät /Klappe	25403300	1.00
Wartung / Inspektion Rauchmelder	25403500	3.00
Aerosol für die Prüfung von Rauchmelder	24114200	0.10

Bemerkung
Rauchmelder aus Altersgründen getauscht

Abfallerzeugernr.:
(außer Erzeuger von Kleinmengen)
Freiwillige Rücknahme nach §26 KrWG
(Kreislaufwirtschaftsgesetz)
Betriebsnummer: H36008230
Beförderernummer: H36008230

Nächste Prüfung

Juni 2025

Lager

6264

Name Kundenbeauftragter

Frau Rokitta

Ort/Datum Unterschrift Kunde Unterschrift BST

Hamburg / 25.06.2024

Allen Vereinbarungen, Lieferungen und Leistungen liegen ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuell gültigen Fassung zugrunde



# Instandhaltungsprotokoll

Rauchabzugsanlagen (NRA) - Elektrisches System



Kunde: Tindur Beteiligungsgesellschaft Auftrags-Nr.: 83132083 Objekt: Treppenhaus Neubau Kunden-Nr.: 1243873 Neuer Pferdemarkt 23 nächste Wartung: 25.06.2025

20359 Hamburg

Techn. Platz: 1243873-0008-01 Ausführungsdatum: 25.06.2024

Anlagenstandort: Treppenhaus

Wartungsumfang Elektrische Anlage:	i.O.	n.i.O.	n.v.		i.O.	n.i.O.	n.v.
Anlagendokumentation				Elektrische Auslösezentrale:			
- Durchsicht der Anlagendokumentation	$\boxtimes$	П		- Kontrolle der Anschlüsse/Kabeleinführung auf			ш
- Durchsicht der Unterlagen auf objektspez.				Beschädigungen	$\boxtimes$		
(Neu-)Anweisungen	П		$\boxtimes$	- Prüfung aller Funktionen der Zentrale	$\boxtimes$		
- Prüfbuch				- Funktionsprüfung aller Anzeigen und Signale			
Anlagenumfeld				- Simulation Notbetrieb mit Prüfung aller Funktionen			
- Überprüfung von Aufschaltungen auf andere				- Funktionsprobe von Aufschaltungen von/auf andere			
Alarmsysteme	П	П	$\boxtimes$	Systeme			$\boxtimes$
- Sichtkontrolle der Anlage auf bauliche Veränderungen wie		_		- Energieversorgung und Ladespannung prüfen			
Raumaufteilung, Zwischendecken eingezogen, usw.	$\boxtimes$		П	Ladespannung: 26,600 V			
Rauch- und Wärmeabzugsgeräte:				- Prüfplakette erneuert	$\boxtimes$		
- Öffnungsbereiche der Geräte auf Hindernisse wie				Zusatzansteuerungen:		_	$\boxtimes$
Blitzableiter, Solaranlagen oder ähnliches kontrollieren	$\boxtimes$	П		- Sichtprüfung der Zusatzeinrichtungen wie Zusatzver-			
- Sichtprüfung auf Beschädigungen	$\boxtimes$			riegelung, Tandem-/Synchronsteuerung oder ähnliches			
- Sichtkontrolle auf freie Eintrittsöffnung	$\boxtimes$			- Überprüfung auf Beschädigung und Befestigung			
- Schwenkbereich der Motoren prüfen	$\boxtimes$			- Funktionsprüfung durchführen			
- Kontrolle der Anschlüsse/Verkabelung	$\boxtimes$			Wind- und Regensensor:			$\boxtimes$
- Gerät auslösen bzw. öffnen	$\boxtimes$			- Kontrolle der Anschlüsse/Kabeleinführung			
- Überprüfung der beweglichen Teile (Traversen,				- Funktionsprobe Regensensor			
Konsolen usw.)	$\boxtimes$			- Funktionsprobe Windsensor			
- Schubstangen mit Schmier- bzw. Gleitmittel versehen,				- Funktionserhaltendes Reinigen			
falls erforderlich	$\boxtimes$			Automatische Melder:			
- Überprüfung der Windleitwände auf Beschädigung/				- Sichtkontrolle der Anschlüsse/Kabeleinführung	$\boxtimes$		
festen Sitz und Korrosion			$\boxtimes$	- Funktionsprüfung aller automatischen Melder,	$\boxtimes$		
- Überprüfung der Scharniere	$\boxtimes$			Sonstige Bauteile:			$\boxtimes$
- Funktionserhaltendes Reinigen	$\boxtimes$			-			
Bedienstellen/Auslösetaster:				-			
- Bedienstellen frei zugänglich	$\boxtimes$			-			
- Zugang Auslöseort beschriftet	$\boxtimes$			i.O. = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung n.v. = nicht vorhanden			
- Befestigungen auf festen Sitz prüfen	$\boxtimes$						
- Sichtkontrolle der Anschlüsse/Kabeleinführung	$\boxtimes$						
- Auslösung der RWA am Auslösetaster	$\boxtimes$						
- Funktionsprüfung aller Anzeigen und Signale	$\boxtimes$						
- Beschriftung des Auslösetasters vorhanden	$\boxtimes$						
- Funktionsprüfung Lüftung inkl. Vorrangfunktion	$\boxtimes$						
- Zuordnung Rauchabschnitt erkennbar	$\boxtimes$						

# Instandhaltungsprotokoll

Rauchabzugsanlagen (NRA) - Elektrisches System



**Auftrags-Nr.:** 83132083

**Anlagenstandort:** Treppenhaus **Funktion:** Elektrisch

Anzahl	Bezeichnung der RWA Bauteile
1	RWA Zentrale   2A   Elektrisch
1	Fenster   Spezial ( )   Elektrisch
3	Rauchmelder   keine

Anzahl	Bezeichnung der RWA Bauteile		
2	Notauslösetaster   keine		
1	Lüftungstaster   keine   Lüftung		

Elektrische Auslösezentra	ıle

Mängel festgestellt:

Material	Anzahl	Interne MID
24097000 Akku Typ MP 12V / 1,2 Ah VdS	2.00	01062027

#### Automatische Melder

Material	Anzahl	Interne MID
25132700 Rauchmelder SD-O 371 inklusive Sockel	3.00	01062032

Rauchmelder aus Altersgründen getauscht.

Anlage(n) an den Betreiber übergeben:

25.06.2024

Datum Unterschrift Brandschutztechniker