Práctica P4_UART_v1 Luis Castillo e Ian Fernandez

RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE UART

Sincronización de los dispositivos (encuesta o interrupción)

- Pulsador S4: Se gestiona por encuesta
- Pulsadores S3, S6: Se gestionan por interrupción
- **Timer T9:** Se gestiona por encuesta
- Timers T7, T5: Se gestionan por interrupción

Funciones que llama el programa principal

- inic_oscilator (en oscilator.c)
 - Inicializa y configura el módulo oscilator
- inic leds (GPIO.c)
 - o Define e inicializa los puertos correspondientes a los leds
- inic_pulsadores (GPIO.c)
 - Define e inicializa los puertos correspondientes a los pulsadores
- inic_LCD (LCD.c)
 - inicializa el display LCD estableciendo los estados iniciales para data y pines de control e inicializa la secuencia de inicialización de la LCD
- copiar_FLASH_RAM (memoria.c)
 - Recibe una cadena de texto y asigna sus valores a la variable Ventana_LCD la cual se usa para mandar datos al display
- line_1 (LCD.c)
 - o Establece el cursor en la primera línea del display
- puts_lcd (LCD.c)
 - o Recibe la variable Ventana_LCD y despliega su información en el display LCD
- line 2 (LCD.c)
 - o Establece el cursor en la segunda línea del display
- inic_crono (timers.c)
 - Inicializa las variables de cronometro y cambia el valor del flag inic crono a 1
- inic_Timer7 (timers.c)
 - Inicializa y configura el Timer 7
- inic_Timer5 (timers.c)
 - o Inicializa y configura el Timer 5
- **inic CN** (CN.c)
 - o Inicializa el módulo CN
- Inic_UART2 (UART_RS232.c)
 - o Inicializa el módulo UART2, para recibir y transmitir información.
- crono (timers.c)
 - Realiza el conteo de las variables del cronometro, en cada cambio de valor de una de estas variables se realiza la conversión de tiempo de número entero a ASCII con la función conversión_tiempo de modo que la variable Ventana_LCD actualiza su contenido.

- comprobar_inic_crono (timers.c)
 - Evalúa el cambio del flag_inic_crono y realiza la conversión del tiempo de las variables del cronometro, esto se realiza para que estas operaciones no se hagan directamente en la rutina de atención

Otras funciones importantes

- lcd_cmd (en LCD.c)
 - Se encarga de enviar los comandos necesarios para el funcionamiento de la pantalla LCD.
- lcd_data (en LCD.c)
 - o Subrutina encargada de imprimir un carácter en la pantalla LCD.
- Delay_ms (en timers.c)
 - o Función que espera el tiempo pasado por parámetro en milisegundos.
- Delay_us (en timers.c)
 - o Función que espera el tiempo pasado por parámetro en microsegundos.
- conversion_tiempo (en utilidades.c)
 - Función que, dados dos dígitos, devuelve estos en forma de caracteres.

Rutinas de atención

- Rutina del módulo CN (en CN.c): _CNInterrupt()
 - o Comprueba el pulsador S3 y si está pulsado para o pone en marcha el timer 7.
 - o Comprueba el pulsador S6 y si está pulsado reinicia el cronometro y para el timer 7.
- Rutina del timer T7 (en timers.c): T7Interrupt()
 - o Simplemente actualiza la variable mili cada 10ms e inhabilita el flag de interrupción.
- Rutina del timer T5 (en timers.c): T5Interrupt()
 - Se implementa la maquina de estados para que envíe datos y comandos al LCD cada 2,5ms.
- Rutina de la UART2 (en UART2_RS232.c): _U2RXInterrupt()
 - Evalúa el registro recepción de la UART2, si el carácter recibido es "p" o "P" para el cronometro, si es "i" o "I" lo inicializa y si es "c" o "C" lo pone en marcha.
- Rutina de la UART2 (en UART2_RS232.c): _U2TXInterrupt()
 - Contiene una máquina de estados que enviará los datos y comandos necesarios a una velocidad 4800 baudios mediante la UART2 (10bits) y se verán reflejados en el terminal del Tera Term.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

El funcionamiento para el timer y LCD son los mismos que para las prácticas anteriores. Esta práctica se diferencia en que esta vez se usa la UART2 para enviar y recibir los datos para visualizar y manipular el cronometro.

La UART2 recogerá los datos recibidos mediante Tera Term y evaluará el carácter recibido mediante la rutina de atención de _U2RXInterrupt() con el que se modificará el comportamiento del cronómetro.

También se enviarán datos a través de la UART2 de lo que se encargará la rutina de atención de _U2TXInterrupt(). Se ha determinado que la mejor frecuencia para enviar los datos es 4800

baudios, ya que con menos frecuencia perderíamos datos a la hora de refrescar y con más, estaríamos desperdiciando recursos. En total, se enviarán (3+16+2+16)x10 bits = 37 x 10 bits = 370 bits a una velocidad de transmisión de 22 us/bit.