

## 151 COMMANDPOS\_MISSMATCH

General Error

Explicación	Causa	Acción
<b>Para R5 y B1,</b> la posición de inicio X y/o Y del siguiente comando no coincide con la posición en la que se El robot tiene o tendrá cuando termine el comando actual.	Viejo Robot Fw	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lleve el robot a la zona de intervención segura y arranque el sistema.</li> <li>■ Asegúrese de que el robot se esté ejecutando con el firmware más reciente</li> <li>■ Vuelva a agregar el robot al sistema mediante el Asistente para agregar robot.</li> </ul>
	Malas condiciones de la radio	Si ocurre un error durante el funcionamiento normal, investigue las condiciones generales lo antes posible e instálelo en el sitio.
		Consulte <a href="#">AS-55106 -STD-es - Manual de instalación lo antes posible</a>
152 NO_STOPPOS		▼
153 NO_MIDPOS		▼
154 EARLY_STOP_TO_X		▼
155 EARLY_STOP_TO_Y		▼
156 ILLEGAL_TRACK		▼