
But : Ecrivez les programmes en MicroC et ex écutez sur easypic pour le pic16F877 :

Soit un LCD a 2 lignes avec le brochage suivant connect éau pic selon la figure ci dessous

```
1. Ground
2. VCC (+3.3 to +5V)
3. Contrast adjustment (VO)
4. Register Select (RS). RS=0: Command, RS=1:
5. Read/Write (R/W). R/W=0: Write, R/W=1: Read
6. Clock (Enable). Falling edge triggered
7. Bit 0 (Not used in 4-bit operation)
8. Bit 1 (Not used in 4-bit operation)
9. Bit 2 (Not used in 4-bit operation)
10. Bit 3 (Not used in 4-bit operation)
11. Bit 4
12. Bit 5
13. Bit 6
14. Bit 7
15. Backlight Anode (+)
16. Backlight Cathode (-)
```



Un microcontr deur PIC peut être facilement en communication avec écran LCD en utilisant la biblioth èque

de MikroC. l'Interface entre PIC et l'écran LCD peut être de 4 bits ou 8-bits.

Dans le mode 4 bits, la donn & ASCII 8 bits est divis & en 2 parties qui sont envoy & de mani ère s équentielle à travers les lignes de donn & DB0 – DB3 vers D4-D7du cot & LCD D & finition des connexions LCD

Pour le bon fonctionnement de la biblioth èque LCD, vous devez définir, comment les broches du LCD sont connect és au microcontr deur PIC

Les définitions ci-dessus indique au compilateur, comment LCD est connect é au microcontr âleur. Les deux ensemble de définitions sont utilis és pour fournir des donn és (PORT) et Direction (TRIS) registres.

toutes les donn és transf ér és à un écran LCD à travers les broches D0-D7 seront interpr ér és comme une commande ou une donn ée, qui dépend de l'état logique de la broches RS: \cdot RS = 1 - Bits D0 - D7 sont les codes des caractères à afficher. \cdot RS = 0 - Bits D0 - D7 sont des commandes pour le réglage du mode d'affichage.

```
/************
UN TEXTE A L'ECRAN LCD
Un contrôleur de texte LCD est reliéà
un microcontrôleur PIC dans le mode
(4,5,3,2,1,0). Ce programme affiche les textes
"EMBARQUE" sur la 1 ère ligne
et "Electro Usto" sur la 2ème ligne du LCD.
Oscillateur: HS, 8.0000 Mhz
Compilateur: microC PRO
*************
// Connections de LCD
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD D6 at RB2 bit;
sbit LCD D7 at RB3 bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// Fin de connections
void main()
TRISB = 0;
PORTB = 0xFF:
//TRISB = 0xff;
/* Configurer E/S du portB comme num ériques*/
Lcd Init();
                      // Initialiser LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
// Effacer un texte sur l'ecrantLCD
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
// Curseur est en off
Lcd_Out(1,2,"EMBARQUE");
// Ecrire le texte sur la 1 ère ligne
Lcd_Out(2,1,"Electro Usto");
// Ecrire le texte 2 ème ligne }
```

```
// symbole sp &ial
const char character[] = \{0,10,31,31,14,4,0,0\};
const char character2[] =\{0,4,17,17,17,31,0,0\};
void CustomChar(char pos_row, char pos_char)
char i;
  LCD\_Cmd(64);
  for (i = 0; i \le 7; i++)
     LCD_Chr_Cp(character[i]);
  LCD Cmd( LCD RETURN HOME);
  LCD_Chr(pos_row, pos_char, 0);}
void main(){
Lcd Init();
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
Lcd Cmd( LCD CURSOR OFF);
LCD Chr(1,4,'I'); //ecrire I
 CustomChar(1,6); //dessin du symbole spécial
 Lcd Out(2,1,"Electronics");
 Delay ms(3000);
```

Page 1 M.OUSLIM

Le langage mikroC pour PIC a trouvé une large application pour le développement de systèmes embarqués sur la base de microcontrâeur. Il assure une combinaison de l'environnement de programmation avancée IDE (Integrated Development Environment), et d'un vaste ensemble de bibliothàques pour le matériel. Le mikroC PRO pour PIC organise des applications dans des projets, composé d'un seul fichier de projet (extension. mcppi) et un ou plusieurs fichiers sources (extension). Le fichier source peut être compiléque si il fait partie d'un projet. La meilleure façon de créer un projet c'est à l'aide de l'Assistant Nouveau projet (menu Project> New ProjeCt) S électionnez le périph érique dans le périph érique dans la liste déroulante.

Saisir la valeur de fréquence de l'oscillateur. Spécifiez l'emplacement o ù votre projet sera enregistré **Règles g én érales d'écriture en micro**C

Les instructions propres au langage microC doivent être écrites en minuscule(void main (void)).

Les instructions particulières aux microcontr deurs doivent être écrites en majuscule (TRISB).

Les retours à la ligne et les espaces servent uniquement à a érer le code

Toutes instructions ou actions se terminent par un point virgule «; »

Le mikroC LCD biblioth èque fournit un grand nombre de fonctions pour contr der du texte LCD

$Lcd_Config \ Lcd_Init \ Lcd_Out \ Lcd_Out_Cp \ Lcd_Chr \ Lcd_Chr_Cp \ Lcd_Cmd$

Char i;		
<pre>void Move_Delay() {</pre>		
Delay_ms(500); }		
<pre>void main(){</pre>		
<pre>Lcd_Init();</pre>		
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);		
<pre>Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);</pre>		
Lcd_Out(1,6,txt3);		
Lcd_Out(2,6,txt4);		
Delay_ms(2000);		
<pre>Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);</pre>		
Lcd_Out(1,1,txt1);		
Lcd_Out(2,5,txt2);		
Delay_ms(2000);		
// deplacement du text		
for(i=0; i<4; i++) {		
<pre>Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);</pre>		
Move_Delay();		
}		
while(1) { // Boucle infinie		
for(i=0; i<8; i++) {		
<pre>Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_LEFT);</pre>		
Move_Delay();		
}		
for(i=0; i<8; i++) {		
Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);		
Move_Delay();		
}		
}}		

Commande LCD	Description	
LCD_CLEAR	Effacer l'affichage	
LCD_RETURN_HOME	Retourner vers la position du curseur	
LCD_FIRST_ROW	Déplacer le curseur vers la première ligne	
LCD_SECOND_ROW	Déplacer le curseur vers la deuxième ligne	
LCD_THIRD_ROW	Déplacer le curseur vers la troisième ligne	
LCD_FOURTH_ROW	Déplacer le curseur vers la quatrième ligne	
LCD_BLINK_CURSOR_ON	Clignotement du curseur	
LCD_MOVE_CURSOR_LEFT	Déplacer le curseur à gauche	
LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT	Déplacer le curseur à droite	
LCD_SHIFT_LEFT	Décaler l'affichage à gauche	
LCD_SHIFT_RIGHT	Décaler l'affichage à droite	

Manipulation: Faites la connexion du lcd avec la carte (carte eteinte)
Executer les programmes en exercant toutes les fonctions possibles

Faites une recherche sur la bibliotheque LCD en Micropele deuxieme programme affiche le charactere special dites comment peut on programmer les lettres en arabe dites comment afficher l'ecran suivant le troisieme programme affiche 4 textes donner la declaration en initialisant txt? et executer le programme.

Carte

LCD

Donner le programme complet du convertisseur CAN et le LCD

Page 2 M.OUSLIM

2ieme partie : Mettre en œuvre le capteur de Temperature DS1820 et afficher la valeur sur LCD

Le capteur DS1820 est un capteur num érique qui permet la mesure de la temp érature sur la plage - 55 à +125 $^{\circ}$ C avec un pas de 0.5 $^{\circ}$ C. Il se place directement sur la platine de test Easypic5 selon le sch éna ci-contre :vérifier que le jumper J11 est placé en position RA5

DS1820 s'appuie sur le protocole one-wire pour communiquer avec le microcontrôleur et transmettre sa mesure. Comme son nom l'indique, un seul fil est nécessaire les commandes pour le faire fonctionner et le contrôler ont été implément éts dans la librairie One_Wire de MikroC. Il y a au total 3 fonctions :

- Ow_Reset permet d'initialiser le capteur OW_Reset(@du port, n °broche)
- Ow Read permet la réception des données OW_Read(@du port, n°broche)
- Ow_Write permet d'envoyer des commandes au capteur OW_Write(@ du port, n °broche, code commande)
 Le protocole de communication One_Wire permet d'utiliser plusieurs capteurs sur un même fil. Chaque
 capteur est alors identifi épar un code sur 64-bits (ROM code). Etant donné que nous n'utilisons qu'un seul
 capteur, la procédure est simplifiée Pour lire une température et l'afficher, il faut suivre les étapes suivantes :
 a) Envoi de la commande CONVERT_T (code Ox44) au capteur (mesure de la temp érature)
 b) Envoi de la commande READ_SCRATCHPAD (code 0xBE) au capteur (placement de la temp érature dans le
 buffer ou m émoire tampo n du capteur) c) Lecture du buffer d) Affichage
 Remarque : avant de transmettre les commandes CONVERT_T et RE AD_ SCRATCHPAD, il faudra au
 préalable envoyer au capteur une pulse de reset (OW_Reset) puis la commande SKIP ROM (code 0xCC)
 pour adresser tous les capteurs sans avoir recours au code ROM d'identification (opération coûteuse).
 Décodage de la temp érature : A la lecture, le code renvoy é par le capteur est un code binaire sur 16 bits
 (les 8 premiers marquent le signe) : Avant d'afficher la température, il est donc indisp ensable de décoder la

```
// LCD module connections
sbit LCD RS at RB4 bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD D5 at RB1 bit;
sbit LCD D6 at RB2 bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD RS Direction at TRISB4 bit;
sbit LCD EN Direction at TRISB5 bit;
sbit LCD D4 Direction at TRISB0 bit;
sbit LCD D5 Direction at TRISB1 bit;
sbit LCD D6 Direction at TRISB2 bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3 bit;
// End LCD module connections
// Define Messages
char message0[] = "LCD Initialized";
char message1[] = "Room Temperature";
// String array to store temp value to display
char *tempC = "000.0";
unsigned int temp whole, temp fraction,
temp value;
 // 2-byte => 0 .. 65535
signed int tempinC;
// 2-byte => -32768 ... 32767
unsigned short C_Neg=0, TempH, TempL;
// 1-byte => 0 .. 255
void Display_Temperature() {
  // check if temperature is negative
  if (temp_value & 0x8000) {
   C Neg = 1:
   tempC[0] = '-':
   // Negative are stored in 2's complement
   temp_value = ~temp_value + 1;
```

suite binaire.

```
else C_Neg = 0;
  // Get temp_whole
  temp_whole = temp_value >> 4;
// 12 bit >>4 (fraction) => 8bit whole
  if (temp_value & 0x0001){
is 0.0625C
    temp_fraction = 5;
  else temp_fraction = 0;
  tempinC =
temp whole*10+temp fraction;
// convert Temp to characters
if (!C_Neg) {
  if (tempinC/1000)
// 48 is the deci charcode to display 0
  tempC[0] = tempinC/1000 + 48;
  else tempC[0] = ' '; // space
tempC[1] = (tempinC/100)\% 10 + 48;
// Extract tens digit
 tempC[2] = (tempinC/10)\%10 + 48;
// Extract ones digit
 // convert temp fraction to charac
tempC[4] = tempinC\%10 + 48;
                                    //
Extract tens digit
 // print temperature on LCD
Lcd_Out(2, 6, tempC);
void main() {
 ADCON1 = 0xFF;
// Configure AN pins as digital I/O
Lcd Init(); // Initialize LCD
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
```

```
Lcd_Out(1,1,message0);
 Delay_ms(1000);
 Lcd_Out(1,1,message1);
 // Print degree character " °C"
 Lcd Chr(2,11,223);
 Lcd Chr(2,12,'C');
 //--- perform temperature reading
  Ow Reset(&PORTA, 5);
 // Onewire reset signal
  Ow Write(&PORTA, 5, 0xCC);
// Issue command SKIP_ROM
  Ow_Write(&PORTA, 5, 0x44);
// Issue command CONVERT_T
  Delay_ms(600);
  Ow_Reset(&PORTA, 5);
  Ow_Write(&PORTA, 5, 0xCC);
// Issue command SKIP_ROM
  Ow Write(&PORTA, 5, 0xBE);
// Issue command READ SCRATCHPAD
  // Read Byte 0 from Scratchpad
  TempL = Ow Read(&PORTA, 5);
// Read => low byte of 2-byte temp registe
  // Then read Byte 1 from Scratchpad
  TempH = Ow_Read(&PORTA, 5);
// Read => high byte
  temp_value = (TempH << 8) + TempL;
// forming 2-byte value
//--- Format and display result on Lcd
  Display Temperature();
 } while(1);}
```

TOP VIEW

DS1820 . TS1

111

Page 3 M.OUSLIM