# الوحدة الأولي /التقانة الكيميائية الدرس الأول (البوليمرات)

• <u>التقانة الكيميائية</u>: هي الأساليب والطرق الكيميائية التي يستخدمها الإنسان لتحويل المواد الأولية (الخامات)إلى مواد أكثر ملاءمة لمتطلبات الحياة.

### • ما هي المجالات التي تدخل فيها التقانة الكيميائية؟

صناعة الأدوية، والسبائك، والبوليمرات، والألياف، والمنظفات، والدهانات، وغيرها

- البوليمرات: هي جزيئات كبيرة تتكون من اتحاد عدد كبير من جزيئات صغيرة تسمى (مونومرات) في تفاعل يسمى (البلمرة).
- البلمرة: تفاعل كيميائي يتم فيه اتحاد أعداد كبيرة من جزيئات صغيرة تسمى المونومرات لتكوين جزيء كبير ذي كتلة مولية عالية يسمى البوليمر.

### • ما هي مجالات استخدام البوليمرات؟

صناعة الملابس والأحذية والعلب والأكياس البلاستيكية وكثير من أجزاء السيارات، و أنابيب المياه.

### • اذكر أسباب اختلاف البوليمرات عن بعضها ؟

- ١- نوع المونومرات التي تتركب منها.
- ٢- عدد المونومرات وانتظامها في سلسلة البوليمر.
- ٣- طبيعة بناء السلاسل في البوليمر (خطية أو متفرعة).
- ٤- قوى التجانب داخل السلسلة أو بين سلاسل البوليمر.

### • ما هو الهدف الرئيس من عملية البلمرة؟

- إنتاج مواد جديدة مفيدة للإنسان تلبي احتياجاته.
- إنتاج مواد بديلة عن بعض المواد التي زاد الطلب عليها كالزجاج والفلزات.

### • علل/ استخدام البوليمرات في كثير من المجالات؟

السبب/ تتوع أشكالها، ولكونها ذات خصائص لا يمكن أن توجد في كثير من المواد.

### • عدد خصائص البوليمرات؟

- سهولة تشكيلها
- عزلها للكهرباء والحرارة.
- مقاومتها للتآكل والحموض والقواعد والظروف الجوية.
  - كثافتها القليلة
  - رخص ثمنها نسبیاً

### وضح أنواع البوليمرات؟

- ١- البوليمرات الطبيعية: وهي التي يتم تكوينها طبيعياً دون تدخل الإنسان مثل النشا والسيليولوز والبروتينات.
- ٢- البوليمرات الصناعية: تنتج من مركبات كيميائية بسيطة، وتشمل :البلاستيك، والمطاط الصناعي،
  و الألياف الصناعية.
- البوليمرات الطبيعية المحورة: تنتج من بوليمرات طبيعية يجري عليها بعض التحويلات، مثل خلات السيليولوز.

### • أين يوجد السيليولوز؟ ومم يتكون؟ وماهى استخداماته؟

يوجد في الخشب واللحاء والقطن، ويتكون من آلاف جزيئات الغلوكوز ( $C_6H_{12}O_6$ )، ويستخدم في صناعة الورق والحرير الصناعي والألبسة القطنية.

### • علل/ تنشأ روابط قوية بين جزيئات الجلوكوز في السيليولوز

السبب: لأنه يمتاز بسلاسل طويلة وغير متفرعة، وتأخذ أوضاعاً متوازية.

### • اذكر وظيفة السيليولوز بالنسبة للنبات؟

داعمة لهيكل النبات، وتدخل في بناء جدر الخلايا النباتية.

### عدد الفوائد الغذائية للسيليولوز؟

- تحسين عملية الهضم
- خفض نسبة الكوليسترول في الدم.
- التقليل من السعرات الحرارية في الغذاء.

### • وضح المقصود بالبروتينات؟

هي بوليمرات طبيعية تتكون من اتحاد عدد كبير من الحموض الأمينية التي تتركب من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين.

### • اذكر وظيفة البروتينات في الكائنات الحية؟

تدخل البروتينات في بناء وتنظيم جميع خلايا الكائنات الحية.

### • اشرح طرق تحضير البوليمرات الصناعية؟

- 1- طريقة الإضافة :وهذا النوع من البلمرة يخص تفاعل الألكينات ومشتقاتها مثل البولي إيثيلين، وبولي كلوريد الفينيل(PVC) والتفلون، ويتم من خلال كسر الرابطة الثنائية، وترتبط جزيئات المونومر بعضها مع بعض على شكل سلاسل.
- ٢- طريقة التكثيف :يتم من خلال بلمرة نوع واحد من المونومرات أو أكثر، شرط أن يحتوي كل مونومر
  على مجموعتين فعالتين أو أكثر، ومن الأمثلة عليها بوليمر البوليستر.

### اكتب معادلة توضح بلمرة عدة جزيئات من البولى إيثيلين؟

### • اكتب معادلة توضح بلمرة ثلاثة جزيئات من التفلون (رباعي فلورو إيثيلين)؟

$$\cdots + \bigvee_{F \in C = C} \bigvee_{F \in F} \bigvee_{F \in C = C} \bigvee_{F \in F} \bigvee_{C = C} \bigvee_{F \in F} \bigvee_{C = C} \bigvee_{F \in F} \bigvee_{C \in C} \bigvee_$$

• علل يعد التفلون أكثر ثباتاً من معظم البوليمرات فهو لا يحترق، ولا يتآكل السبب: لأن ذرات الفلور أكبر حجماً من ذرات الهيدروجين؛ فيصعب وصول أي مركب كيميائي إلى سلسلة الكربون و التفاعل معها

### • صنف حسب خواصها الفيزيائية واستخداماتها العملية؟

- ١- البوليمرات المتلينة بالحرارة: هي بوليمرات صلبة عند درجات الحرارة العادية، لكنها تتلين بالحرارة، وتتحول إلى ما يشبه العجينة، ثم تعود إلى قساوتها بالتبريد مثل البولي إيثيلين.
- ٢- البوليمرات المتصلبة بالحرارة: وهي بوليمرات عضوية صناعية، تتّحول عند تعريضها للحرارة إلى كتلة صلبة لا يمكن صهر ها مثل الميلامين.
- ٣- البوليمرات المرنة المطاطية: وهي بوليمرات تتميز بمرونتها، وقابليتها للتمدد والنقلص؛ ويعود ذلك إلى تركيبها الجزيئي مثل المطاط
  - ٤- **الألياف:**و هي سلاسل دقيقة طويلة تتصف بالمتانة والمرونة، ولها القدرة على الالتفاف.


### • قارن بين اليه لي الثبلين عالى الكثافة واليه لي الثبلين منخفض الكثافة؟

<u></u>	عاده ورابوني إيتيين متعص التدا	الله المرابوني إيليتين حاتي الم
البولي ايثيلين عالي الكثافة	البولي ايثيلين عالي الكثافة	وجه المقارنة
سلاسله متفرعة	سلاسله غير متفرعة	نوع السلاسل
أقل قوة ومتانة وكثافة	أكثر قوة ومتانة وكثافة	القوة والمتانة والكثافة
شفاف	أبيض معتم (غير شفاف)	الشفافية
تصل إلى ٢٥٠ س°	۰۰۰۰۹ س	درجة الحرارة عند التحضير
(۲۰۰۰ - ۲۰۰۰) ضغط جوي	قريب من الضغط الجوي	الضغط عند التخضير
رقائق التغطية، وكفوف اليدين	إنتاج عبوات التخزين، والأطباق،	استخداماته
التي تستخدم لمرة واحدة	والقناني	

### قارن بين المطاط الطبيعي (لاستكس) والمطاط الصناعي (سباندكس)?

المطاط الصناعي (سباندكس)	المطاط الطبيعي (الستكس)	وجه المقارنة
بمعالجة البوليستر بمواد كيميائية	فلكنة المطاط	طريقة التحضير
أقل مرونة	أكثر مرونة	المرونة
أكثر قوة ومتانة	أقل قوة ومتانة	القوة والمتانة

- ما المقصود بفلكنة المطاط؟
- خلط سائل المطاط الطبيعي مع الكبريت وتسخينه بمعزل عن الهواء؛ ليصبح أكثر مرونة.
  - علل/ يدخل المطاط الطبيعي في صناعة ملابس السباحة والمشدات السبب: لأنه يمتاز بالمرونة والاستطالة.
    - علل/ يُغطى المطاط الطبيعي بألياف القطن أو الحرير الصناعي السبب: لتسهيل امتصاص الصبغات والحد من مطاطبته
  - عدد صفات البوليمرات الصالحة لصناعة الخيوط المستخدمة في صناعة الأقمشة؟
    - ١ قوى التماسك بين جزيئاتها كبيرة
      - ٢- سلاسلها خطية
    - ٣- مقاومة للحرارة والضوء والأكسدة والتحلل.
      - ٤- لها القدرة على تقبل الأصباغ.
      - ٥- ذات مقدرة على امتصاص الرطوبة
    - باستخدام مخطط مفاهيمي صنف الألياف المختلفة مع ذكر أمثلة؟



- علل/ تعد ألياف القطن أكثر مرونة من ألياف الكتان السبب: ارتفاع نسبة السيليولوز في القطن
- وضح المقصود بظاهرة التلبد؟ التصاق وتشابك ألياف الصوف مع بعضها البعض، بسبب الماء الساخن والحرارة العالية، فتقل المسامات الهوائية الموجودة بها فتنكمش ولا تعود لأصلها

- علل/ للحصول على الحرير يتم وضع الشرائق في الماء الساخن أو تعريضها للبخار. السبب: لقتل الفراشة قبل خروجها، كي لا تتقطع هذه الخيوط.
- علل/ يستعمل الإسبست في صناعة ملابس رجال الإطفاء، وخراطيم المياه المستخدمة في إطفاء الحرائق السبب: لأنها قوية وقدرتها على التحمل عالية، وغير قابلة للاحتراق
  - اذكر أضرار ألياف الإسبستوس؟
  - ١- تسبب التهابات و أور ام الرئة
  - ٢- تزيد من معدل حدوث سرطان الرئة.

### قارن بین ألیاف النایلون والبولیستر؟

		<del></del>
ألياف البوليستر	ألياف النايلون	وجه المقارنة
المتانة والمرونة	القوة والتحمل ولِها بريقاً	مميزاتها
الاهتراء والذ	حريرياً	1. 1.** 1
صناعة أقمشة المفروش الأغطية والستائر	صناعة الجوارب النسائية والملابس	استخدامها
 الاعظية واستابر	النسانية والمحربس.	

### ، وضح طرق صناعة الخيوط من البوليمرات؟

- ا- **طريقة الصهر**: يصهر البوليمر بالحرارة، ثم يضخ المصهور عبر فتحات دقيقة، ويتم تجميده باستخدام تيار هوائي بارد، وتستخدم هذه الطريقة في صناعة خيوط النايلون والبوليستر.
- ٢- الطريقة الجافة: يذاب البوليمر في مذيب مناسب كالأسيتون، ثم يضخ المحلول عبر فتحات دقيقة، ويسلط عليه تيار من الهواء الساخن لتبخير المذيب وتجفيف الخيوط، وتستخدم هذه الطريقة في صناعة خيوط الأكر بلان.
- ٣- الطريقة الرطبة: يذاب البوليمر في مذيب مناسب ، ثم يضخ المحلول عبر فتحات دقيقة إلى حمام الغزل فتتكون الخيوط، وتستخدم هذه الطريقة في صناعة خيوط الحرير الصناعي (الرايون).

### اذكر صفات الألياف؟

- ١- در جة التوصيل للحر ار ة.
  - ٢- المتانة.
  - ٣- المرونة.
  - ٤- الامتصاص.
- ٥- القدرة على اكتساب الألوان.
  - ٦- التأثر بالمواد الكيميائية.
- ٧- درجة مقاومتها للنار ودرجات الحرارة العالية.

### • قارن بين صفة المتانة والمرونة في الألياف؟

المرونة	المتانة	وجه المقارنة
قدرة الألياف على استعادة شكلها	قدرة الألياف على تحملها للقوى	المفهوم
الأصلي بعد زوال المؤثر.	المؤثرة عليها دون أن تنقطع.	"
ألياف القطن والمطاط	شباك الصيد وشعيرات فراشي	أمثلة عليها
	الأسنان	

## • قطعة قماش كتلتها وهي جافة ٢٠٠ غرام، وكتلتها وهي رطبة ٢٢٠ غرام احسب نسبة الامتصاص لهذا القماش، مبيناً نوع القماش المصنوع منه؟

نسبة الامتصاص = كتلة القماش رطباً - كتلة القماش جافاً × ١٠٠٠ % كتلة القماش حافاً

نسبة الامتصاص = ٢٢٠ \_ ٢٠٠ × ١٠٠ %

 $\frac{Y \cdot Y}{Y \cdot Y} = \frac{Y \cdot Y}{Y \cdot Y}$ نسبة الامتصاص

نسبة الامتصاص = ١٠٠% إذا القماش طبيعي لأن نسبة الامتصاص أكبر من ٥%

## • قطعت قماش كتلتها وهي جافة ٠٠٠ غرام، وبعد وضعها في الماء أصبحت كتلتها ٢٠ غرام، احسب نسبة الامتصاص لهذا القماش، مبيناً نوع القماش المصنوع منه؟

نسبة الامتصاص = كتلة القماش رطباً - كتلة القماش جافاً × ١٠٠ ا% كتلة القماش جافاً

نسبة الامتصاص = <u>٥٢٠ – ٥٠٠</u> × ١٠٠٠ ا%

نسبة الامتصاص = ٢٠ × ١٠٠٠%

نسبة الامتصاص = ٤% إذا القماش صناعي لأن نسبة الامتصاص أقل من ٥%

### علل/ تستخدم ألياف الأراميد في صناعة ملابس رجال الإطفاء

السبب: لأنها غير قابلة للاشتعال.

• وضح المقصود بالألياف الضوئية؟

هي شَعيرات رفيعة جداً وطويلة من الزجاج النقي وبعض أنواع البلاستيك، ويجمع كثير منها في حزم مغطاة بمادة بلاستيكية.

### وضح مكونات الليف الضوئي؟

- ١- القلب: يتكون من زجاج رفيع فائق النقاء يمثل المسار الذي تتقل من خلاله الإشارات الضوئية.
- ٢- العاكس: المادة التي تحيط بالقلب ومصنوع من زجاج يعكس الضوء باستمرار ليبقى داخل القلب.
  - ٣- الغلاف الواقي: غلاف بلاستيكي يحمي الليف الضوئي.

### اشرح مبدأ عمل الألياف الضوئية؟

جهاز الإرسال (إشارة كهربية → اشارة ضوئية) الألياف الضوئية جهاز الاستقبال (ضوئية → كهربية)

### • بماذا تمتاز الألياف الضوئية عن أسلاك التوصيل العادية؟

- ١- قدرتها الفائقة على نقل المعلومات.
- ٢- محصنة ضد التشويش والتداخل.
  - ٣- صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.
- ٤- لا تحتاج إلى طاقة كبيرة لنقل الإشارات الضوئية
  - ٥- لا تتأثر بظاهرتي البرق والصواعق.

### اذكر بعض استخدامات الألياف الضوئية في الحياة العملية?

- ١- تستخدم في شبكات الاتصالات والحاسوب
- ٢- تستخدم في صناعة الكاميرات الرقمية المتعددة كالمستخدمة في التصوير الطبي.
  - ٣- تستخدم كمجسات لتحديد التغير في درجات الحرارة والضغط.