

## PADRÃO DE AJUSTES RECOMENDADO PARA MONTAGEM DE BOMBAS CENTRÍFUGAS (VERIFICAÇÃO DO CONJUNTO ROTATIVO)

## EMPENO MÁXIMO

Posição 08 - Medição de empeno máximo (RunOut), região do rotos.

Posição 09 - Medição de empeno máximo (RunOut), região do cubo do acoplamento.

