

## PADRÃO DE AJUSTES RECOMENDADO PARA MONTAGEM DE BOMBAS CENTRÍFUGAS (VRIFICAÇÃO DO CONJUNTO ROTATIVO)

## EXCENTRICIDADES MÁXIMAS

Posição 05 - Medição da excentricidade do anel de desgaste da caixa de selagem.

Posição 06 - Medição da excentricidade das guias dos selos componente e selo cartucho.

