

# Aenderungs-Anregungs-Schein **Engineering Change Request**

1039S37304

Blatt: 1/4 <-> Page:

		an,	10.															
Dokumentation Documentation D																		
Änderungsa	absich	t (Vo	rklärung	sph	ase)/Chang	e In	iten	tion	(Prel	iminary	y Agı	reeme	nt Pha	se) Re	g-Nr: <b>98</b>	7037		
Funktion Name Function Name			eilung artment	Date					Erzeugnistyp / SNR: Product type / number:			0 281 015 015						
Anreger		. Rodzi	S		PC/SVW62-BS	09.0	09 07 2009 0531-8889308		Stan	Standard-Benennung: Standard designation:		١σ.	EDC17CP14 - 2.2					
Beauftragter f. ÄA Change representative:  K. Friesen			DS-I	PC/SVW62-BS	09.0	19 07 2009 0531-8889312 K					Kunde: Customer:			vw				
<u> </u>	rs / F	Fachteam (Decision by initiator's manager																
Vorgesetzter/ F-team Manager / Exp. team  M. Moeker						7/SVW-BS 09.07.2009 0531-8889305					Wird	Wird die Änderung weitergeführt? Will the change be continued?						
Änderung ist notwendig wegen: (zutreffenden Punkt(e) auswählen)  The change is necessary because: (choose applicable item(s))  Weitere Erläuteru Further Exploration /								terunge	en / Begri	ündung für Ä	A							
Richtigstellung	nicht a	ktueller	interner D	okum	ente an Serie	nzus	zustand (Anl. 1, Abl. 2) Einführung n							uer SW-Stand für Serie				
<b>Q-Problem</b> bes Eliminate a Q-prob	eitigen i	m Werl	k, beim Zu	iefere							No	-						
Ratio einführen	(Amorti	sation	Gesamtaut	wand	einschließlich	Erp	robu	ung ir	n max.	2 J.)	No							
Kundenforderung umsetzen (Ziel/Vorgabe: Kunde übernimmt Kosten)																		
To implement a customer requirement (Target: Customer covers costs)  Abweichung korrigieren (z.B. aus Audits, gesetzlicher Vorgaben, Spezifikation)  To correct a situation (e.g. out of audits, legal requirements, specification)																		
Neuer Zuliefere	er / Kapa	azitäts	steigerun	g/Ve	rlagerung / N		en /	Son	stiges		No							
New supplier / inc	New supplier / increase of capacity / relocation / standards / others																	
Brief description of change:  AU56x C6 2,0L 4V TDI EU5 DPF 125kW CR VL380f  AA?  Affected plants / AA?									J. , 113									
Änderungs-	Δnreg	ung (	Planung	zsnh	ase) / Fngi	nee	rino	o Ch	ange	Reque	et (P	lannir	o nha	se)				
Kunde			n erforderli		use, r	Υe	17			erforde			ig pila	<i>.</i>				
Customer Only Information necessary?  Termine Rahmenterminplan erste				lt und	abgestimmt?	+	1	<i>Appro</i> ≀ √on:	n: proval necessary?			165						
Timing General deadline schedule iss  Absicherung Q-Absicherungsplan erstel				sued	and confirmed?	No	· E	<i>∃y:</i> √on:										
Q-Assurance	Q-Assura	ance pla	n issued? (s	ee pa	ge 2/col. Q)	INC	NO By:											
Zu belastende <b>Kosten</b> stelle Cost center to be debited  20525			52			KdSNR v. Änderung bet Customer part number affecte					Yes 03L 906 022 FH							
							Gemischt liefern zulässig? Mixed deliveries permissible?				No Besondere Merkmale betroffen? Special characteristics affected?							
Indirekte / administrative Kosten?				No	Tso	St	Stoffe					Nicht betroffen / not affected						
MAE erforderlich?				No	Tse	d Te	Teile / Baugruppen					Nicht betroffen / not affected						
MAE required? EWAK erforderlich?				No	Tso	d Pr	Parts / subassemblies Product / Erzeugnisse Finished goods					Nicht betroffen / not affected						
Aufwand Q- / Prozessabsicherung?				No	Tso	4 W	erkz	eug(				Nicht betroffen / not affected						
Musterkosten (intern / extern)				No	Tso	, A	AA / Kundendienst						Bleibt altes Ersatzteil gültig?					
Verschrott/Nacharb.kosten (int./ext.)?				No	Tso	дÄг	AA / Customer service Ändert sich Ersatzteil?					Yes	Spare part still valid?  Ersatzteil 1:1 austauschbar?  Spare part 1:1 intershappspahle?  Yes			Yes		
Sonstige (Kd. Ratio,-tests,-dienst/AA)?				No	Tso	, Er	Ergebnis <b>Team-Review:</b> inhaltlich vollständig / of the contents comple						ete					
Gesamtkosten	ther (cust, cost reduction,test,service, AA)?   Result of the team review:    Gesamtkosten   Währungseinheit   Tsd   Weiterführung Änderungs-A					⊥ gs-Ar	Anregung genehmigt?											
nelitral		Jm:		Co	F	unkt	ion	Datum	Ab	teilung	; N	lame	1	Telefon – N	r.			
Auswirkung auf Gewährleistungskosten?		No	Tse	d t	P	- <i>unctio</i> Prjektaj		Date 09.07.200	_	partmer /SVW62-		Rodzis		Phone – No. Bs-308				
Kostenübernahme durch <b>Kunden?</b>			Yes		- gimhe	Approved												
Will customer pay for the change?  Kundenänderungsnummer erforderlich?  Customer change number required?				No		Gene	Арр											



# Aenderungs-Anregungs-Schein **Engineering Change Request**

1039S37304

Blatt: 2/4 Page:

Anderungs Funktion		Bearbeitungs- und	Т	т							Erld.
Function	Änderung betrifft:  Change affects:  Q				arb. am ted on	Vor <i>By</i>	1	Sach-Nr. / Version / Begrd. / Bemerkung Part number / edition / reason / comment			Eria. Done
<b>Verkauf / AA</b> Sales / AA	Realization of a production cancellation										
	DRBFM Design review ba	No									
	Produkt- FME Product - FMEA	No									
	Andere bek. E	No									
Entwicklung Development	Angebotszeich Offer drawing	No									
Бечеюртет	Prüfvorschrift /	No									
	Test spec. / test Materialdaten	No								$\dagger_{\Box}$	
	Material data (e.; TKU / Kundens	No								$\dagger \overline{}$	
	TCD / Customer Prozess – FMI	No									
	Process - FMEA Fähigkeitsnach	No									
Fertigung Production	Capability studie Control Plan (									片	
	Control plan Arbeit-, Brand-	No									
	Health, Safety, E	Environmental (HSE)  Fähigkeitsnachweise?	No								
<b>Einkauf</b> Purchasing	Supplier – FMEA	\ / Capability studies?	No					D:-			
ruichasing	EMPB Zulieferer erforderlich?  ISIR supplier needed?							Bis until			
Qualität	EMPB Kunde erforderlich? ISIR customer needed?							Bis until			
Q – Absicherungsplan durchgeführt? Q – Assurance plan finished?											
Maßnahmen po All measures con	Nr. No.										
Zusätzliche Kundenforderungen?  Additional customer requirements?					Funktion Datum		Datum Date	Abteilung Name Teleford Phone			n-Nr. - <i>No</i> .
(z.B. Kennzeichnung Lieferung / Labelled deliveries)					Funktion Function Beauftragte Ch represe		09.07.2009	DS/SVW62-BS	J. Rodzis	Bs-308	
Zusätzliche Koordination erforderlich?  Additional co-ordination required?  No  Mit: With:											
Additional co-ordi	madon required:		:	Final Review Genehmigt / Approved							
Aufzunehmen in Kd. EZ-Lebenslauf / Cust. prod. history											
Einführungsteri	min ah Werk?		Ğ								
Introduction date	at Bosch plant?	Earliest Spätestens									
		Latest		<u> </u>							
_		sphase) / Change (I	mpler	nent	phase)						
GB-spezifische	Funktion Function			Datum Date	Abteilung Department	Name Name	Telefo Phone-				
	bearbe	eitet /proces									
		migt / appro geb./ issued									
				adogogosy isoaca sy							
					erungsko ge coordin		nator				
				Silail	o cooruii	acui		I	1	<u> </u>	
				1							



## Aenderungs-Anregungs-Schein Engineering Change Request

1039S37304

Blatt: **3/4** Page:

Unmissverständlich, klar und deutlich ausfüllen! (Ausfüllanleitung CDQ0404, Anlage 3 beachten)

To be filled out clearly, concisely and unambiguously! (Observe instruction for filling out from CDQ0404 attachment 3)

1. Beim EDC-SG EDC17CP14 - 2.2 wird die Stückliste 0 281 015 015 geändert.

Leiterplatte einzeln: 1 038 000 304 Leiterplatte bestückt: 1 038 301 717

WFS - Version 4

ISO Daten mit der SW-TTNr 1037504742 und ÄAS-Nr. 1039S37304 werden eingeführt.

#### VW Kundendaten

=========

HW-Typteilenummer Kunde: 03L906022FH
HW-Typteilenummer RB: 0281015015
SW-Typteilenummer RB: 1037504742
Containerfile: 1037504742.CNT
Aenderungsscheinnummer: 1039S37304

### Datenstaende des Containers:

SB-Version (required by Inputfile): B\_SB.2.0.0

Filename 1 1037504742.hex

SW-Version P750V3W4
Status Tuningschutz TRUE
TP-Status: Level 3

### Checksums:

=======

CHECKSUM-NAME	TARGET-START-ADR	TARGET-END-ADR	CHECKSUM-ALG	CHECKSUM-RESULT
CB_cs	0x80004000	0x8000fcfc	CRC32	0x2B9E62C1
CTPROT_cs	0x80010000	0x80013ff8	CRC32	0x2BDE981D
ASW0_cs	0x80020000	0x8017fff8	CRC32	0x2B501327
DS0_cs	0x801A0000	0x801ffff8	CRC32	0x2BD554EA
VDS_cs	0x80180000	0x8019fef8	CRC32	0x2B7B5D31
SB_cs	0x80018000	0x8001fef8	CRC32	0x2BBA6DD4
TPROT_cs	0x80014000	0x80017ef8	CRC32	0x2B5FDCE5
CB_cs	0x80004000	0x8000fcfc	CRC32	0x2B9E62C1
MWB26	0x0	0x0		0xD766

- 2. Grund: Serienmaster
- 3. Daten werden per ecusend / COPRA an SzP versendet



### Aenderungs-Anregungs-Schein Engineering Change Request

1039S37304

Blatt: 4/4

4. Auf dem Typenschild in der Stückliste 0 281 015 015 ist folgendes einzutragen:

Feld 7: Änderungsscheinnummer 1039S37304

Feld 12: Datenstandsnummer 5577

Feld 13: Feld 15:

Feld 17:

Feld 20: 03L 906 022 FG

Feld 21: CAHA

- 5. Die Änderung ist in den Teilelebenslauf aufzunehmen.
- 6. EMPBs sind mit diesem Datensatz zulässig.

Freigabe für Master-EPROM AU56x C6 2,0L 4V TDI EU5 DPF 125kW CR VL380f

7. Programm-SW: **P750 V3W4** 

#### Anzeige VAG-Tester:

Variantel:

03L906022FH R4 2,0L EDC 5577 Codierung: 00 00 00 00 00 00 00 00

8. Grundsoftware ist im Preis für das Steuergerät enthalten. Die Verrechnung der Master-EPROM-Kosten erfolgt gemäß dem Angebot GS/SVW07-004 vom 02.04.2007 und beträgt momentan 6.600,- Euro je neuer TTNR.

VW bestätigt die Freigabe der vorgenannten Programm- und Daten-SW in den oben beschriebenen EPROMs.

Robert Bosch GmbH Volkswagen AG z.K.: Volkswagen AG DS/SVW62 EAE\2 EAE\41

Gez. Jens Rodzis (0531/8889-308)