



# Aenderungs-Anregungs-Schein **Engineering Change Request**

1039S36010

Blatt: 1/5 <-> Page:

		an	/ to:														
Änderungs	absich	t (Vo	rklärun	gsph	ase)/Change	e Inte	entio	n (Prel	iminary	y Agı	reeme	nt Pha	se) R	eg-Nr: eg-No:	35044		
Function Anreger Initiator Beauftragter f. ÄA Change representative: Entscheidung Vorges Vorgesetzter/ F-team Manager / Exp. team Änderung ist notwend The change is necessary be Richtigstellung nicht a Correction(s) of internal do Q-Problem beseitigen is Eliminate a Q-problem in th Ratio einführen (Amorti Cost Reduction (max. 2 ye Kundenforderung ums To implement a customer in Abweichung korrigiere To correct a situation (e.g. Neuer Zulieferer / Kap New supplier / increase of Kurztext: Brief description of change:  Kunde Customer Only Info Termine Timing Q-Assurance Q-Assurance Zu belastende Kostens Cost center to be debited  Indirekte / administrative Indirect / administrative Cost		Name Vame			0	Datum Telefon – Nr.  Phone – No.				Erzeugnistyp / SNR: Product type / number:			0 281 015 300				
Anreger		S. Romn	nel			07.05.2	2009	Fe-5464		Stan	dard-Rononnung.		ng: 🗲	EDC17CP14-2.4			
Beauftragter f. ÄA			DS/	SVW62	17.05.2009 Bs-323 Kunde: Customer:					le:	esignation: VW						
		etzter (	les Anres	zers / F	achteam (Dec	ision l	hy initi	iator's m	nanager			m mana	ger)				
Vorgesetzter/ F	-team	H. Schn			-	07.05.2		Fe-4519		Wird	die Äı		g weit	ergeführ	t? Ye	es	
Änderung ist r	notwend					wähle	en)			vviii ti	Weite	re Erläu	terung	en / Begr	ründung für Ä	A	
Richtigstellung	g nicht a	ktuellei	interner	Dokun	nente an Serien				ol. 2)	No				eason for o	cnange d für Serie		
			-				Proc.	2)		No							
Eliminate a Q-pro	blem in tl	ne plant,	at supplie	r or cus	tomer site		hung	in max	2.1)		-						
Cost Reduction (r	nàx. 2 ye	ars payb	ack period	for ove	erall costs)					No	-						
To implement a c	ustomer ı	equirem	ent (Targe	t: Custo	mer covers costs	) res											
<b>Abweichung</b> ke To correct a situa	orrigiere tion (e.g.	n (z.B. out of a	aus Audi udits, legal	ts, ges require	etzlicher Vorga ments, specificati	ben, S ion)	Spezif	ikation)		No							
						rmer	ı / So	nstiges		No							
										-	Betrof AA?	fene We	erke /	SzP / RE	ВНН		
					+DPF HS6-F RL Affected plant						d plants	/AA?					
Änderungs	-Anreg	gung (	(Planur	ngspl	nase) / Engir	neeri	ng C	hange	Reque	st (P	lannir	ng pha	se)				
			n erforde			Yes	Zust	immung oval nece	g erforde	rlich?	Yes						
Termine	Rahme	ntermin	plan erst	ellt und	abgestimmt?	No	Von:		essary:								
Absicherung	Q-Absid	cherung	gsplan ers	stellt? (	and confirmed? s. Bl.2/Sp. Q)	No	By: Von:	:									
					ge 2/col. Q)		By: SNR v	v. Ände	rung bet	r.?	Voc	031 00	6 022				
2052			ZJZ		+			er affecte zulässi		+	es 03L 906 022 JL  Besondere Merkmale betroffen?						
la dia lata / a dua:		- 1/+-	- 2			Mixe	d deliv		missible?		No	Special characteristics affected?					
Indirekte / administrative Kosten? Indirect / administrative costs?			Tsd	Stoffe Raw materials					Nicht betroffen / not affected								
MAE erforderlich?  MAE required?			No	Tsd			ugruppe assemblie			Nicht betroffen / not affected							
EWAK erforder EWAK required?	lich?			No	Tsd		luct / I hed go	Erzeugr ods	nisse		Nicht betroffen / not affected						
Aufwand Q- / P Expense for Q- / I				No	Tsd	Wer	Workzoug(o)						fen / n	en / not affected			
Musterkosten (i	intern / e	extern)		No	Tsd	AA / Kundendienst						Bleibt altes Ersatzteil gültig?  Spare part still valid?  No				No	
Sample costs (internal / external)  Verschrott/Nacharb.kosten (int./ext.)? Scrap / rework costs (internal / external)?				Tsd	AA / Customer service  Ändert sich Ersatzteil? Is spare part changed?					Yes	Erestatoil 1.1 sustaucchbar?			Yes			
Sonstige (Kd. F	Ratio,-tes	sts,-dier	nst/AA)		Tsd	Erge	bnis 1	Геат-R	eview:	inha	ltlich v				ntents compl	ete	
Other (cust. cost in Gesamtkosten		test,seri rungsei		?	Tsd	Resu Weit	terfüh		nderun	gs-An	regun	g gene	<u> </u>				
Total costs  PHEK - Veränd	Curre derung			Um:	130	Cont	Funk		hange re		approve teilung		Name	162	Telefon - N	r.	
PHEK Change Auswirkung auf	_	neut	-	By:	T		Func	tion	Date 07.05.200	De	partmer /SVW62	nt /	Vame	üddecke	Phone – No. Bs-323		
Affects field warra	anty costs	?		· No	Tsd	nigt	riojek	ιαμμι	01.00.200	,3 [D3	- S V VV 0 Z		. Lange	uuuecke	D3-323		
Kostenübernah Will customer pay	for the c	hange?		Yes		Genehmigt				$\pm$							
Kundenänderu Customer change				? No		Ge			-	+							



# Aenderungs-Anregungs-Schein **Engineering Change Request**

1039S36010

Blatt: 2/5 Page:

Anderungs Funktion		(Bearbeitungs- und	Т	т							Erld.
Function	Änderung betrifft:  Change affects:  Q				arb. am ted on	Vor <i>By</i>	1	Sach-Nr. / Version / Begrd. / Bemerkung Part number / edition / reason / comment			Eria. Done
<b>Verkauf / AA</b> Sales / AA	Umsetzung eines Fertigungsverbots Realization of a production cancellation										
	DRBFM Design review ba	ORBFM Design review based on failure mode									
	Produkt- FME Product - FMEA	No									
	Andere bek. E	No									
Entwicklung Development	Angebotszeich Offer drawing	No									
Development	Prüfvorschrift /	No									
	Test spec. / test Materialdaten	No									
	Material data (e.,	No									
	TCD / Customer Prozess – FMI	'									
	Process - FMEA Fähigkeitsnach		No								
Fertigung Production	Capability studie	No									
	Control plan	No	ì								
	Health, Safety, E	, Umweltschutz (ABU)	No								
Einkauf	Zul. – FMEA / Fähigkeitsnachweise? Supplier – FMEA / Capability studies?										
Purchasing	EMPB Zulieferer erforderlich? ISIR supplier needed?							Bis until			
EMPB Kunde erforderlich?  Qualität ISIR customer needed?								Bis until			
Quality Q – Absicherungsplan durchgeführt? No											
		ssen, Bericht erstellt?	No	Nr. No.							
All measures completed and positive, Report written?  Zusätzliche Kundenforderungen?  Additional customer requirements?					ಕ್ಕು Funktion Datum E ೪ Function Date		Datum Date	Abteilung Name Telef			n-Nr.
(z.B. Kennzeichnung Lieferung / Labelled deliveries)					General Approved Function Beauftrag Ch repres		07.05.2009	DS/SVW62	A. Langelüddecke	Bs-323	
				0 4							
	ordination erford	NO		, ved							
Additional co-ordination required?   With:											
Aufzunehmen i <i>Add t</i> o	<sup>™</sup> Kd. EZ-Leb	enslauf / Cust. prod. his	tory	Final Review Genehmigt / Appro							
Einführungster	min ab Werk?		9								
Introduction date at Bosch plant? Spätestens Latest											
Änderung	(Umsetzung	sphase) / Change (I	mpler	nent	phase)						
_		ss division specific data		Funk	-		Datum	Abteilung	Name	Telefo	n-Nr.
	Function bearbeitet /process		sed	Date	Department	Name	Phone-	·No.			
				genehmigt / approved							
	ausgegeb./ issued by										
				Änderungskoordinator			nator				
					ge coordin						



# Aenderungs-Anregungs-Schein Engineering Change Request

1039S36010

Blatt: **3/5** 

Unmissverständlich, klar und deutlich ausfüllen! (Ausfüllanleitung CDQ0404, Anlage 3 beachten)

To be filled out clearly, concisely and unambiguously! (Observe instruction for filling out from CDQ0404 attachment 3)

1. Beim EDC-SG EDC17CP14 - 2.4 wird die Stückliste 0 281 015 300 geändert.

Leiterplatte einzeln: 1 038 000 304 Leiterplatte bestückt: 1 038 301 792

WFS - Version 4

ISO Daten mit der SW-TTNr 1037503909 und ÄAS-Nr. 1039S36010

werden eingeführt.

ISO Daten mit der SW-TTNr 1037398824 und ÄAS-Nr. 1039S31641 werden

gesperrt.

VW Kundendaten

=========

HW-Typteilenummer Kunde: 03L906022JL
HW-Typteilenummer RB: 0281015300
SW-Typteilenummer RB: 1037503909
Containerfile: 1037503909.CNT
Aenderungsscheinnummer: 1039S36010

Datenstaende des Containers:

\_\_\_\_\_

SB-Version (required by Inputfile): B\_SB.2.0.0

Filename 1 1037503909.hex

SW-Version P680I3W1
Status Tuningschutz TRUE
TP-Status: Level 3

### Checksums:

CHECKSUM-NAME	TARGET-START-ADR	TARGET-END-ADR	CHECKSUM-ALG	CHECKSUM-RESULT
CB_cs	0x80004000	0x8000fcfc	CRC32	0x2BECCF18
CTPROT_cs	0x80010000	0x80013ff8	CRC32	0x2B552614
ASW0_cs	0x80020000	0x8017fefc	CRC32	0x2BDF878F
DS0_cs	0x801A0000	0x801ffefc	CRC32	0x2B7B123D
VDS_cs	0x80180000	0x8019fefc	CRC32	0x2BC9B52E
SB_cs	0x80018000	0x8001fef8	CRC32	0x2B4828D5
TPROT_cs	0x80014000	0x80017ef8	CRC32	0x2B4FE97B
CB_cs	0x80004000	0x8000fcfc	CRC32	0x2BECCF18
MWB26	0x0	0x0		0x8466

2. Grund: Serienmaster

3. Daten werden per ecusend / COPRA an SzP versendet



## Aenderungs-Anregungs-Schein Engineering Change Request

1039S36010

Blatt: 4/5

4. Auf dem Typenschild in der Stückliste 0 281 015 300 ist folgendes

einzutragen:

Feld 7: Änderungsscheinnummer 1039S36010

Feld 12: Datenstandsnummer 5143

Feld 13: Feld 15:

Feld 17:

Feld 20: 03L 906 022 GA

Feld 21: CBBB

5. Die Änderung ist in den Teilelebenslauf aufzunehmen.

6. EMPBs sind mit diesem Datensatz zulässig.

Freigabe für Master-EPROM SK461 4Zyl 21 4V 125kW EU4+DPF HS6-F RL

7. Programm-SW: **P680 I3W1** 

#### Anzeige VAG-Tester:

Variantel:

03L906022JL R4 2,0L EDC 000SG 5143

Codierung: 00 00 072

Variante2:

03L906022JL R4 2,0L EDC 000SG 5143

Codierung: 00 50 072

Variante3:

03L906022JL R4 2,0L EDC 000SG 5143

Codierung: 00 00 032

Variante4:

03L906022JL R4 2,0L EDC 000SG 5143

Codierung: 00 50 032

Variante5:

03L906022JL R4 2,0L EDC 000SG 5143

Codierung: 02 00 072

Variante6:

03L906022JL R4 2,0L EDC 000SG 5143

Codierung: 02 50 072

Variante7:

03L906022JL R4 2,0L EDC 000SG 5143

Codierung: 02 00 032

Variante8:

03L906022JL R4 2,0L EDC 000SG 5143

Codierung: 02 50 032



## Aenderungs-Anregungs-Schein Engineering Change Request

1039S36010

Blatt: Page: 5/5

8. Grundsoftware ist im Preis für das Steuergerät enthalten. Die Verrechnung der Master-EPROM-Kosten erfolgt gemäß dem Angebot GS/SVW07-004 vom 02.04.2007 und beträgt momentan 6.600,- Euro je neuer TTNR.

VW bestätigt die Freigabe der vorgenannten Programm- und Daten-SW in den oben beschriebenen EPROMs.

Robert Bosch GmbH DS/SVW62

Volkswagen AG EAE\2 z.K.: Volkswagen AG EAE\41

Gez. Andre Langedüddecke (+49(531)8889-323)