
fx-9860G 系列/ GRAPH 95/75+/75/85 系列/ fx-9860GIII/fx-9750GIII/GRAPH35+ E II 用

Physium应用程序

用户说明书



卡西欧全球教育网站

https://edu.casio.com



目录

- 1 Physium 概要
- 2 Physium 的启动
- 3 周期表
- 4 基本物理常数
- 5 如何从 eActivity 调用 Physium 的功能
- 6 注意事项

1 Physium 概要

• Physium 应用程序提供下列功能。

元素周期表


- •本应用程序可显示元素周期表。
- •表中显示元素的原子序数,原子符号,原子质量等。
- •可根据元素名称、原子符号、原子序数或原子质量对元素进行检索。

基本物理常数

- •本应用程序可显示基本物理常数,经分组后这些常数很容易找到。
- 物理常数可以根据需要编辑和保存。
- •物理常数可以保存到 Alpha 存储器中并在 RUN·MAT 模式中使用。

2 Physium 的启动

1. 从主菜单进入 PHYSIUM 模式。



PHYSIUM 模式


2. 下示初始画面出现。



- 3. 用 ▲ 及 ▼ 移动加亮,选择所需要的资讯种类(周期表或基本物理常数)。
- 4. 按 壓 显示您在第3步选择的资讯(周期表或基本物理常数)。

3 周期表

■ 周期表画面



- 族号依画面的上部排列, 而周期号依画面的左侧排列。
- 镧系元素由 L* 表示,而锕系元素由 A* 表示。
- 113 Uut, 115 Uup, 117 Uus 及 118 Uuo 的元素由 ** 表示。
- 用 ▲、▼、◆ 及 ▶ 在画面中移动光标。
 - **[f1**(MINI)......显示周期表的迷你画面。
 - **[F6]** (DETAIL) (或 **区**).......显示一个对话框,里面有光标所在位置元素的详细说明。如果选择的是 L* 或 A*,则按此键将显示过渡元素画面。


EXIT返回 Physium 的初始画面。

• 详解对话框



- 详解对话框显示在周期表画面上选择的元素的原子序数,原子符号,元素名称,原子质量及属性。
- 方括号([])表示已知同位素的原子质量。这些同位素的元素名称的后面标有星号(*)。

● 镧系元素画面和锕系元素画面




- 当在周期表画面上 L* 或 A* 被选择时,按 [F6](DETAIL)(或 [EE])将显示过渡元素画面。
- 用 ▲、▼、 ◆ 及 ▶ 在画面中移动光标。

[F6](DETAIL)(或 [XE]).......显示一个对话框,里面有光标所在位置元素的详细说明。

EXIT返回周期表画面。

■ 迷你表画面



- 迷你表画面显示压缩的周期表,各单元格分别代表各元素。
- 画面的右上角表示表中光标所在位置元素的原子序数,原子符号及原子质量等信息。
- 镧系元素和锕系元素显示在周期表的下方(LANT, ACTI)。
- 当镧系元素被选择时,右上角显示对应的原子序数 (57 至 71),原子符号表示为 "Lant.",原子质量表示为空白。当锕系元素被选择时,右上角显示对应的原子序数 (89 至 103),原子符号表示为 "Acti.",原子质量表示为空白。
- •用 ▲、▼、 及 在画面中移动光标。

[F1](SERIES) [F1](METAL)......加亮因其金属特性而成为金属的元素的单元格。

F2(TRANS)加亮因其金属特性而成为过渡金属的元素的单元格。

F3(A-MET)加亮碱金属类元素的单元格。

[F4](A-EAR)加亮碱土金属类元素的单元格。

[F5](HALGN)加亮卤素类元素的单元格。

[F6(▷)[F1](n-GAS).....加亮惰性气体类元素的单元格。

[F6](▷)[F2](n-METL).....加亮因其金属特性而成为非金属的元素的单元格。

[**F6**(▷)[**F3**](R-EAR)......加亮稀土类元素的单元格。

[F2] (RESET)......从迷你表画面中清除加亮。

F5(SRC) **F1**(NAME)显示用于检索元素名称的对话框。

[F2](SYMBL)显示用于检索原子符号的对话框。

[F4](WEIGH)显示用于检索原子质量的对话框。

[F6](DETAIL)(或 区区)......显示一个对话框,里面有光标所在位置元素的详细

说明。请注意, 当镧系元素或锕系元素被选择时此

对话框不出现。

● 迷你表详解对话框

- 迷你表详解对话框与第 3-1 页上"详解对话框"一节中介绍的详解对话框相同。
- 迷你表详解对话框显示迷你表上光标所在位置元素的详细说明。请注意,不能用光标选择 LANT. 或 ACTI. 单元格。

[EXIT](或 [EXE] 或 [AC/M])......关闭对话框。

● 元素名称的检索


- 1. 在迷你表画面上,按 **F5**(SRC)后按 **F1**(NAME).
 - 元素名称检索对话框出现。



- 2. 输入要检索的最多九个字符的元素名称。
 - 画面将显示其名称以您输入的字符开头的所有元素。
- 3. 用 ▲ 及 ▼ 选择需要的元素名称。
- 4. 按 区 返回迷你表画面, 光标将位于您在第3步选择的元素处。
- 如果没有与您输入的字符对应的元素名称,则"Nothing"将出现在画面上。
- 要关闭对话框并返回迷你表画面, 而不进行检索时请按 **EXIT**。

● 原子符号的检索

- 1. 在迷你表画面上,按 **F5**(SRC)后按 **F2**(SYMBL)。
 - 原子符号检索对话框出现。



- 2. 输入要检索的最多九个字符的原子符号。
 - 画面将显示其原子符号以您输入的字符开头的所有元素。
- 3. 用 ▲ 及 ▼ 选择需要的原子符号。
- 4. 按 区 返回迷你表画面, 光标将位于您在第3步选择的元素处。
- 如果没有与您输入的字符对应的原子符号,则"Nothing"将出现在画面上。
- 要关闭对话框并返回迷你表画面,而不进行检索时请按 **EXIT**。

● 原子序数的检索

- 1. 在迷你表画面上, 按 **F5**(SRC) 后按 **F3**(No.)。
 - 原子序数检索对话框出现。



- 2. 输入要检索的最多三位数字的原子序数。
- 3. 按 区 返回迷你表画面,光标将位于对应您在第 2 步输入的原子序数的元素处。
- 如果没有与您输入的原子序数对应的元素,按 区 可返回迷你表画面,此时光标将位于您开始执行本操作时所在的位置。
- 要关闭对话框并返回迷你表画面,而不进行检索时请按 [EXT]。

● 原子质量的检索

- 1. 在迷你表画面上, 按 **F5**(SRC) 后按 **F4**(WEIGH)。
 - 原子质量检索对话框出现。



- 2. 输入要检索的最长九位数(包括数字和小数点)的原子质量。
 - 画面将显示其原子质量对应您输入的数值的所有元素。
- 3. 用 ▲ 及 ▼ 选择需要的原子质量。
- 4. 按 区 返回迷你表画面,光标将位于您在第3步选择的元素处。
- 如果没有与您输入的数值对应的原子质量,则"Nothing"将出现在画面上。
- 要关闭对话框并返回迷你表画面,而不进行检索时请按 **EXIT**。

4 基本物理常数

■类别选择画面

Physical Constants
1:Universal
2:Electromagnetic
3:Atomic & nuclear
4:Physico-chemical
5:Adopted values
0:My Drawer

1 (Universal)......显示普适物理常数的列表。

②(Electromagnetic).....显示电磁物理常数的列表。

③(Atomic & nuclear).....显示原子及核物理常数的列表。

[4](Physico-chemical).....显示物理化学物理常数的列表。

5(Adopted values).....显示采用值物理常数的列表。

①(My Drawer).....显示"My Drawer"画面。

EXIT返回 Physium 初始画面。

■内藏常数


• 下表列出了本应用程序内藏的基本物理常数。

类别	量	值
普适	c: 真空中的光速	299792458
	μο: 磁常数	1.2566370614E - 6
	εο: 电常数	8.854187817E-12
	Zo: 真空的特性阻抗	376.730313461
	G: 万有引力常数	6.67408E-11
	h: 普朗克常数	6.626070040E-34
	h : 约化普朗克常数 $\frac{h}{2\pi}$	1.054571800E-34
	m _p : 普朗克质量	2.176470E-8
	lp: 普朗克长度	1.616229E-35
	t,: 普朗克时间	5.39116E-44
电磁	e:基本电荷	1.6021766208E-19
	φ ₀ : 磁通量子	2.067833831E-15
	Go: 电导量子	7.7480917310E-5
	K _J : 约瑟夫逊常数	483597.8525E9
	R _к : 克里青常数	25812.8074555
	μв:玻尔磁子	927.4009994E-26
	μn: 核磁子	5.050783699E-27

4-2 基本物理常数

类别	星	值
原子和核	α:精细结构常数	7.2973525664E-3
	R∞: 里德伯常数	10973731.568508
	a o:玻尔半径	0.52917721067E-10
	m _e : 电子质量	9.10938356E – 31
	με: 电子磁矩	-928.4764620E-26
	m _μ : μ 子质量	1.883531594E-28
	μμ:μ 子磁矩	-4.49044826E-26
	m _τ :τ子质量	3.16747E-27
	m _p : 质子质量	1.672621898E-27
	μρ: 质子磁矩	1.4106067873E-26
	m _n : 中子质量	1.674927471E – 27
	μη: 中子磁矩	-0.96623650E-26
物理化学	N _A :阿伏伽德罗常数	6.022140857E23
	m _u :原子质量常数	1.660539040E-27
	F: 法拉第常数	96485.33289
	R: 摩尔气体常数	8.3144598
	k:玻尔兹曼常数	1.38064852E-23
	Vm: 理想气体的摩尔体积(273.15K, 100kPa)	22.710947E-3
	σ:斯蒂芬-玻尔兹曼常数	5.670367E-8
采用值	K _{J-90} : 约瑟夫逊常数的约定值	483597.9
	Rк-90: 克里青常数的约定值	25812.807
	gn: 重力加速度	9.80665

■ 常数表画面



- 常数表画面以下列格式显示各常数:符号=数值。
- 用 及 将加亮移动到要选择的常数处。

[F1(EDIT).................进入编辑模式,对当前选择的常数进行编辑。选择了一个常数后,按数字键也能自动进入编辑模式。

F2(STORE)......在 Alpha 存储器中保存当前选择的常数。

[F3](DETAIL)(或[区])......显示内有当前所选常数详细说明的对话框。

[F4] (KEEP).....在 My Drawer 中保存当前选择的常数。

• 按 **F4**(KEEP) 将使 "Complete!" 信息出现在画面上。按 **EXT** 可从画面上清除该信息。

F5(INIT)......使当前选择的常数返回初始缺省值。

[F6](A•InIT)......使所有常数都返回初始缺省值。

EXIT返回类别选择画面。

■ My Drawer 画面



- 当常数表画面显示时,按 **F4**(KEEP) 将使当前选择的常数保存到 My Drawer 画面中。My Drawer 画面以保存的先后顺序显示常数。
 - [F2](STORE).....在 Alpha 存储器中保存当前选择的常数。
 - [5](DETAIL)(或 [22])......显示内有当前所选常数详细说明的对话框。


[F6](DEL)......删除当前所选常数。

EXIT返回类别选择画面。

4-4 基本物理常数

■常数的编辑

- 1. 选择要编辑的常数, 然后按 [F1(EDIT)。
 - 进入编辑模式。



- 2. 根据需要编辑常数。
- 3. 按 [XE]。
- 编辑后的常数被保存。
- 即使您输入了15位以上的常数值,也只有15个有效数字被保存。
- 如果产生的常数格式不对,则 Syntax ERROR 出现。
- 如何产生的常数有数学错误或非法,则 Ma ERROR 出现。

■ 如何向 Alpha 存储器保存常数

- 1. 选择要保存到 Alpha 存储器中的常数后按 [F2](STORE)。
 - "Store Alpha Mem."对话框出现。



- 2. 输入要保存常数的代表 Alpha 存储器的一个字母。
- 3. 按 EXE。
- 当您在 RUN MAT 模式中调用相应的 Alpha 存储器时, 计算器将输入保存在里面的常数。

■详解对话框

- 选择一个常数并按 [F3](DETAIL) 或 [EE] 可显示一个对话框, 内有所选常数的详细说明。
- 详解对话框显示常数的名称,符号及单位。



4-5 基本物理常数

■ 如何使所有常数都返回初始缺省值

• 常数表画面显示过程中,按 [F6(A•InIT)显示 Init All 对话框。



• 按 [f](Yes) 可使所有常数都返回初始缺省值。

5 如何从 eActivity 调用 Physium 的功能

如果 eActivity 文件中有 "Physium 数据条",则可以从 eActivity调用 Physium 的各功能。

本节介绍如何在 eActivity 文件中插入 Physium 数据条,以及如何使用插入的 Physium 数据条。有关 eActivity 软件操作的详细说明,请参阅计算器附带说明书中的"第 10 章 eActivity"。

■ eActivity 文件中 Physium 数据条的插入

下述操作步骤假设要插入 Physium 数据条的 eActivity 文件已打开。

- 如何在 eActivity 的文件中插入 Physium 数据条
- 1. 在 eActivity 的工作区画面上,将光标移动到要插入 Physium 数据条的位置。
- 2. 按 **F2**(STRP)。
 - 列有可插入的数据条列表的对话框出现。



3. 用 ♠ 及 ♥ 将加亮移动到要插入的 Physium 数据条处。



- 4. 按 EXE。
 - 数据条将被插入到该行的上方或光标所在位置。



5. 为数据条输入最多 16 个字符的名称。

6. 按 [X] 为数据条赋予名称。



- 该数据条将加亮。
- 此时按 配 可执行该数据条。有关执行数据条时所需要的操作的详情,请参阅下述"如何 从 Physium 数据条调用 Physium 的功能"一节。

■ 如何从 Physium 数据条调用 Physium 的功能

本节介绍能插入到 eActivity 文件中的 Physium 数据条的功能。下述操作步骤假设插入有相应 Physium 数据条的 eActivity 文件已经打开。

1. 在 eActivity 的工作区画面上,用 ▲ 及 ♥ 键将加亮移动到 Physium 数据条处。



- 2. 按 EXE。
 - Physium 启动并显示初始画面。



- 3. 执行 "Physium 的启动" (第2-1页) 下从第3步开始的操作。
- 4. 要返回 eActivity 的工作区画面时,请按 SHFT →(音)。

6 注意事项

- Physium 画面及对话框的捕捉画面是可以保存的。有关详情请参阅本计算器附带说明书中的"1-9 使用屏幕捕捉"一节。
- 请注意, Physium 不支持本计算器附带说明书中介绍的目录功能。
- 本应用程序中的原子质量的依据是 2017 IUPAC (国际纯粹与应用化学联合会)的推荐值。
- 本应用程序中的物理常数的依据是 2014 CODATA 的推荐值。
- 本应用程序中的科学常数可能会依参照年份或参照资料稍有不同。在使用之前请参考符合 您的目的的相应资料。
- 稀土元素的分类可能会与美国的标准教科书或杂志中的稍有不同。
- 过渡元素的分类可能会与美国的标准教科书或杂志中的稍有不同。



CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA2001-E