

1 Rádio

Avárias na cadeia de radiofrequência.

1.1 Inspeção da linha de transmissão

Antes de medir o VSWR, identificar os componentes da linha conforme a Figura 1. O conector entre o jumper e o feeder é o ponto mais frequente de infiltração de humidade.




Figura 1 — Ligação rádio, jumper, feeder e antena.

2 Energia

2.1 Quadro de distribuição DC

Verificar os disjuntores do quadro DC. Um disjuntor disparado deve ser rearmado apenas depois de identificada a causa.