

## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE						
Cliente	Hospital Provincial de Ovalle					
Dirección	AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL N° 1550, OVALLE					
Contacto	LUIS QUIDENAO ZANNI					
Correo	luisz.quidenao@redsalud.gov.cl					
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						
Equipo	Ventilador Mecanico					
Marca	Philips Respironics					
Modelo	Trilogy 202					
Serie	TV019020111					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA						
OT - ACT	124718-	H Hombre	2 Horas			
	298564					
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30			
Tipo de asistencia	Diagnostico	H termino	10:30			
	en					
	laboratorio					
Fecha	06-06-2024 <b>O.C</b> (Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENC						
Ingeniero	Ignacio Gamboa					
FALLA REPORTADA POR CLIENTE						
Otros						
Otros	Otros					
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA						
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA SOLUCION		UCION			
Otros	Otros	Otros Otros				
Otros:	Otros:	Otros:	Otros:			
OBSERVACION GENERAL						
Equipo cuenta con manguera para O2 y cable de alimentación. Se realiza inspección						

Equipo cuenta con manguera para O2 y cable de alimentación. Se realiza inspección visual del equipo sin encontrar desperfectos. Se realiza prueba funcional del equipo alarmando 'servicio de ventilador necesario' al revisar registro del equipo este presenta error 344 vinculado a la OBM, se realiza calibración del equipo, pero este persiste con el error, por lo cual es requerido el cambio de la tarjeta OBM del equipo. Equipo queda inoperativo y a espera de repuesto.

Dispositivo cuenta con 6907,3 horas de funcionamiento, mientras que su turbina cuenta con 12456,8/30000 horas de funcionamiento.



## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE						
Trilogy 202 Ventilator, Intl REF 1040000  (01) 00606959022706 (21) TV019020111  SN  (SIN) TV019020111  REV01 Made in USA  2019-02-01						
ESTADO DEL EQUIPO			SI	NO		
Equipo se encuentra operativo				⊠		
REPUESTO A INSTALAR						
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE		
1117283B	Oxygen Blender PCA Kit		1			
INSTRUMENTOS UTILIZADOS						
No requiere No requiere						
Toutan						
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución				