

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.						
Dirección	EZEQUIAS ALLENDE N° 2345, PROVIDENCIA						
Contacto	,						
Correo							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	Ventilador						
Marca	PHILIPS Respironics						
Modelo	Trilogy 202						
Serie	TV118052215						
Software	14.2.01	Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	120038	H Hombre		2 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		10:30			
Tipo de asistencia	Diagnostico	H termino		12:30			
	en						
	laboratorio						
Fecha	12-02-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado							
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
Alarma de equipo							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas		Calibracion de servicio				
Otros:	Otros:		Otros:				

## **OBSERVACION GENERAL**

Equipo ingresa a laboratorio con erro 133 reportado, se realiza inspección visual del equipo sin encontrar desperfectos, se realiza encendido del equipo funcionando correctamente, se obtiene registros obteniendo como datos las horas de trabajo de la turbina (14264,9) y errores del equipo, confirmando presencia del error informado en 21 nov 2023, se realiza inspección interna del equipo verificando conexiones internas del equipo y estados de filtros, encontrándose material particulado en tubo de transición y turbina, se realiza actualización de software pasando a la versión 14.2.05.

Sin encontrar problemas en su conexionado interno equipo es armado y puesto en marcha para esperar posible activación o presencia del error. Equipo queda funcionando en 'RUN-IN' a esperar error que no ocurre, se somete a calibración sin encontrar problemas en el procedimiento. No se encuentra mal funcionamiento, equipo queda disponible. Se recomienda cambio de tubo de transición y realización de mantenimiento preventivo del equipo.












































Equipo se en		•	0				
REPUESTO A SOLICITAR							
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE			
1045154	Transition Tube Kit		1				
INSTRUMENTOS UTILIZADOS							
No requiere No requiere							
Tombow							
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución					



















