

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE				
Cliente	SERVICIO NACIONAL DE SALUD - HOSPITAL CARLOS VAN			
	BUREN			
Dirección	SAN IGNACIO 725, VALPARAISO			
Contacto	KATHERINE VASQUEZ			
Correo	nelson.fuentes@redsalud.gov.cl			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO				
Equipo	VENTILADOR TRILOGY 100			
Marca	PHILIPS RESPIRONICS			
Modelo	1054096			
Serie	TV110052651			
Software		Hardware		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA				
OT - ACT	118455	H Hombre		3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio		8:30
Tipo de asistencia	FCO	H termino		11:30
Fecha	08-01-	O.C(Opcional)		
	2024			
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN				
Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado				
FALLA REPORTADA POR CLIENTE				
Otros				
Otros				
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA				
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas		Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:		Otros:	

## **OBSERVACION GENERAL**

Equipo Trilogy es iniciado identificando los siguientes valores de funcionamiento:

- Horas de funcionamiento de turbina: 0
- Horas de funcionamiento de equipo: 75918,4
- versión de software: 14.2.05

Se realiza FCO correspondientes, y se realizaron pruebas de funcionamiento. Donde el equipo presenta fallos en la interpretación de datos de flujos de aire, quedando a espera de diagnostico y cotización de repuestos.





































