

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE						
Cliente	HOSPITAL DE SANTA CRUZ					
Dirección	AV. F. ERRAZURIZ N° 921, Santa Cruz					
Contacto						
Correo						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						
Equipo	Ventilador					
Marca	Philips Respironics					
Modelo	Trilogy 100					
Serie	TV12003304D					
Software	14.2.05	Hardware				
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA						
OT - ACT	120610	H Hombre		3 Horas		
Cobertura	Contrato	H inicio		09:30		
Tipo de asistencia	FC0	H termino		12:30		
Fecha	23-02-	O.C(Opcional)				
	2024					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN						
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado					
FALLA REPORTADA POR CLIENTE						
No muestra parametro en pantalla						
Otros						
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA						
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION			
Problemas en medicion	Problema en tarjetas		Calibracion de servicio			
de parametros	electronicas					
Otros:	Otros:		Otros:			
ORSERVACION GENERAL						

OBSERVACION GENERAL

Equipo ingresa a laboratorio, se realiza inspección visual sin encontrar desperfectos en su estructura, se obtiene registro del equipo sin encontrar alarmas de servicio, se obtiene las horas de funcionamiento, ambas son 3554,6 horas. Se aplica FCO y pruebas, obteniendo resultados satisfactorios, equipo queda disponible.












































NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1154978	RP- TRILOGY INLET AIR PATH/R	1	230912
1153125	RP- MR SYMBOL INTL	1	230921
1029330	RP POLLEN FILTERS	1	230822
1152323	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML	1	88016
	INSTRUMENTOS UTILIZADOS		
	No requiere No requiere		

Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER

Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución

















