

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLI	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	SERVICIO SALUD OCCID	ENTE HOSPITA	L FELIX BULNES (	CERDA				
Dirección	HUELEN N° 1506, Cerro Navia							
Contacto	Nelson Lagos Q., Luis Quidenao							
Correo	nelson.lagosq@redsalud.gov.cl; luis.quidenao@redsalud.gov.cl							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO								
Equipo	VENTILADOR TRILOGY 100							
Marca	PHILIPS RESPIRONICS							
Modelo	LA1054096							
Serie	TV110051733							
Software		Hardware						
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA								
OT - ACT	118832	H Hombre		3 Horas				
Cobertura	Contrato	H inicio 11:30		11:30				
Tipo de	FCO	H termino		14:30				
asistencia								
Fecha	17-01-2024	O.C(Opcional)						
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN								
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado							
FALLA REPORTADA POR CLIENTE								
Otros								
Otros								
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA								
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION					
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas		Calibracion de servicio					
Otros:	Otros:		Otros:					
	ODCEDVA CION							

## **OBSERVACION GENERAL**

Equipo Trilogy es iniciado identificando los siguientes valores de funcionamiento:

Horas de funcionamiento de turbina: 54830,6

Horas de funcionamiento de equipo: 390,0

versión de software: 14.2.05

Se realiza FCO correspondientes y se realizaron pruebas de funcionamiento, donde el equipo falla en la interpretación de flujos positivos. Por otro lado, la urbina se encuentra en sobretiempo por lo tanto requiere cambio de esta. Equipo es diagnosticado en OT 118734





















REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE							
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO							
Talogy 100 Verillator, Irril  REF 1054096  SN  Whate in USA 39100617							























ESTADO DEL EQUIPO			SI	NO			
Equipo se encuentra operativo			0	•			
REPUESTO A INSTALAR							
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE			
	RP- TRILOGY INLET AIR PATH/R		1	230912			
	RP- MR SYMBOL INTL		1	230921			
	RP POLLEN FILTERS		1	230822			
	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML		1	88016			
INSTRUMENTOS UTILIZADOS							
No requiere							
Homboo							
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER			Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución				

















