

Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón Nº 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENT	E			
Cliente	Hospital de Santa Cruz			
Dirección	Av. F. Herrazuriz n°921, Santa Cruz			
Contacto				
Correo				
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPA	AMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico			
Marca	Philips Respironics			
Modelo	Trilogy 100			
Serie	TV120092328			
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA				
OT - ACT	121765	H Hombre		2 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio		08:30
Tipo de asistencia	FCO	H termino		10:30
Fecha	01-04-2024	O.C(Opcional)		
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN				
Ingeniero	Ignacio Gamboa			
FALLA REPORTADA POR CLIENTE				
Otros				
Otros				
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA				
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION	
Disco duro con falla	Problema en tarjetas electronicas	Reemplazo		o de repuesto
Otros:	Otros:		Otros:	
OBSERVACION GENERAL				

Equipo ingresa a laboratorio para realización de procedimiento de FCO, se realiza inspección visual sin encontrar animalias en su estructura, se realiza prueba funcional del equipo sin presentar mal funcionamientos. Se obtiene registros del equipo sin presentar alarmas de servicio. Se obtiene los siguientes datos:

- Horas de trabajo: 5608,8
- Horas de funcionamiento turbina: 5608,8
- Versión del software: 14.2.05

Se aplica correspondiente FCO cambiando piezas involucradas y realizando pruebas correspondientes, donde no se presentan fallas del equipo quedando esté disponible.



Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

