

## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTI	Ξ								
Cliente	Andover Alianza Medica S.	A.							
Dirección	Salar de Huasco 795, Pudahuel								
Contacto	Oficina								
Correo									
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO									
Equipo	Ventilador								
Marca	Philips Respironics								
Modelo	Trilogy 202								
Serie	TV012043013								
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA									
OT - ACT	114117	H Hor	H Hombre 2 Horas						
Cobertura	Contrato	H inio	cio	14:00					
Tipo de asistencia	Diagnostico en	H termino		16:00					
·	laboratorio								
Fecha	02-01-2024	O.C(Opcional)							
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN									
Ingeniero									
	FALLA REPORTADA POR CI	LIENTE							
No muestra parametro en pantalla									
Otros									
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA									
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION							
Disco duro con falla	Problema en tarjetas electronicas		Reemplazo de repuesto						
Otros:	Otros:		Otros:						
OBSERVACION GENERAL									
Equipo ingresa a laboratorio, de funcionamiento y calibraci resultados satisfactorios.									



## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE								
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO								
Trilogy 202 Ventilator, Intl REF 1040000  SN  (SN)  (SN)								
ESTADO DEL EQUIPO			SI		NO			
Equipo se encuentra operativo			1.5	<b>©</b>	C			
REPUESTO A INSTALAR  NUMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD LOTE/SERIE								
NUMERO DE PARTE 1084485B				CANTIDAD 1	LOTE/SERIE L230920005			
1004403B	KP-111logy III.	ogy Intercafe PCA Kit		ı	LZ309Z0003			
INSTRUMENTOS UTILIZADOS								
No requiere No requiere								
Tombow								
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución						