

## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE				
Cliente	SERVICIO DE SALUD CONCEPCION			
Dirección	SAN MARTIN N° 1580, CONCEPCIÓN			
Contacto	JORGE FIGUEROA			
Correo	jfigueroa@ssconcepcion.cl			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO				
Equipo	Ventilador Mecanico			
Marca	Philips Respironics			
Modelo	Trilogy 100			
Serie	TV112010980			
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA				
OT - ACT	125361	H Hombre	2 Horas	
Cobertura	Contrato	H inicio	8:30	
Tipo de asistencia	FCO	H termino	10:30	
Fecha	12-06-2024	O.C(Opcional)		
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN				
Ingeniero	Ignacio Gamboa			
FALLA REPORTADA POR CLIENTE				
Otros				
Otros				
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA				
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOL	SOLUCION	
Otros	Otros	O	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL				
Equipo falla en la aplicación de la FCO correspondiente, se realiza inspección interna				

Equipo falla en la aplicación de la FCO correspondiente, se realiza inspección interna del equipo, donde se encuentra material particulado en turbina, se realiza limpieza interna del equipo, calibración, y se reanuda proceso de FCO, donde se pasan satisfactoriamente las pruebas.

Equipo se encuentra pronto a requerir cambio de turbina, así que se recomienda un cambio de esta (28608.7/30000 horas).



## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

