

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	CORPORACION ELA CHILE						
Dirección	AVDA. PROVIDENCIA N° 1939 OF 12-B, PROVIDENCIA						
Contacto							
Correo	Correo						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	VENTILADOR TRILOGY 100						
Marca	PHILIPS RESPIRONICS						
Modelo	1054096						
Serie	TV109120118						
Software		Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	118525	H Hombre		3 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		11:30			
Tipo de	FCO	H termino		14:30			
asistencia							
Fecha	11-01-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado						
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
Otros							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas		Calibracion de servicio				
Otros:	Otros:		Otros:				

OBSERVACION GENERAL

Equipo Trilogy es iniciado identificando los siguientes valores de funcionamiento:

Horas de funcionamiento de turbina: 29815,3

Horas de funcionamiento de equipo: 29815,3

versión de software: 14.2.05

Se realiza FCO correspondientes, se actualiza versión del firmware a la más reciente y se realizaron pruebas de funcionamiento. Donde el equipo presenta fallos en la interpretación de datos de flujos de aire, la turbina se encuentra en periodo de cambio, equipo presenta material particulado en sensor de flujo y conductos hasta tarjeta de sensores, se recomienda cambio de sensor de flujo, tarjeta de sensores y conductos.












































	RP- TRILOGY INLET AIR	PATH/R	1	230912			
	RP- MR SYMBOL INTL		1	230921			
	RP POLLEN FILTERS		1	230822			
	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML		1	88016			
REPUESTO A SOLICITAR							
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE			
1045150	Trilogy Flow Sensor Kits		1				
1045152B	Trilogy 100 Sensor Board Assembly Kit		1				
1054951_B	Motor Blower Assembly w/Isolation		1				
	Assembly Kit						
1045154	Transition Tube Kit		1				
1045172	Trilogy 100 Tubing Kit		1				
INSTRUMENTOS UTILIZADOS							
No requiere							
Tomboo							
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución					

















