

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	HOSPITAL REGIONAL VICTOR RIOS RUIZ						
Dirección	AVDA. RICARDO VICUÑA Nº 14, LOS ÁNGELES						
Contacto	,						
Correo	felipe.mendez@ssb	iobio.cl lilian.sc	oto@ssbiobio.cl				
	angela.diaz@ssbiobio.cl miguel.valdebenito@ssbiobio.cl						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	VENTILADOR						
Marca	PHILLIPS RESPIRONICS						
Modelo	TRILOGY 202 <sup>-</sup>						
Serie	TV014061613						
Software	14.2.05	Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	119469	H Hombre		3 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		12:00			
Tipo de asistencia	Reparacion	H termino		15:00			
	en						
	laboratorio						
Fecha	12-02-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado						
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
No muestra parametro en pantalla							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion	Problema en tarjetas		Calibracion de servicio				
de parametros	electronicas						
Otros:	Otros:		Otros:				
OBSERVACION GENERAL							

## OBSERVACION GENERAL

Equipo ingresa a laboratorio para reparación, se realiza cambio de tarjeta OBM debido a problemas con dicha tarjeta, se realiza calibración de equipo y OBM con resultados satisfactorios, se realiza prueba de seguridad eléctrica sin presentar problemas y se realiza mediciones de FiO<sub>2</sub> mostrando resultados esperados, equipo queda operativo. Se adjuntan resultados de las pruebas.

Valor	Valor medido		
FiO <sub>2</sub> 21% (21-24)	21,5%		
FiO <sub>2</sub> 40% (37-43)	40,1%		
FiO <sub>2</sub> 60% (55-65)	60,8%		
FiO <sub>2</sub> 80% (75-85)	82,1%		
FiO <sub>2</sub> 100% (95-100)	100%		














































ESTADO DEL EQUIPO			SI	NO		
Equipo s		©	C			
REPUESTO A INSTALAR						
NUMERO DE PARTE 1117283B	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE		
111/2838	Oxygen Blender PCA Kit		1	L220615043		
INSTRUMENTOS UTILIZADOS						
Analizador de Seguridad Eléctrica-   Fluke   ESA-612   6034120   Proxima calibracion 01/06/2024 Medidor de Flujos   TSI   4081   40811638001   Proxima calibracion 16/05/2024						
Tom	9019					
•	mboa Alvarado SIO TECNICO ANDOVER	Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución				

















