

Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE				
Cliente	SERVICIO DE SALUD CONCEPCION			
Dirección	SAN MARTIN N°1580, CONCEPCIÓN			
Contacto	JORGE FIGUEROA			
Correo	JFIGUEROA@SSCONCEPCION.CL			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO				
Equipo	Ventilador Mecanico			
Marca	Philips Respironics			
Modelo	Trilogy 100			
Serie	TV112010980			
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA				
OT - ACT	125164	H Hombre	2 Horas	
Cobertura	Contrato	H inicio		
Tipo de asistencia	FC0	H termino		
Fecha	06-06-2024	O.C(Opcional)		
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN				
Ingeniero	Ignacio Gamboa			
FALLA REPORTADA POR CLIENTE				
Otros				
Otros				
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA				
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOL	SOLUCION	
Otros	Otros	0	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL				

Se realiza aplicación de FCO del equipo, se realiza inspección visual sin encontrar fallas, se realiza prueba funcional de equipo sin anomalías.

A la hora de aplicar las pruebas, equipo no las pasa según procedimiento de fco, y no acepta la calibración del equipo, por lo cual requiere un diagnostico para analizar la falla.

Equipo cuenta con 0,1 horas de funcionamiento y 28698,6 horas en su turbina. Equipo se encuentra inoperativo a espera de diagnóstico.


Equipo se encuentra pronto a necesitar el cambio de turbina (28698,6/30000 horas).



Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00





Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00