

Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE				
Cliente	HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN			
Dirección	SANTA ROSA 1234			
Contacto	DR MIGUEL OYONARTE			
Correo				
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO				
Equipo	Ventilador Mecanico			
Marca	Philips Respironics			
Modelo	Trilogy 202			
Serie	<u>TV010110111</u>			
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA				
OT - ACT	125190-	H Hombre	4 Horas	
	300114			
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30	
Tipo de asistencia	Diagnostico	H termino	12:30	
	en terreno			
Fecha	24-06-2024	O.C(Opcional)		
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN				
Ingeniero	Ignacio Gamboa			
FALLA REPORTADA POR CLIENTE				
Otros				
Otros				
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA				
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOL	SOLUCION	
Otros	Otros	0	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL				

Equipo ingresa a laboratorio, se realiza inspección visual sin encontrar anomalías en su estructura que pueda afectar al funcionamiento del dispositivo. Se toma registro del equipo, este cuenta con 50825,3/30000 horas de turbina48949,9 horas de funcionamiento. Se realiza inspección de registro de errores, cuenta con error 344, se realiza calibración del equipo sin presentarse mas error, se realiza inspección interna del equipo, y se encuentra material particulado en sensor de flujo, conductos de airr,

turbina y demás, requiriendo cambio de componentes. Equipo se encuentra


inoperativo y a espera de repuestos.



Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00





Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

Ignacio Gamboa	Firma Supervisor o personal de EEMM
INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Nombre de Supervisor o personal EEMM
	Institución