

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE				
Cliente	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU			
Dirección	GRAN AVENIDA № 3204, SAN MIGUEL, SANTIAGO			
Contacto	CRISTIAN ROJAS			
Correo	CRISTIANM.ROJAS@REDSALUD.GOV.CL			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO				
Equipo	VENTILADOR TRILOGY 100			
Marca	PHILIPS RESPIRONICS			
Modelo	LA1054096			
Serie	TV11909263D			
Software		Hardware		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA				
OT - ACT	118292	H Hombre		3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio		08:30
Tipo de asistencia	FC0	H termino		11:30
Fecha	04-01-	O.C(Opcional)		
,	2024			
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN				
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado			
FALLA REPORTADA POR CLIENTE				
Otros				
Otros				
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA				
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION	
Problemas en medicion	Problema en tarjetas		Calibracion de servicio	
de parametros	electronicas		Catibiación de servició	
Otros:	Otros:		Otros:	
OBSERVACION GENERAL				

Equipo es limpiado e iniciado identificando los siguientes valores de funcionamiento:

- Horas funcionamiento turbina: 4690,5
- Versión de software: 14.2.05

Se realiza FCO con su correspondiente, y se realizaron pruebas de funcionamiento. Donde el equipo no presento fallos.





































