

J1
−15 V
+15 V
TP1
R13
U1
R11
R10
R9
R12
C7
C10
R15
C6
C4
R5
R8
C1
C5
C2
R3
R4
C3
R6
R7
TP2
R1
R2
PB
PA
Vi
TP2 TDC
UTN FRC