Gestion thermique de la batterie haute tension



Symptôme principal



Comprendre le rôle de la température dans la recharge, les performances et le préconditionnement.

Trois faits à retenir

La température de batterie influence la puissance disponible et la recharge.

La BMW i3 utilise des fonctions de gestion thermique et de préconditionnement.

MaintiDoc doit distinguer comportement normal lié à la température et défaut confirmé.

Lecture du composant / système



Utilisation VLM

- reconnaître la famille de composant
- croiser avec le DTC et la version du véhicule
- ne jamais conclure depuis l’image seule
- citer la source technique avant toute recommandation

DTC / indice de diagnostic

Le DTC est une preuve de contexte, pas toujours la preuve du composant fautif. MaintiDoc doit séparer : fait source · observation · hypothèse · action validée.

Chemin de diagnostic documentaire

1. Identifier la variante

2. Relever symptôme / DTC

3. Chercher la source primaire

4. Comparer texte + image

Sortie MaintiDoc

Brouillon de ticket

Sujet : Gestion thermique de la batterie haute tension
Symptôme : Comprendre le rôle de la température dans la recharge, les performances et le préconditionnement.
DTC : —

Conclusion : utiliser uniquement les contrôles appuyés par la documentation BMW. Si la preuve est insuffisante, conserver le statut « diagnostic à confirmer ».

Validation humaine obligatoire avant action.

Sources et traçabilité

SOURCE TECHNIQUE
BMW ST1605 I01 High-voltage Battery Update
https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/tech_training_manual/ST1605%20I01%20High-voltage%20Battery%20Update.pdf

SOURCE VISUELLE
Photo réelle du composant / système BMW i3 importée dans le corpus.

Règle de fiabilité
Les DTC, causes et actions doivent être supportés par la source technique. L’image sert à la reconnaissance visuelle.

Métadonnées : BMW i3 · I01 · MaintiDoc V3