

# Interaction batterie 12 V / système haute tension

# Scénario atelier

Une batterie 12 V faible peut perturber les calculateurs et les fonctions du véhicule.



# Trois faits à retenir

BMW rappelle l’importance de maintenir la batterie 12 V au-dessus de seuils de charge appropriés.

Sur i3, la batterie 12 V est petite et dépend du système HV pour sa recharge en fonctionnement normal.

Une batterie HV très déchargée peut accélérer la décharge de la batterie 12 V.

# Lecture du composant / système



Utilisation VLM

- reconnaître la famille de composant
- croiser avec le DTC et la version du véhicule
- ne jamais conclure depuis l’image seule
- citer la source technique avant toute recommandation

## DTC / indice de diagnostic

# 8040B9 (selon scénario)

Le DTC est une preuve de contexte, pas toujours la preuve du composant fautif. MaintiDoc doit séparer : fait source · observation · hypothèse · action validée.

# Chemin de diagnostic documentaire



# Sortie MaintiDoc

Brouillon de ticket

Sujet : Interaction batterie 12 V / système haute tension
Symptôme : Une batterie 12 V faible peut perturber les calculateurs et les fonctions du véhicule.
DTC : 8040B9 (selon scénario)

Conclusion : utiliser uniquement les contrôles appuyés par la documentation BMW. Si la preuve est insuffisante, conserver le statut « diagnostic à confirmer ».

Validation humaine obligatoire avant action.

# Sources et traçabilité

SOURCE TECHNIQUE
BMW Battery Care SI B61 18 08 / NHTSA MC-10153706-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/MC-10153706-9999.pdf

SOURCE VISUELLE
Photo réelle du composant / système BMW i3 importée dans le corpus.

Règle de fiabilité
Les DTC, causes et actions doivent être supportés par la source technique. L’image sert à la reconnaissance visuelle.

Métadonnées : BMW i3 · I01 · MaintiDoc V3