

Écran noir et véhicule qui ne redémarre plus

Situation client

Le système d’affichage devient noir, plusieurs messages apparaissent et le véhicule peut ne plus redémarrer.



BMW associe ce scénario à une erreur logicielle du gateway dans le BDC.

Le bulletin indique D91C86 comme défaut minimum présent dans le scénario.

La correction documentée combine reset batterie et programmation avec un niveau logiciel approprié.

DTC / signaux

D91C86

Le code doit être interprété avec le scénario et la combinaison des défauts. Un code isolé n’autorise pas une conclusion automatique.

Faits vérifiés dans la source

BMW associe ce scénario à une erreur logicielle du gateway dans le BDC.

Le bulletin indique D91C86 comme défaut minimum présent dans le scénario.

La correction documentée combine reset batterie et programmation avec un niveau logiciel approprié.

Photo réelle du système



La photo sert à identifier visuellement la zone ou le composant concerné. MaintiDoc doit ensuite vérifier le DTC, la variante et la documentation avant de proposer une action.

Séquence de diagnostic



Sortie MaintiDoc

Sujet : Écran noir et véhicule qui ne redémarre plus

Symptôme : Le système d’affichage devient noir, plusieurs messages apparaissent et le véhicule peut ne plus redémarrer.
DTC : D91C86

Action : ne proposer que ce que le bulletin couvre explicitement. Toute divergence doit déclencher une clarification ou une nouvelle branche ISTA.

Validation humaine obligatoire.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI B61 10 18 / NHTSA MC-10145338-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/MC-10145338-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités au contenu BMW/NHTSA ; l’image est une aide visuelle.