그림	2-30.	TID 발생 시 이산화규소 재질 내부에서 전하가 축적되는 주요 과
		정
그림	2-31.	입사된 입자에 대하여 pn-접합 다이오드의 변화 과정57
그림	2-32.	Single Event Effect의 분류57
그림	2-33.	실리콘 재질 내부에서 발생된 DDD로 인한 결함59
그림	2-34.	전자 에너지에 따른 알루미늄 두께 별 투과율. 빨간색과 파란색은
		각각 1mm, 3mm의 두께를 가지는 알루미늄을 뚫고 들어올 수 있
		는 전자의 에너지별 비율을 GEANT4를 사용하여 계산한 값. 가운
		데 회색선은 1mm를 뚫고 들어오는 최소의 전자에너지를 표시한
		것
그림	2-35.	VAP 위성에 탑재된 RBSPICE의 ERM 탑재체, 각각 1.0 mm와
		3.8 mm의 차폐벽을 뚫고 들어오는 전자의 양을 전류로 계산하게
		구성61
그림	2-36.	2012년 10월 7부터 10월 10일까지의 2 MeV 전자플럭스의 변화
		와 ERM으로 관측한 1mm 차폐막을 뚫고 들어오는 전자가 생성한
		대전전류변화. 검은색이 전자플럭스이고 빨간색이 대전전류 61
그림	2-37.	349.1 keV이상 7.15 MeV이하의 에너지를 가지는 전자 플럭스변
		화에 대한 대전전류 변화. 빨간점은 외부방사선대 내층지역에서의
		변화를 의미하고 파란점은 외부방사선대 외층지역에서의 변화를
		나타냄
그림	2-38.	왼쪽 그림은 전자 플럭스가 증가하기 이전상태의 변화를 나타내고
		오른쪽은 전자 플럭스 증가 이후의 상태. 빨간 점과 파란 점은 각
		각 외부방사선대의 내층과 외층에서의 변화를 나타냄63
그림	2-39.	(왼쪽) DMSP 위성으로 관측된 위성 대전현상이 발생한 지역과
		(오른쪽) 전자플럭스 증가에 따른 대전현상이 이온 플럭스 데이터
		에 표시되는 모습64
그림	2-40.	(왼쪽) STSAT-1에서 관측된 floating potential 감소 지역과 (오
		른쪽) 같은 시간의 에너지대역별 전자의 에너지 플럭스 변화 ·· 65
그림	2-41.	NOAA에서 제공하는 위성 이상 현상 목록69
그림	2-42.	(왼쪽) 극궤도 위성에서 위성 관측되어진 위성 이상 현상 분류와