


[그림 3.3.27] RC말뚝의 전단균열 형태

말뚝 간 연결부 휨 실험에서는 약에서 균열이 발생하였으나 최종 파괴는 연결부의 용접부가 파손되면서 도달하였다.

연결부의 경우 양 단의 부재강도 이상의 강도를 보여야겠으나 말뚝 단부마감판의 태그 용접만으로는 부재강도에 달하는 하중을 전달하기에 무리가있는 것으로 판단된다. 그러므로 태그용접을 이용한 연결은 주로 축하중을 전달하는데 만 활용하고 휨의 전달이중요한 경우라면 향후 말뚝 간 접합 장치도 개량이 필요할 것으로 판단된다.



[그림 3.3.28] 말뚝 간 연결부 (CFT-PHC 접합부)



(a) PHC말뚝 하면 인장 균열

(b) CFT-PHC 연결부 파괴

[그림 3.3.29] 각 말뚝별 연결부 균열 및 파괴 형태

볼트 이음식(Type A) 두부보강을 실시한 CFT말뚝 실험체의 파괴는 두부 접합부의 볼트 이음부 슬립으로 인한 것으로 판단된다. 이후의 비선형 구간과 파괴 이후의 거동은 두부보강 철근의 변형률과 움직임이 유사함을 알 수 있다.

CFT말뚝 본체 강관의 변형률은 실험체 파괴 시까지 선형을 유지하고 있으므로, CFT