
(나) 변형률



3점 재하 실험을 수행하여 부착률 100% 실험체 강선에 부착된 변형률을 [그림 3.5.18]에 나타내었다. 재하 되는 하중의 크기가 증가 할수록, 양단에 가까운 강선은 변형률이 작은 반면, 실험체 중앙에 가까운 강선에서는 많은 인장 변형률이 발생하였다.