[표 1.2.2] 제안기술에 대한 구조 거동특성 검토

구 분		개 념 도	구 조 거 동 특 성
일반 라멘교		$\frac{\omega}{\ell}$ 지점부가 형고지배 $M_{o} = \frac{5\omega\ell^{2}}{18}$ $k = \frac{1_{o}}{I_{c}} \cdot \frac{h}{\ell} = 1$	<ul> <li>지점부와 중앙부가 동시에 하중을 지지</li> <li>Ma = wl²/18 &lt; M<sub>b</sub> = 5wl²/72 로</li> <li>지점부 형고가 가장 높아 전체 형고를</li> <li>지배</li> </ul>
	일반 적인 경우	일반라멘교 거더를 이용한 경우 h1 h2 PSC 구조 h1 = h2	<ul> <li>중앙부: 작용하는 모든 하중 지지</li> <li>지점부: 2차 고정하중 + 활하중 지지</li> <li>중앙부 모멘트 &gt; 지점부 모멘트</li> <li>∴ 중앙부는 PSC구조, 지점부는 RC구조 채택으로 동일 형고 적용</li> </ul>
거더를 이용한 라멘교	형고를 낮춘 경우	RC 구조 →군열문제 발생 기더를 이용한 경우 h1 = h2	<ul> <li>거동은 일반적인 경우와 동일</li> <li>고강도 재료를 사용하여 형고를 낮출 경우</li> <li>중앙부 : PSC구조로서 추가 긴장력도입으로 가능</li> <li>지점부 : RC구조로서 유효 높이가 낮아져 균열 문제 발생</li> </ul>
	벽체에 말뚝 적용 경우	일반 라멘교 거더를 이용한 경우 모멘트 종대 제안 구조	<ul> <li>거동은 일반적인 경우와 유사하나 벽체 강성 감소로 중앙부 모멘트는 증가, 지 점부 모멘트 감소</li> <li>중앙부 : 고강도 PSC구조 적용으로 형고 축소</li> <li>지점부 : 감소된 지점 모멘트로 균열 문제 해소</li> </ul>

1단계: 재래식 라멘교 → 지점부 발생모멘트가 가장 크므로 전체 형고 지배

2단계: 라멘교 상부구조에 거더 적용 시 → 시공단계를 고려하면 중앙부는 전체 하 중을, 지점부는 2차 고정하중 및 활하중만을 지지하므로 중앙부가 전체 형고

를 지배함 → 중앙부 PSC 구조, 지점부 RC구조 적용.