
부재 단부에서 국부적으로 발생한 균열이며 부재 전반에 걸친 이종 재료간의 상대변위가 발생한 것은 아닌 것으로 관찰된다.



[그림 3.3.22] CFT말뚝 (Type C - 양단 철근 보강형)