$$x = 0.622 \frac{P_{\rm v}}{P - P_{\rm v}} \tag{3.1.3.15}$$

$$u^{2}(c_{D}) = (5.4 \times 10^{-5})^{2} u^{2}(t_{\infty}) + (2 \times 10^{-4}x)^{2} u^{2}(t_{\infty}) + (1.856 + 2 \times 10^{-2}t_{\infty})^{2} u^{2}(x)$$
(3.1.3.16)

여기서 x는 공기의 혼합비이며, 대기의 수증기압(Pv)과 대기압(P)을 통해 계산된다.

환 회전형 비행모사장치의 회전속도 불확도, u(f), u(r), $u_{\text{ent}}(w_{\infty})$

위 불확도 요소는 각각 회전속도계의 교정불확도, 전온도 센서의 반경방향 위치결정에서의 위치불확도, 혼입속도 측정을 위한 유속계의 교정불확도로 평가된다. 본 과제에서 전온도 센 서의 위치 불확도는 0.005 m로 평가하였다.

마 불확도 총괄표

위와 같이 각 요소별로 평가된 불확도요소를 총괄한 불확도 총괄표는 Mn = 0.2의 비행속도에서 측정된 회복계수에 대해 아래의 Table 3.1.3.19와 같다. 아래의 표에서 보이듯이, Mn = 0.2에서 측정된 항우연의 전온도 레이크 내 전온도 센서의 회복계수의 측정불확도는 약7.4 %로 본 과제의 최종목표인 회복계수 측정불확도 ± 10 %이내를 만족하여 전온도 센서의 회복계수를 측정하였음을 확인할 수 있다.

Table 3.1.3.19. 전온도 센서 회복계수 측정 불확도 (Mn = 0.2)

불확도 요소	측정 불확도	비고
전온도 센서 시험불확도	0.025 ℃	T 형 열전대
DVM 교정불확도	0.020 ℃	Keithley 182
빙점조 온도 안정도	0.010 ℃	
전온도 측정에 따른 회복계수 불확도	0.015	
정온도 센서 교정불확도	0.025 ℃	산업용 저항 온도계
Read-out unit 불확도	0.010 ℃	ASL F250
정온도 측정에 따른 회복계수 불확도	0.012	
습공기 정압비열 불확도	8.3 J/(kg K)	
습공기 적용에 따른 회복계수 불확도	0.008	
회전주파수 불확도	0.0004 Hz	
전온도 센서 위치	0.005 m	
혼입속도에 의한 불확도	0.34 m/s	
회전속도에 의한 회복계수 불확도	0.023	
반복도에 의한 회복계수 불확도	0.022	
외삽에 의한 회복계수 불확도	0.006	
합성불확도	0.038	
확장불확도 (<i>k</i> = 2)	0.076 (7.4 %)	※ 목표: ±10 % 이내