Разработка нечеткой системы регулирования уровня жидкости в резервуаре

Цель: Ознакомление с особенностями разработки нечетких регуляторов динамических систем. Изучение основных принципов использования систем нечеткого вывода в simulink моделях.

Задание: Разработать нечеткую систему систему регулирования уровня жидкости в резервуаре, представленную на рисунке 1, и провести необходимые исследования, используя параметры модели варианта 7, представленные в таблице 1.

Таблица 1 -параметры модели по заданию

Параметр	$S_{\overline{b}}$	$K_{_{Z}}$	K_{i}
Значение	7.0	2.2	2.1




Рисунок 1 - Система регулирования уровня жидкости в резервуаре

Работа разделена на 3 части. В первой - проводится настройка данной нечеткой системы для достижения приемлемых показателей переходного процесса. Во второй части производятся исследования полученной системы: изменение параметров объекта управления, изменение ТИПОВ функций принадлежности входных/выходных переменных, изменение весов правил. В третей части приводятся ответы на прочие поставленные вопросы.

Часть 1. Настройка нечеткой системы регулирования

На рисунке 1 и 2 представлены графики функций принадлежности термов входным переменным OtkUr и IzmUr соответственно. На рисунке 3 представлены графики функции принадлежности выходной переменной SkorZdv.




Рисунок 1 - графики функций принадлежности OtkUr






Рисунок 2 - графики функции принадлежности IzmUr

Рисунок 3 - графики функции принадлежности SkorZdv

База правил нечетких продукций, а также их весовые коэффициенты, для системы нечеткого вывода представлена на рисунке 4.




Рисунок 4 - база правил нечеткой системы

Поверхность «входы-выход» нечеткой системы представлена на рисунке 5.




Рисунок 5 - поверхность «входы-выход» нечеткой системы

На рисунке 6 представлена «базовая» переходная характеристика системы регулирования, т.е. система с коэффициентами по заданию, без изменения первоначальной нечеткой модели. На рисунке 7 представлена система, полученная в результате изменения типов функций принадлежности выходной переменной и весовых коэффициентов правил.




Рисунок 6 - «базовая» переходная характеристика




Рисунок 7 - полученная переходная характеристика

Качественные показатели полученного переходного процесса представлены в таблице 2.

Таблица 2 - качественные показатели переходного процесса

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	8.1	1.8	0.3
Интервал 2	15	0	0.2

Часть 2.1 Исследование влияния изменения параметров объекта управления на работу системы

Проведем исследование при изменении параметров объекта управления. Измененные параметры представлены в таблице 3.

Таблица 3 - параметры объекта управления

No	Параметр	$S_{\overline{b}}$	$K_{_{Z}}$	K_{i}
0	Значение	7.0	2.2	2.1
1	Значение +20%	8.4	2.64	2.52
2	Значение -20%	5.6	1.76	16.8
3	Значение +60%	11.2	3.52	3.36
4	Значение -60%	2.8	0.88	0.84

График переходного процесса №1 представлен на рисунке 8.




Рисунок 8 - график переходного процесса №1

Качественные показатели полученного переходного процесса №1 представлены в таблице 3.

Таблица 3 - качественные показатели переходного процесса №1

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	8.1	1.8	0.3
Интервал 2	15	0	0.2

График переходного процесса №2 представлен на рисунке 9.




Рисунок 9 - график переходного процесса №2

Качественные показатели полученного переходного процесса №2 представлены в таблице 4.

Таблица 4 - качественные показатели переходного процесса №2

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	8.1	1.8	0.3
Интервал 2	15	0	0.2

График переходного процесса №3 представлен на рисунке 10.




Рисунок 10 - график переходного процесса №3

Качественные показатели полученного переходного процесса №3 представлены в таблице 5.

Таблица 5 - качественные показатели переходного процесса №3

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	8.1	1.8	0.3
Интервал 2	15	0	0.2

График переходного процесса №4 представлен на рисунке 11.




Рисунок 11 - график переходного процесса №4

Качественные показатели полученного переходного процесса №4 представлены в таблице 6.

Таблица 6 - качественные показатели переходного процесса №4

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	8.1	1.8	0.3
Интервал 2	15	0	0.2

Из полученных графиков можно сделать вывод, что изменение параметров объекта управления не повлияло на качественные характеристики переходного процесса, либо их влияние было столь мало, что его затруднительно обнаружить. Стоит отметить, что данный результат оказался неожиданным для автора, исходники к лабораторной для подтверждения представленных значений, можно найти в конце отчета.

Часть 2.2 Исследование влияния изменения типов функций принадлежности нечеткой системы на работу системы

Поверхность «входы-выход» при использовании ф-ии принадлежности trimf представлена на рисунке 12.




Рисунок 12 - поверхность «входы-выход» при trimf

Переходная характеристика при использовании ф-ии принадлежности trimf представлена на рисунке 13




Рисунок 13 - переходная характеристика при trimf

Качественные показатели переходного процесса при использовании ф-ии принадлежности trimf представлены в таблице 7.

Таблица 7 - качественные показатели переходного процесса при trimf

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	7.5	-	4
Интервал 2	-	-	50

Поверхность «входы-выход» при использовании ф-ии принадлежности trapmf представлена на рисунке 14.




Рисунок 14 - поверхность «входы-выход» при trapmf

Переходная характеристика при использовании ф-ии принадлежности trapmf представлена на рисунке 15




Рисунок 15 - переходная характеристика при trapmf

Определение качественных показателей переходного процесса при использовании ф-ии принадлежности trapmf не имеет смысла, тк нечеткая система работает некорректно.

Поверхность «входы-выход» при использовании ф-ии принадлежности gbellmf представлена на рисунке 16.




Рисунок 16 - поверхность «входы-выход» при gbellmf

Переходная характеристика при использовании ф-ии принадлежности gbellmf представлена на рисунке 17




Рисунок 17 - переходная характеристика при gbellmf

Качественные показатели переходного процесса при использовании ф-ии принадлежности gbellmf представлены в таблице 8.

Таблица 8 - качественные показатели переходного процесса при gbellmf

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	30	-	< 1.3
Интервал 2	> 40	-	-

В результате проведенных опытов сделан вывод, что дальнейшие исследования в данном подразделе не имеют смысла, так как смена типа функции принадлежности для всех переменных - очень грубая операция, которая непременно приводит либо к резкому ухудшению качества работы нечеткой системы, либо вовсе делает её непригодной для использования. Наиболее эффективным является точечный подбор типов функций принадлежности, а также тонкие изменения их интервалов по мере необходимости, что было продемонстрировано в первой части работы.

Часть 2.3 Исследование влияния изменения весовых коэффициентов правил нечетких продукций на работу системы

Рассмотрим случай с равными весовыми коэффициентами правил нечетких продукций. База правил нечетких продукций с равными весовыми коэффициентами представлена на рисунке 18.




Рисунок 18 - база правил с равными в.к.

Поверхность «входы-выход» при использовании равных весовых коэффициентах правил нечетких продукций представлена на рисунке 19.




Рисунок 19 - поверхность «входы-выход» при равных в.к.

Переходная характеристика при использовании равных весовых коэффициентах правил нечетких продукций представлена на рисунке 20.




Рисунок 20 - переходная характеристика при равных в.к.

Качественные показатели переходного процесса при использовании при использовании равных весовых коэффициентах правил нечетких продукций представлены в таблице 9.

Таблица 9 - показатели переходного процесса при равных в.к.

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	24	-	0.3
Интервал 2	24	-	0.1

Далее поменяем местами весовые коэффициенты 0.5 и 1.0 в первоначальной базе правил нечетких продукций и рассмотрим данный случай. Для упрощения нейминга, обозначим его как «swap» . База правил нечетких продукций для случая «swap» представлена на рисунке 21.




Рисунок 21 - база правил нечетких продукций при случае «swap»

Поверхность «входы-выход» для случая «swap» представлена на рисунке 22.




Рисунок 22 - поверхность «входы-выход» при случае «swap»

Переходная характеристика для случая «swap» представлена на рисунке 23.




Рисунок 23 - переходная характеристика при случае «swap»

Качественные показатели переходного процесса при случае «swap» представлены в таблице 10.

Таблица 10 - показатели переходного процесса при случае «swap»

Показатель	t _{п.п.} , с	σ, %	Δ, %
Интервал 1	35	-	0.7
Интервал 2	37.5	-	< 3.75

Исходя из проведенных опытов можно сделать вывод, что весовые коэффициенты правил нечетких продукций позволяют произвести более настройку нашей точную системы, m.e. умеренное изменение коэффициентов не всегда будет приводить к разрушительным последствиям, как это произошло в части 2.2, а скорее будет прямо и наглядно отражаться в качественных характеристиках переходного процесса в адекватных рамках.

Часть 3. Пример «sltankrule»

Схема демонстрационного примера «sltankrule» представлена на рисунке 23.




Рисунок 23 - схема демонстрационного примера «sltankrule»

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении данной схемы наличие блока «switch», который исходя из его настроек, будет запускать ветку выполнения процесса регулирования с помощью нечеткой системы, при значении на среднем входе: < 0 (в данном случае, подается значение -1), при значении: >= 0 будет выполняться ветка с ПИД-регулятором; сделан такой шаг вероятно для сравнения двух путей решения данной типовой задачи. Части схемы задвижки и непосредственно резервуара Заглянув представлены отдельными подсистемами. внутрь «sltankrule» интегратор и звено подсистем можно увидеть, что в применяются обратный насыщения ДО домножения на площади коэффициент $1/S_{h}$.

Вывод

В каждой части работы представлены соответствующие выводы по разделу в тех местах, где это было необходимо. Суммируя их содержание можно сказать, что на основе нечетких систем можно строить системы регулирования, которые, как и любая нечеткая система нуждаются в тщательной настройке. Не существует единой рекомендации по строгому использованию тех или иных функций принадлежности или отношению весовых коэффициентов конкретных правил. Все параметры подбираются индивидуально для решения конкретной задачи, что и было продемонстрировано в данной работе.

Исходный код лабораторной работы на GitHub представлен по <u>ссылке</u>.