>			

自动控制原理 I 实验1实验报告

姓名: 李昭阳 学号: 2021013445

实验日期: 2023/10/18


实验目的

- 1、了解 Qube 硬件系统、Quarc 软件系统与 MATLAB 及 Simulink 的融合使用;
- 2、完成电机从电压到转速的一阶系统建模,对比理论仿真模型和实际硬件系统在相同 电压下电机的输出转速的区别:
- 3、完成电机从电压到转角的二阶系统建模,得到理论模型与实际系统的阶跃响应曲线,保存图片,测量超调量和过渡过程时间;通过改变增益 Gain 获得不少于 3 组时间常数 T 和阻尼比 ξ,得到不同参数下系统的阶跃响应曲线。

实验仪器

QUBE-Servo 2 实验系统、MATLAB & Simulink、QUARC

电压到转速的一阶系统建模



由图可知,实际硬件系统在相同电压下电机的输出转速大于理论仿真。同时,实际硬件系统的输出转速会在一定平均值附近小范围抖动。

分析其误差原因,对于输出转速大于理论仿真,我认为是不同硬件系统的参数略有差别,使得理论仿真的传递函数并不等于实际硬件系统的传递函数;对于转速小范围抖动,我认为是仿真建模时不包含未建模动力学,如摩擦等、忽略了电机电感等原因造成的。

电压到转角的二阶系统"硬件在环实验"

电压到转角的二阶系统建模

画出理论模型与实际系统的阶跃响应曲线如下。



计算理论模型
$$T=\sqrt{rac{ au}{K}}=\sqrt{rac{0.0995}{23.8095}}=0.065s$$
, $\xi=rac{1}{2\sqrt{K au}}=0.325$,则可以求得,

$$\sigma = e^{-rac{\xi\pi}{\sqrt{(1-\xi^2)}}} imes 100\% = 33.97\%$$

$$t_s(2\%) = rac{4T}{\xi} = 0.800s$$


读取实际系统的过渡过程时间约为0.7s, 计算超调量,

$$\sigma = rac{y_m - y(ext{inf})}{y(ext{inf})} imes 100\% = 45.38\%$$

理论模型的超调量相较于实际系统更低,而过渡过程时间更长。我认为这与实际系统的电机电感、摩擦有关。

改变增益 Gain 获得不少于 3 组时间常数 T 和阻尼比 ξ,得到不同参数下系统的阶 跃响应曲线

改变系统增益为0.80,求得 $T=\sqrt{\frac{\tau}{K}}=0.072s$, $\xi=\frac{1}{2\sqrt{K\tau}}=0.363$,系统为欠阻尼状态,得到阶跃响应曲线如下,



计算理论模型超调量和过渡过程时间,


$$\sigma = e^{-rac{\xi\pi}{\sqrt{(1-\xi^2)}}} imes 100\% = 29.41\%$$
 $t_s(2\%) = rac{4T}{\xi} = 0.793s$

读取实际系统的过渡过程时间约为0.7s, 计算超调量,

$$\sigma=rac{y_m-y(ext{inf})}{y(ext{inf})} imes 100\%=34.98\%$$

理论模型的超调量相较于实际系统更低,而过渡过程时间更长。我认为这与实际系统的电机电感、摩擦有关。

改变系统增益为0.1050,求得 $T=\sqrt{\frac{\tau}{K}}=0.199s$, $\xi=\frac{1}{2\sqrt{K\tau}}=1.00$,系统为临界阻尼状态,得到阶跃响应曲线如下,




计算理论模型超调量和过渡过程时间,

$$\sigma=e^{-rac{\xi\pi}{\sqrt{(1-\xi^2)}}}\!\! imes 100\%=0\%$$
 $t_s(2\%)=rac{4T}{arepsilon}=0.796s$

由于电机的开启电压等因素限制,实际硬件系统无法完成小增益下的实验,无法计算超调量与过渡过程时间。

改变系统增益为0.050,求得 $T=\sqrt{\frac{\tau}{K}}=0.289s$, $\xi=\frac{1}{2\sqrt{K\tau}}=1.45$,系统为过阻尼状

态,得到阶跃响应曲线如下,



计算理论模型超调量和过渡过程时间,

$$\sigma = e^{-rac{\xi\pi}{\sqrt{(1-\xi^2)}}} \!\! imes 100\% = 0\% \ t_s(2\%) = rac{4T}{\xi} = 0.797s$$

由于电机的开启电压等因素限制,实际硬件系统无法完成小增益下的实验,无法计算 超调量与过渡过程时间。

综上,时间常数越小,系统的响应速度越快,反之,时间常数越大,系统的响应速度越慢。较小的时间常数会导致系统快速响应,但也可能引入振荡或不稳定的行为;较大的时间常数会使系统响应更平稳,但响应速度较慢,可能不足以满足某些应用的性能需求。

阻尼系数是描述系统阻尼程度的参数,当阻尼系数 $\xi = 1$ 时,系统呈临界阻尼状态,这时系统响应速度较快,且不会产生振荡;阻尼系数 $\xi < 1$ 时,系统呈过阻尼状态,响应速度较慢,但没有振荡;当阻尼系数 $\xi > 1$ 时,系统呈欠阻尼状态,响应速度较快,但可能会引起振荡和不稳定。

反思

本次实验中,各项试验的完成度较好,同时收集的各项数据也比较精准、易于分析结论。但我对MATLAB的使用不够熟悉我认为在以后的实验过程中,我会逐渐熟悉MATLAB的各种操作,同时也会在以后的实验过程中更加谨慎,以保证实验准确。