RAPPORT D'ANALYSE QUALITÉ OFFICIEL

process1

ID SESSION
#17

RESSOURCE / ÉQUIPEMENT
AMADA HFE 100-3

Description : Presse CNC pour pliage industriel de tôles acier inox

Type : Presse plieuse hydraulique

Dispo.	Perform.	Qualité
87.08%	88.28%	100%

PERFORMANCE GLOBALE
Valeur TRS Final
76.87%

GÉNÉRÉ LE: 05/06/2026

APPLICATION OPTIMISÉE TRS PRO

1. Identification des Problèmes

ÉTAPE 01

Système Hydraulique

- Fuite d'huile sur le vérin principal
- Pression hydraulique instable
- Pompe hydraulique bruyante
- Filtre hydraulique encrassé
- Surchauffe du fluide hydraulique

Outillage & Matrice

- Usure prématurée du poinçon
- Matrice mal calée (jeu incorrect)
- Mauvais choix du rayon de poinçon
- Temps de montage outil excessif

Paramètres de Pliage

- Angle de pliage non conforme (retour élastique)
- Force de pliage mal ajustée

2. Analyse de Pareto (Règle des 80/20)

ÉTAPE 02

CATÉGORIE / PROBLÈME	OCCURRENCES	POIDS	CUMULÉ %
Système Hydraulique	5	45.5%	45.5%
Outillage & Matrice	4	36.4%	81.8%

3. Démarche des 5 Pourquoi

ÉTAPE 03

Axe Critique: Système Hydraulique

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LA BROCHE SURCHAUFFE ?"
Réponse : Parce que la température augmente excessivement pendant la production

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LA TEMPÉRATURE AUGMENTE EXCESSIVEMENT ?"
Réponse : Parce que le système de refroidissement fonctionne mal

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT FONCTIONNE MAL ?"
Réponse : Parce que le circuit de refroidissement est encrassé

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT EST ENCRASSÉ ?"
Réponse : Parce que le nettoyage préventif n'est pas effectué régulièrement

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LE NETTOYAGE PRÉVENTIF N'EST PAS EFFECTUÉ RÉGULIÈREMENT ?"
Réponse : Parce qu'il n'existe pas de planning de maintenance préventive clair

Axe Critique: Outillage & Matrice

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LE POINÇON S'USE-T-IL PRÉMATURÉMENT ?"
Réponse : → Parce que la dureté du poinçon est insuffisante pour l'acier inoxydable.

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LA DURETÉ EST-ELLE INSUFFISANTE ?"
Réponse : → Parce que les outils standards sont prévus pour l'acier doux.

POURQUOI N°3 : "POURQUOI UTILISE-T-ON DES OUTILS STANDARDS POUR L'INOX ?"
Réponse : → Parce qu'il n'y a pas d'outils spécifiques inox dans le stock.

POURQUOI N°4 : "POURQUOI N'Y A-T-IL PAS D'OUTILS SPÉCIFIQUES ?"
Réponse : → Parce que le budget outillage n'a pas été adapté aux nouveaux matériaux.

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LE BUDGET N'A-T-IL PAS ÉTÉ ADAPTÉ ?"
Réponse : Pourquoi le budget n'a-t-il pas été adapté ?

4. Diagramme d'Ishikawa (Causes-Effets)

ÉTAPE 04

CIBLE D'EFFET : SYSTÈME HYDRAULIQUE

MÉTHODES

- Pas de planning maintenance
- Maintenance corrective uniquement

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Température élevée autour machine
- Ventilation insuffisante atelier

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Circuit refroidissement encrassé
- Capteurs machine défectueux

MATIÈRES / INTRANTS

- Lubrifiant de mauvaise qualité
- Accumulation copeaux métalliques

MAIN D'ŒUVRE

- Technicien maintenance insuffisamment formé
- Vérifications préventives oubliées

CIBLE D'EFFET : OUTILLAGE & MATRICE

MÉTHODES

- Pas de procédure de contrôle réception
- Absence de standard fournisseur

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Mauvais stockage des plaques
- Humidité dans l'atelier

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Instruments de mesure non calibrés
- Équipements de contrôle insuffisants

MATIÈRES / INTRANTS

- Variation d'épaisseur aluminium
- Matière première non homogène

MAIN D'ŒUVRE

Contrôle réception mal réalisé

Manque formation qualité fournisseur