# 目录

1	选题背景		
	1.1	自动化技术的发展与意义	2
	1.2	YL-335B 的自动生产线的基本介绍	2
2	方案	论证 (设计理念)	3
	2.1	管形料仓	3
	2.2	落料机构	3
	2.3	回转物料台	4
	2.4	装配机械手	4
	2.5	装配台料斗	5
	2.6	警示灯	6

# 1 选题背景

#### 1.1 自动化技术的发展与意义

自动化技术发展历史悠久,应用领域广泛。自动化是人们根据科学知识和经验相结合,利用机器实现高效率,高质量,自动化的生产劳动的成果。20 世纪 70 年代,电子技术、传感器技术、控制技术的快速发展推动了自动化技术的发展。特别是计算机的普及使自动化技术有一个质的变化,计算机的发展推动了机器人技术的进步,自动化技术在各个行业的应用越来越广泛。自动化技术的应用提高了劳动效率,提升了产品质量,改善了工作环境。

我国作为一个制造大国,其发展必须是循序渐进的,在这发展的过程中自动化技术的发展是必不可少的。为了更大幅度的提升生产效率,满足日益增长的复杂性生产,自动化技术趋于成熟,这一趋势是无法避免的。

#### 1.2 YL-335B 的自动生产线的基本介绍

YL-335B 的自动生产线由五个基本单元组成,分别是供料单元、加工单元、装配单元、输送单元和分拣单元,如图 1-1 是 YL-335B 的自动生产线布局。我们利用 PLC、伺服电机、变频器、组态触摸屏和传感设备,通过 PLC 控制执行机构,实现生产线工艺流程,利用人机界面进行监视控制,本课题使用的是三菱 FX 系列 PLC,对除分拣站外四个站生产线流程进行设计、调试。对于设备之间的通讯,我们使用三菱 FX 系列 PLC 的 N:N 网络实现工作要求。主要的对输送站为主站,其他单元为从站,互相之间进行响应来实现生产线工艺流程。YL-335B 外观如图 1-1 所示。



图 1.1: YL-335B 外观示意图

# 2 方案论证 (设计理念)

#### 2.1 管形料仓

管形料仓用来存储装配用的金属、黑色和白色小圆柱零件。它由塑料圆管和中空 底座构成。塑料圆管顶端放置加强金属环,以防止破损。工件竖直放入料仓的空心圆 管内,由于二者之间有一定的间隙,使其能在重力作用下自由下落。

为了能对料仓供料不足和缺料时报警,在塑料圆管底部和底座处分别安装了 2 个漫反射光电传感器(E3Z-L型),并在料仓塑料圆柱上纵向铣槽,以使光电传感器的红外光斑能可靠照射到被检测的物料上。如图 2-1 所示。光电传感器的灵敏度调整应以能检测到黑色物料为准则。




图 2.1: 落料机构示意图

#### 2.2 落料机构

图 2-1 给出了落料机构剖视图。图中,料仓底座的背面安装了两个直线气缸。上面的气缸称为顶料气缸,下面的气缸称为挡料气缸。系统气源接通后,顶料气缸的初始位置在缩回状态,挡料气缸的初始位置在伸出状态。这样,当从料仓上面放下工件时,工件将被挡料气缸活塞杆终端的挡块阻挡而不能落下。需要进行落料操作时,首先使顶料气缸伸出,把次下层的工件夹紧,然后挡料气缸缩回,工件掉入廻转物料台

的料盘中。之后挡料气缸复位伸出,顶料气缸缩回,次下层工件跌落到挡料气缸终端 挡块上,为再一次供料作准备。

#### 2.3 回转物料台

该机构由气动摆台和两个料盘组成,气动摆台能驱动料盘旋转 180 度,从而实现 把从供料机构落下到料盘的工件移动到装配机械手正下方的功能。见图 2-2。图中的光电传感器 1 和光电传感器 2 分别用来检测左面和右面料盘是否有零件。两个光电传感器均选用 CX-441 型。




图 2.2: 回转机构示意图

# 2.4 装配机械手

装配机械手是整个装配单元的核心。当装配机械手正下方的廻转物料台料盘上有小圆柱零件,且装配台侧面的光纤传感器检测到装配台上有待装配工件的情况下,机械手从初始状态开始执行装配操作过程。装配机械手整体外形如图 2-3 所示。

装配机械手装置是一个三维运动的机构,它由水平方向移动和竖直方向移动的 2 个导向气缸和气动手指组成。装配机械手的运行过程如下:

PLC 驱动与竖直移动气缸相连的电磁换向阀动作,由竖直移动带导杆气缸驱动气动手指向下移动,到位后,气动手指驱动手爪夹紧物料,并将夹紧信号通过磁性开关传送给 PLC,在 PLC 控制下,竖直移动气缸复位,被夹紧的物料随气动手指一并提起,离开当廻转物料台的料盘,提升到最高位后,水平移动气缸在与之对应的换向阀的驱动下,活塞杆伸出,移动到气缸前端位置后,竖直移动气缸再次被驱动下移,移动




图 2.3: 装配机械手的整体外形

到最下端位置,气动手指松开,经短暂延时,竖直移动气缸和水平移动气缸缩回,机械手恢复初始状态。

在整个机械手动作过程中,除气动手指松开到位无传感器检测外,其余动作的到位信号检测均采用与气缸配套的磁性开关,将采集到的信号输入 PLC,由 PLC 输出信号驱动电磁阀换向,使由气缸及气动手指组成的机械手按程序自动运行。

# 2.5 装配台料斗

输送单元运送来的待装配工件直接放置在该机构的料斗定位孔中,由定位孔与工件之间的较小的间隙配合实现定位,从而完成准确的装配动作和定位精度。如图 2-4 所示。

为了确定装配台料斗内是否放置了待装配工件,使用了光纤传感器进行检测。料斗的侧面开了一个 M6 的螺孔,光纤传感器的光纤探头就固定在螺孔内。




图 2.4: 装配台料斗

### 2.6 警示灯

本工作单元上安装有红、橙、绿三色警示灯,它是作为整个系统警示用的。警示灯有五根引出线,其中黄绿交叉线为"地线";红色线:红色灯控制线;黄色线:橙色灯控制线、绿色线:绿色灯控制线;黑色线:信号灯公共控制线。接线如图 2-5 所示。




图 2.5: 警示灯及其接线