

TIPO

Adhesivo acuoso, formulado a partir de polivinilacetato (PVA) plastificado externamente.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Cremoso.

Color: Blanco.

Contenido de sólidos: 22-26 %.

Ph: 4 - 6.

Solubilidad: En agua.

Tiempo de secado: 12 h bajo presión.


Viscosidad: 20000 - 30000 cp (6,20 rpm, 20°C).

USOS

1. Para unir madera, derivados de la madera (tableros de aglomerado, MDF, triplex, fórmica, chapillas de madera), cartón y otros, así mismos o entre ellos. Seca traslucido y no mancha.

2. PVA PROFESIONAL tiene baja velocidad de fraguado, por lo que debe usarse donde no se requiera rápido secado ni altas fuerzas iniciales a corto tiempo abierto: enchapados, perfiles, plataformas, ensamblaje de piezas, pegados de puertas, etc. Su funcionalidad es limitada en maderas de alta humedad. Útil para uso en el hogar, el colegio, la oficina y en artesanías; pega diversos tipos de materiales como papel, cartón, cerámica, balsa y tejidos entre otros.

PRESENTACIONES



Alta viscosidad

100% Base agua

Secado translúcido

Fácil aplicación

ADHESIVO BASE AGUA PARA MADERA

MANEJO

1. Puede aplicarse con brocha de pelo corto, espátula dentada, tetero, rodillo de felpa, pistola, encoladora manual o mecánica.

2. En aplicaciones en spray se requiere tanque presurizado. Diámetro mínimo de la aguja: 2, presión de la pistola: 80 a 100 psi. La presión del tanque: depende de su capacidad.

3. Los substratos a unir deben estar exentos de polvo, grasa o cualquier otro residuo que dificulte la adhesión. La humedad de la madera debe estar entre 10 a 14%.

4. Asegúrese que las piezas están bien maquinadas, niveladas y que los ensambles tienen la dilatación adecuada.

5. PVA PROFESIONAL puede aplicarse en una o en las dos superficies a unir. El consumo aproximado es de 100 a 150 g/m².

Aplicación en una sola superficie: Aplique una cantidad generosa y uniforme de PVA PROFESIONAL sobre una de las dos superficies, frote para transferir el adhesivo de forma uniforme a la otra pieza; el tiempo abierto oscila entre 5 a 15 min.

6. Aplicación en las dos superficies: aplique una película delgada y uniforme de PVA PROFESIONAL a las dos superficies a unir. El tiempo abierto oscila entre 15 a 30 min.

7. El tiempo de secado depende de la porosidad de los materiales, la cantidad aplicada de pegante y las condiciones ambientales. No realice aplicaciones a temperaturas inferiores de 15°C. La aplicación en spray puede acortar el tiempo abierto a la mitad.

8. Prese uniformemente mínimo por 12 h, bien sea con prensa mecánica, neumática o hidráulica (presión aprox: 0.7 a 1 N/mm²).

9. La fuerza inicial desarrollada a las 12 h, permite que la pieza pueda ser sometida al siguiente paso del proceso. Si requiere maquinar las piezas unidas, deje curar por 12 h mas después de finalizar el prensado.

PRECAUCIONES

❗ Es un producto acuoso que no posee elementos nocivos ni para la salud del operario, ni para el medio ambiente.

❗ En la aplicación se debe evitar la formación de burbujas.

❗ El producto viene listo para aplicar, no use diluyentes ni agua.

❗ Evite contacto con implementos metálicos.

Si para aplicar el PVA PROFESIONAL utiliza rodillos de felpa, asegúrese que la felpa y el interior del tubo estén libres de humedad, para lo cual, después de lavar el rodillo séquelo con aire a presión.

❗ La limpieza de la película seca puede hacerse con una mezcla de agua y acetona.

❗ La limpieza de los equipos debe realizarse con agua preferiblemente tibia y una vez terminada la labor para evitar la formación de películas sobre la herramienta o equipos.

❗ Almacénese bajo techo y protéjase de temperaturas inferiores a 5°C.

❗ Mantenga los recipientes bien cerrados para evitar la formación de película y la contaminación.

Fórmula Segura