

TIPO

Adhesivo acuoso, formulado a partir de polivinil acetato (PVA) plastificado internamente.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Cremoso.

Color: Blanco.

Contenido de sólidos: 50 % $\pm$ 1.

Ph: 4 - 6.

Solubilidad: En agua.

Tiempo de secado: 30 minutos bajo presión.


Viscosidad: 12000 - 20000 cp (6,20 rpm, 20°C).

USOS

1. Para unir madera, derivados de la madera (tableros de aglomerado, MDF, triplex, fórmica, chapillas de madera), cartón y otros, así mismos o entre ellos.

2. En procesos de laminado, ensamble, entamborado, fabricación de bloques y en donde se requieran uniones a tiempos abiertos medios. El SUPER PVA seca traslucido y no mancha la madera. Tiene buena velocidad de fraguado.

PRESENTACIONES



Alto contenido de sólidos **Secado translúcido** **Alta fuerza final** **No mancha**

ADHESIVO DE ALTO DESEMPEÑO PARA MADERA

MANEJO

1. Puede aplicarse con brocha de pelo corto, espátula dentada, tetero, rodillo de felpa, encoladora o pistola.

2. En aplicaciones en spray se requiere tanque presurizado. Diámetro mínimo de la aguja: 2, presión de la pistola: 80 a 100 psi. La presión del tanque: depende de su capacidad.

3. Los substratos a unir deben estar exentos de polvo, grasa o cualquier otro residuo que dificulte la adhesión. La humedad de la madera debe estar entre 10 a 14%.

4. Asegúrese que las piezas están bien maquinadas, niveladas y que los ensambles tienen la dilatación adecuada.

5. SUPER PVA puede aplicarse en una o en las dos superficies a unir. El consumo aproximado es de 100 a 150 g/m².

■ Aplicación en una sola superficie: aplique una cantidad generosa y uniforme de SUPER PVA sobre una de las dos superficies, frote para transferir el adhesivo de forma uniforme a la

otra pieza; el tiempo abierto oscila entre 5 a 15 min.

■ Aplicación en las dos superficies: aplique una película delgada y uniforme de SUPER PVA a las dos superficies a unir el tiempo abierto oscila entre 15 a 25 min.

6. El tiempo de secado depende de la porosidad de los materiales, la cantidad aplicada de pegante y las condiciones ambientales. No realice aplicaciones a temperaturas inferiores de 15°C.

7. Prese uniformemente mínimo por 30 minutos, bien sea con prensa mecánica, neumática o hidráulica (presión aprox: 0.7 a 1 N/mm²).

■ La fuerza inicial desarrollada a los 30 minutos, permite que la pieza pueda ser sometida al siguiente paso del proceso. Si se requiere maquinar las piezas unidas, deje curar por 2 horas después de finalizar el prensado.

PRECAUCIONES

■ Vida útil: 12 meses.

■ Es un producto acuoso que no posee elementos nocivos ni para la salud del operario, ni para el medio ambiente.

■ En la aplicación se debe evitar la formación de burbujas.

■ El producto viene listo para aplicar, no use diluyentes ni agua.

■ Evite contacto con implementos metálicos.

■ Si para aplicar el SUPER PVA utiliza rodillos de felpa, asegúrese que la felpa y el interior del tubo estén libres de humedad, para lo cual, después de lavar el rodillo séquelo con aire a presión.

■ La limpieza de la película seca puede hacerse con una mezcla de agua y acetona.

■ La limpieza de los equipos debe realizarse con agua preferiblemente tibia y una vez terminada la labor para evitar la formación de películas sobre la herramienta o equipos.

■ Almacénese bajo techo y protéjase de temperaturas inferiores a 5°C.

■ Mantenga los recipientes bien cerrados para evitar la formación de película y la contaminación.

Fórmula Segura