Cliente Desarrollo

NIT: 123456789

Información del Servicio

Orden Interna	Cliente	Fecha	Ciudad
1148	SOCIEDAD PORTUARIA	17/11/2025 14:02	BARRANQUILLA

Detalle Repuestos

Repuestos utilizados

- **Tornillo hexagonal M8x20** (Cantidad: 2)
- **Aceite motor 20W-50** (Cantidad: 1)

Actividad Realizada

CAMBIO LAMINA TOLVIN

Detalles del Servicio

Tipo de Mantenimiento	Responsable	Equipo	Placa
correctivo	Natalia Carolina Ospina Restrepo	TOLVA ALIMENTADORA	TVA-001

Registro Fotográfico

Foto Antes	Foto Después

Foto Antes	Foto Después

Firmas

Recibido por: ANDRES PRUEBAS

Ejecutado por: MarcosSuarez

© Todos los derechos reservados - InfoApp